

auroTHERM



Монтаж на даху/на пласкому даху
Монтаж на крыше/на плоской крыше
Montáž na rovnou/plochou střechu
Montáž na šikmú/rovnú strechu

VFK 125 VFK 135 D VFK 145 H/V VFK 150 H/V

Для фахівця:

Посібник з монтажу

auroTHERM

Монтаж на даху/на пласкому даху

VFK 135 D VFK 145 H/V VFK 150 H/V

3міст

1	Вказівки до документації	2
1.1	Додаткова діюча документація	2
1.2	Зберігання документації	
1.3	Використовувані символи	
1.4	Знаки відповідності	
1.5	Сфера застосування посібника	
2	Використання за призначенням	2
2.1	Комбінація з іншими вузлами	
2.2	Умови застосування	
2.3	Маркування ĆЕ	
3	Вказівки з техніки безпеки	3
3.1	Правила техніки	
3.2	Приписи з запобігання нещасним випадкам	
3.3	Захист від блискавки	
3.4	Морозозахист	4
4	Перед монтажем	4
4.1	Вказівки з техніки безпеки	
4.2	Комплект поставки	5
4.2.1	Надпокрівельний монтаж	5
4.2.2	Монтаж на пласкому даху	
4.3	Сборка поля колектора	7
4.4	Схема з'єднань	
4.5	Підготовка гідравлічного підключення	9
4.5.1	Надпокрівельний монтаж	

4.5.2	Монтаж на пласкому даху	🤉
1.6	Необхідний інструмент	
5	Монтаж на пласкому даху	9
5.1	Положення колектора і розміщення поля	
5.2	Навантажування та розміщення каркасу	
5.3	Монтаж колекторів	
5	Надпокрівельний монтаж	. 17
5.1	Положення колектора і розміщення поля	
5.2	Монтаж покрівельних анкерів	
5.2.1	Покрівельний анкер тип Р (черепиця)	
5.2.2	Покрівельний анкер тип S (для пласкої черепиці)	21
5.2.3	Комплект гвинтів-шурупів для кріплення	. 22
5.3	Монтаж колекторів	. 23
7	Заключні роботи	.28
3	Обслуговування клієнтів і гарантія	.29
3.1	Сервісна служба	. 29
3.2	Гарантія заводу-виготовлювача Україна, Беларусь, Молдова	
•	Технічні дані	30
,	технічні дипі	.50

1 Вказівки до документації

Наступні вказівки являють собою путівник по всій документації.

1.1 Додаткова діюча документація

При установці пласких колекторів дотримуйтесь всіх посібників з установки конструктивних деталей і компонентів геліоустановки. Вони додаються до відповідних вузлів установки, а також додаткових компонентів.

За ушкодження, викликані недотриманням даних посібників, ми не несемо ніякої відповідальності.

1.2 Зберігання документації

Передайте стороні, що експлуатує пристрій, цю інструкцію з монтажу, а також усю додаткову діючу документацію і, при потребі, необхідні допоміжні посібники. Ця сторона бере на себе зобов'язання зі зберігання інструкції та допоміжних посібників, щоб при необхідності вони завжди були під рукою.

1.3 Використовувані символи

При встановленні колектору дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки, наведених в даному посібнику з монтажу!



Небезпека!

Безпосередня небезпека для життя і здоров'я!



Небезпека!

Небезпека для життя у зв'язку з враженням електричним струмом!



Небезпечно!

Небезпека опіків і ошпарювання!



Увага!

Можлива небезпечна ситуація для встаткування й навколишнього середовища!



Вказівка

Корисна інформація й вказівки.

• Символ необхідних дій.

1.4 Знаки відповідності



1069

Даний знак свідчить про відповідність приладу вимогам ДСТУ і наявність сертифіката відповідності, що діє на території України. Для даного апарата є дозвіл на застосування на території України Держнаглядохоронпраці України.

Вимоги до транспортування та зберігання

Прилади Vaillant необхідно транспортувати та зберігати в оригінальній упаковці з дотриманням правил, які вказано піктограмами на упаковці.

Температура навколишнього повітря при транспортуванні та зберіганні повинна складати від -40 до +40 °C.

1.5 Сфера застосування посібника

Цей посібник з монтажу поширюється винятково на пласкі колектори з наступними артикульними номерами:

тип колектору	Номер артикулу
VFK 135 D	0010004421
VFK 145 H	0010004457
VFK 145 V	0010004455
VFK 150 H	0010006285
VFK 150 V	0010006283

Таб. 1.1 Типи колекторів і артикульні номери

Артикульний номер приладу дивіться на маркувальній табличці на верхньому ребрі колектора.

Існують різні конструкції пласких колекторів Vaillant: auroTHERM: VFK 125 (вертикальний), VFK 135 D (горизонтальний для auroSTEP), VFK 145/150 H (горизонтальний), VFK 145/150 V (вертикальний).

Окрім того колектори у полі колектора можуть розміщуватись паралельно та послідовно.

Загалом, описані у цьому посібнику кроки з монтажу та вказівки дійсні для обох положень колектора та розміщення поля.

Якщо у деяких випадках монтажні кроки відрізняються один від одного, то про це повідомляється окремо:

При горизонтальнім положенні колектора
При вертикальнім положенні колектора
При розміщенні полів паралельно
При розмішенні полів посліловно

2 Використання за призначенням

Пласкі колектори auroTHERM фірми Vaillant сконструйовано згідно з існуючим рівнем техніки й з урахуванням загальновизнаних правил техніки безпеки.

Проте, при неналежному використанні або використанні не за призначенням може виникати небезпека для здоров'я й життя користувача або третіх осіб, а також небезпека руйнування приладів та інших матеріальних цінностей.

Даний пристрій не призначений для використання особами (дітьми тощо) з обмеженими фізичними, психічними, сенсорними або розумовими можливостями або з недостатнім досвідом та/або недостатніми знаннями, хіба що, за ними будуть наглядати відповідальні за їхню безпеку особи або отримуючи їх вказівки, відносно використання пристрою.

Слідкуйте за дітьми, щоб гарантувати, що вони не граються з приладом.

Пласкі колектори auroTHERM фірми Vaillant можуть використовуватись різними способами: Для підігрівання води, підігріву басейна, для підтримки нагрівальних та охолоджувальних пристроїв.

Інше використання, або таке, що виходить за його межі, вважається використанням не за призначенням. За виникаючі в

результаті цього збитки виробник/постачальник відповідальності не несе. Весь ризик лежить тільки на користувачі.

До використання за призначенням належить також дотримання посібника з установки й експлуатації, а також всієї іншої дійсної документації, й дотримання умов огляду й техобслуговування.



Увага!

Будь-яке неправильне використання заборонене!

2.1 Комбінація з іншими вузлами

Пласкі колектори Vaillant можуть комбінуватися виключно з вузлами (кріплення, підключення тощо) та компонентами пристрою фірми Vaillant.

Використання інакших вузлів або компонентів пристрою вважається використанням не за призначенням. За це ми не несемо ніякої відповідальності.

2.2 Умови застосування



Увага!

Загроза руйнування даху!

Монтуйте пласкі колектори лише на дахах які витримують достатнє навантаження. При необхідності залучайте для цього фахівця.

Увага!

Пошкодження колектора!

Пласкі колектори придатні для максимального снігового навантаження 5,0 кH/м² та максимального вітрового навантаження 1,6 кH/м².

Надпокрівельний монтаж:

Пласкі колектори можуть бути змонтовані на дахах з нахилом під кутом від 15° до 75° .

Монтаж на пласкому даху:

Пласкі колектори можуть бути змонтовані на каркасах для плаского даху у стані постачання на вибір під кутом 30° , 45° aбо 60° .

2.3 Маркування СЕ

За допомогою СЕ-позначення задукоментовано, що прилад виконує основні вимоги наступних директив згідно типового огляду:

 Директива 97/23/ЄЕС Європейського Парламенту і Ради з приведення у відповідність правових розпоряджень країнучасниць стосовно пристроїв, що працюють під тиском



Пласкі колектори auroTHERM сконструйовані та виготовлені за останнім словом техніки з урахуванням загальновизнаних правил техніки безпеки.

Відповідність необхідним стандартам підтверджено.





Пласкі колектори auroTHERM успішно пройшли перевірку відповідності правилам і вимогам Solar Keymark.

3 Вказівки з техніки безпеки

При установці пласких колекторів дотримуйтесь наступних вказівок по безпеці, технічних норм та правил техніки безпеки.



Небезпека!

Небезпека для життя через падіння з даху! Небезпека для життя через деталі, які падають з даху! Дотримуйтесь діючих національних приписів відносно виконання висотних робот.



Небезпечно!

Небезпека опіків і ошпарювання!

Температура колекторів усередині при інсоляції сягає 200 °C. Знімайте заводську сонцезахисну плівку лише після введення геліосистеми в експлуатацію.



Небезпечно!

Небезпека опіків і ошпарювання!

Температура колекторів усередині при інсоляції сягає 200°C.

Тому уникайте проведення робіт з обслуговування при спекотному сонці.



Увага!

Небезпека корозії!

У випадку якщо дахи, виконані з більш високоякісних металів ніж алюміній, (наприклад мідна покрівля) це може призводити до контактної корозії анкерів, внаслідок чого вже не буде забезпечуватись надійне утримання колекторів. Забезпечте роз'єднання металів за допомогою відповідних переліжок.



Увага!

Пошкодження колектора!

Монтаж пласких колекторів відповідно до цього посібника з монтажу передбачає наявність закінченої професійної освіти фахівця.

Виконуйте монтаж лише в тому випадку, якщо ви маєте такі професійні знання.

3.1 Правила техніки

Монтаж повинен відповідати умовам, які забезпечено замовником, місцевими приписами і правилами техніки. Перед усім необхідно назвати наступні положення:

- EN 12975 Термічні геліоустановки та їх конструктивні елементи
- Колектори
- EN 12976 Термічні геліоустановки та їх конструктивні елементи
- Попередньо виготовлені установки
- EN 12977 Термічні геліоустановки та їх конструктивні елементи
 - Виготовлені на заказ установки
- EN 1991-2-4 Eurocode 1 Основи планування несучої конструкції та вплив на несучі конструкції, частина 2-4: Впливи на несучі конструкції, вітрові навантаження

4 Перед монтажем

Норми та правила

При виборі місця встановлення, проектуванні, монтажі, експлуатації, проведенні огляду, технічного обслуговування та ремонту приладу слід дотримуватися державних та місцевих норм та правил, а також додаткових розпоряджень, приписів тощо відповідних відомств стосовно газопостачання, димовідведення, водопостачання, каналізації, електропостачання, пожежної безпеки тощо, залежно від типу приладу

3.2 Приписи з запобігання нещасним випадкам

- При монтажі колекторів дотримуйтеся національних приписів, які діють для виконання робіт на відповідній висоті.
- Забезпечте призначений захист від падіння, використовуючи на даху, напр., помости для вловлювання або захисні суцільні огорожі.
- Якщо використання на даху помостів для вловлювання або захисної суцільної огорожі недоцільне, також у якості захисту від падіння можна використати такі запобіжні пристрої,як, напр., запобіжний ремінь Vaillant (арт. № 302066, доступно не у всіх країнах).
- Такі інструменти та допоміжні засоби, як, напр., підйомні механізми або приставні драбини, використовуйте лише відповідно до діючих приписів з запобігання нещасним випалкам.
- Достатньо широко загородіть площу у зоні падіння під місцем монтажу, щоб уникнути можливості травмування людини предметами, які падають.
- Позначте місця виконання робіт, напр., табличками з зазначеннями відповідно до діючих приписів.

3.3 Захист від блискавки



Увага!

Пошкодження через блискавку!

При висоті встановлення більш ніж 20 м, або якщо колектори виступають за гребінь даху, Ви повинні підключити всі електропровідні деталі до встаткування захисту від блискавки!

3.4 Морозозахист



Увага!

Пошкодження морозом!

При небезпеці замерзання не залишати чисту воду у колекторі!

Після випробування тиском та промивки у колекторах може залишитися вода.

Тому терміново наповніть геліоустановку рідиною для геліоустановки. Перевірити концентрацію рідини за допомогою аналізатора захисту від замерзання, оскільки залишки води у контурі геліоустановки можуть призвести до розбавляння.

Ви можете використати тестер для рідини для геліоустановки Vaillant (арт. № 0020020645).

4 Перед монтажем

4.1 Вказівки з техніки безпеки

Враховуйте, будь ласка, перед та під час монтажу зазначені у розділі З вказівки по техніці безпеки.



Небезпека!

Небезпека для життя через падіння з даху! Небезпека для життя через деталі, які падають з даху! Дотримуйтесь діючих національних приписів відносно виконання висотних робот. Захистіть себе за допомогою монтажного ременя Vaillant (арт. № 302066).



Небезпечно!

Небезпека опіків і ошпарювання!

Температура колекторів усередині при інсоляції сягає 200 °C. Знімайте заводську сонцезахисну плівку лише після введення геліосистеми в експлуатацію.



Увага!

Пошкодження колектору через невірне зберігання! Завжди зберігайте колектор у сухому, захищеному від негоди місці.

Увага!

Неправильне функціонування системи через повітряні бульбашки!

Для заповнення установки використовувати возик (арт. № 0020042548), щоб запобітти утворенню повітряних бульбашок.

Використовувати встановлений у колекторному полі ручний збезповітрювач.

У якості альтернативи можливо вбудувати швидкодіючий збезповітрювач геліосистем фірми Vaillant (арт. № 302019) у найвищій точці системи або встановити автоматичну систему повітровідділення (арт. № 302418) у контурі геліоустановки.

Для цього дотримуйтеся відповідних посібників з установки та експлуатації.


Увага

Небезпека пошкодження внутрішніх компонентів! Внутрішній об'єм колектора вентилюється через інтегрований у прохід трубки отвір. Підтримуйте безперебійне функціонування вентиляційного отвору.

4.2 Комплект поставки

• Перевірте комплектність монтажного комплекту, використовуючи зображення та списки матеріалів.

4.2.1 Надпокрівельний монтаж




Мал. 4.1 Монтажний комплект для вертикального та горизонтального надпокрівельного монтажу (тут: верикальний колектор)

Поз.	Позначення	Штука	Номер артикулу (комплект)
1	Монтажна шина	2	0020059899 (Комплект для монтажу шин вертикальний) 0020059898 (Комплект для монтажу шин горизонтальний)
2	Пряма лінія (випуск з отвором для датчика колектора)	1	
3	Зворотна лінія (впуск)	1	
4	Заглушка нижня	1	0020059893 (Комплект гідравлічного підключення)
5	Заглушка верхня (з вентиляційним отвором)	1	
6	Скоба	4	
7	Покрівельний анкер тип S (для пласкої черепиці тощо)	4	0020055184
8	Покрівельний анкер тип Р (для черепиці)	4	0020055174
9	Комплект гвинтів-шурупів для кріплення	4	0020059897
10	Гідравлічні з'єднання	2	0020055101 (F:
11	Скоба	4	О020055181 (Гідравлічний комплект подовжувачів)
12	Колектор	1	0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D) 0010004455 (auroTHERM VFK 145 V) 0010004457 (auroTHERM VFK 145 H) 0010006283 (auroTHERM VFK 150 V) 0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Таб. 4.1 Список матеріалів для надпокрівельного монтажу

4.2.2 Монтаж на пласкому даху



Мал. 4.2 Монтажний комплект для вертикального та горизонтального монтажу на пласкому даху (тут: вертикальний колектор)

Поз.	Позначення	Штука	Номер артикулу (комплект)
1	Монтажна шина	2	0020059901 (Комплект для монтажу шин вертикальний) 0020059900 (Комплект для монтажу шин горизонтальний)
2	Пряма лінія (випуск з отвором для датчика колектора)	1	
3	Зворотна лінія (впуск)		
4	Заглушка нижня	1	0020059893 (Комплект гідравлічного підключення)
5	Заглушка верхня (з вентиляційним отвором)	1	
6	Скоба	4	
7	Каркас с затискними елементами	1	0020055206 (Комплект рамок основи вертикальний) 0020055207 (Комплект рамок основи горизонтальний)
8	Каркас с затискними елементами	2	0020059885 (Комплект рамок 2 колекторів зі зворотнім дренажем)
9	Щебеневий піддон (опційно)	2 3	0020059904 (Комплект щебеневих піддонів 2 штуки)
10	Запобіжні затискачі	2	0020059905 (Комплект щебеневих піддонів 3 штуки)
11	Гідравлічні з'єднання	2	0000055101 /5:
12	Скоба	4	-0020055181 (Гідравлічний комплект подовжувачів)
13	Колектор	1	0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D) 0010004455 (auroTHERM VFK 145 V) 0010004457 (auroTHERM VFK 145 H) 0010006283 (auroTHERM VFK 150 V) 0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Таб. 4.2 Список матеріалів для монтажу на пласкому даху

4.3 Сборка поля колектора

Наступні таблиці наводять компоненти, необхідні для відповідних типів монтажу.

Надпокрівельний монтаж

		Кількість колектор	ів:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ğ	Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893						-						
	тальне колектору	Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181		-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
오		Анкерний комплект 1 тип P арт. № 0020055174												
Розміщення полів паралельно	Горизонтальне положення колект	Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
aba	Ġ Ž	Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897												
- <u>e</u>	ě	Шина горизонтальна анодована арт. № 0020059898		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0 -	pa	Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893												
енн	альне колектора	Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181		-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
зміш		Анкерний комплект 1 тип Р арт. № 0020055174												
<u>م</u>	Вертикальне положення колек	Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Be	Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897	·B											
	5	Шина вертикальна анодована арт. № 0020059899	екземплярів		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893	екзе	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Горизонтальне положення колектору	Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020059894		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ž ,	Анкерний комплект 1 тип Р арт. № 0020055174	кількість		1									
	е пс	Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184	모	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
우	тальне пол колектору	Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897	необхідна		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
дові	30HT	Анкерний збільш. комплект 1 тип Р арт. № 0020059896	Heo	-	-	1		-				-	-	
Розміщення полів послідовно	o Z	Анкерний збільш. комплект 2 тип S арт. № 0020059895				ı	-		_					-
лiвг	_	Шина горизонтальна анодована арт. № 0020059898		1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
оп к		Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893		1	1	-	-1	-	-	-	1	-	-	
тенн	Ĭ	Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020059894		-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
зміп	D We	Анкерний комплект 1 тип Р арт. № 0020055174			1						-		-	
Po	гозміщеня Вертикальне положення колектора	Анкерний комплект 2 тип S арт. № 0020055184		1	-	-			-	-				
	льне	Анкерний комплект 3 гвинтів-шурупів арт. № 0020059897			-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Z Z	Анкерний збільш. комплект 1 тип Р арт. № 0020059896			1			-	-					
	Вер	Анкерний збільш. комплект 2 тип S арт. № 0020059895		-	1	-	-			-	-			
		Шина вертикальна анодована арт. № 0020060379		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

Таб. 4.3 Компоненти для надпокрівельного монтажу

Монтаж на пласкому даху

		Кількість колекторів:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Щебеневий піддон арт. № 0020059904		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	идо Мине	Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893	ярів						1				
паралельно	30H OX Iekt	Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181	E W	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
par	7 5 5 Z	Горизонтальний каркас арт. № 0020055207	кзе	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	٢	Шина горизонтальна алюмінієва арт. № 0020059900	<u>е</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ы́поп		Щебеневий піддон (3 штуки) арт. № 0020059905	ькіст	2	4	4	6	8	8	10	12	12	14
	льне ння ора	Щебеневий піддон (2 штуки) арт. № 0020059904	· <u>₹</u>	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1
E H	G TIP	Гідравлічний комплект для підключення арт. № 0020059893	хідна						1				
озміщення ертикальн 10 ложення колектора	Гідравлічний з'єднувальний комплект арт. № 0020055181	обхіг	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
٦	Be 5 x	Вертикальний каркас арт. № 0020055206	Ĕ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Шина вертикальна алюмінієва арт. № 0020059901		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таб. 4.4 Компоненти для монтажу на пласкому даху

4.4 Схема з'єднань


Вказівка

При визначенні об'ємного потоку поля дотримуйтесь інформації планування.

🖂 Паралельне розташування полів

🥟 Вказівка

Якщо Ви послідовно підключаєте від 1 до 5 колекторів, Ви можете прокладати гідравлічне підключення на одній стороні друг під другом.




Мал. 4.3 Паралельне розташування полів для 1 - 5 колекторів




Вказівка

Якщо Ви підключаєте послідовно 6 чи більше колекторів, то гідравлічні підключення необхідно розташовувати діагонально, щоб досягти повного протікання.



Мал. 4.4 Паралельне розташування полів для 6 - 12 колекторів

Розміщення полів послідовно




Мал. 4.5 Розміщення полів послідовно



Вказівка


При монтажі колектору зі зворотнім дренажем дотримуйтесь посібника з монтажу системи auroSTEP.



Мал. 4.6 Послідовне розташування полів для колекторів VFK 135 D

4.5 Підготовка гідравлічного підключення

4.5.1 Надпокрівельний монтаж



Мал. 4.7 Виведення труби через шпренгельне полотно

Якщо існує шпренгельне полотно, дотримуйтеся наступного порядку дій:

- Проріжте шпренгельне полотно у формі літери V.
- Загніть верхній ширший клапоть на верхнє, та менший нижній клапоть на нижнє латування даху.
- Туго закріпіть шпренгельне полотно на латуванні даху. Так волога стікатиме вбік.
- При вставних дахах виріжте отвір за допомогою електричного лобзика.
- Після цього обробіть покрівельний картон, як було описано для шпренгельного полотна.

4.5.2 Монтаж на пласкому даху




Увага!

Негерметичність через пошкодження покрівлі! При встановленні ущільнювача для покрівлі забезпечте достатній захист покрівлі.

- Під монтажну систему підкладіть широкі за площею захисні мати для будівельних конструкцій.
- При каркасах, які пригвинчуються безпосередньо, перевірте додаткову герметичність обшиття будівлі.

4.6 Необхідний інструмент

 Перед монтажем пласких колекторів підготуйте наступний інструмент.



Мал. 4.8 Монтажні інструменти: ватерпас, акумуляторна викрутка, насадка Тогх (ТХЗО, входить до комплекту поставки), торцеві та ріжкові ключі (SW 13), молоток, рулетка/складна лінійка

5 Монтаж на пласкому даху

При монтажу на пласкому даху пласкі колектори кріпляться на каркасі.

Ці каркаси для плаского даху роблять можливим гнучкий монтаж під кутом 30° , 45° або 60° .

Крім того монтажні шини змінні по висоті, для вирівнювання невеличких нерівностей основи.

5.1 Положення колектора і розміщення поля

Існують різні конструкції пласких колекторів Vaillant: Один варіант для горизонтального положення колектору, один варіант для вертикального положення колектору.

Окрім того колектори у полі колектора можуть розміщуватись паралельно та послідовно.

Загалом, описані у цьому посібнику кроки з монтажу та вказівки дійсні для обох положень колектора та розміщення

Якщо у деяких випадках монтажні кроки відрізняються один від одного, то про це повідомляється окремо:

При горизонтальнім положенні колектора
При вертикальнім положенні колектора
При розміщенні полів паралельно
Ony possinanti sosis sosisosuo

5.2 Навантажування та розміщення каркасу

Спочатку встановіть відповідно таб. 5.1 необхідне навантаження наповнювача для каркасу.

\triangle

Увага!

Ви повинні провести специфічний аналіз або підрахування, якщо висота монтажу більше ніж 25 м над висотою місцевості.

Навантаження [кг/колектор]

	Висота над поверхнею						
Кут встановлення	0-10 M	10-18 м	18-25 M				
30°	159	178	197				
45°	225	252	279				
60°	276	309	342				

Таб. 5.1 Навантаження для монтажу на пласкому даху



Увага!

Загроза руйнування даху!

Перевірте перед монтажем максимальне допускне навантаження даху!


При необхідності залучайте для цього фахівця.



Увага!

Тому при визначенні місця встановлення дотримуйтеся відстані 1 м до краю даху. Інша відстань спричиняє більше вітрове навантаження.

Зайняту площу та відстань каркасів між собою дізнайтеся по таб. 5.2.



¹⁾ Кут встановлення (30°, 45° або 60°).


Таб. 5.2 Інтервали каркасів

²⁾ Розмір А може варіювати у залежності від розміру D на +/- 50 мм.


^{3]} Розмір дійсний для 16° висоти Сонця і повинен бути перевірений згідно географічному положенню.

⁴⁾ можливо лише із залученням 4 щебеневі ванни у зміщеному розташуванні.


5.3 Монтаж колекторів



Мал. 5.2 Підготовка каркасів



Мал. 5.3 Монтаж щебеневих ванн



Мал. 5.4 Монтаж каркасів

• Відкиньте каркас.



Увага!

Неодмінно зверніть увагу на таблицю 5.1 для визначення необхідного навантаження наповнювача!

При різьбовому з'єднанні на даху

• Закріпіть нижній телескопічний профіль за допомогою болта та запобіжної скоби.

При використанні щебеневих ванн:

• Насуньте щебеневі ванни (1) понад ґрунтовим профілем.

	Число щебеневих ванн на каркас
	3
	4
B	4

Таб. 5.3 Число щебеневих ванн


- Встроміть запобіжний затискач (2) ззовні до коліна зверху до ґрунтового профілю (2 штуки на корпус), щоб зафіксувати щебеневі ванни.
- Закріпіть нижній телескопічний профіль за допомогою болта та запобіжної скоби.
- Встроміть телескопічні профілі один в один, доки співпадуть отвори при бажаному похилому положенні.




Вказівка

Ви можете обирати між установкою на 30° , 45° та 60° (стандарт: 45°).


- Встроміть стопорний болт крізь відповідний отвір (1).
- Зафіксуйте стопорний болт запобіжною скобою (2).



Мал. 5.5 Каркас з щебеневими ваннами



Мал. 5.6 Пряме різьбове з'єднання



Мал. 5.7 Кріплення та фіксація монтажних шин на стропильних анкерах

При використанні щебеневих ванн:

- Під монтажну систему підкладіть широкі за площею захисні мати для будівельних конструкцій.
- Встановіть каркас згідно кількості колекторів, що необхідно встановити.



Увага!

Перед монтажем колектора наповніть щебеневі ванни першого корпусу щебенем або іншим подібним матеріалом наповнювачем, щоб придати системі стабільності.



Вказівка

Навантаження наповнювача і відстані знаходяться в таб. 5.1 і 5.2).

При різьбовому з'єднанні на плескатому даху:

 Встановіть корпус згідно кількості колекторів, що необхідно встановити.



Вказівка

Навантаження наповнювача і відстані знаходяться в таб. 5.1 і 5.2).


• Закріпіть каркас на даху.



Увага!

Небезпека через нещільність, якщо покрівля захищена недостатньо! При встановленні ущільнювача для покрівлі зверніть увагу, щоб вони були захищені в достатній мірі.

- Закріпіть горизонтальні монтажні шини на затискних елементах каркаса.
- Вирівняйте можливі різності висот пересуванням затискних елементів.
- Для цього підніміть нижню частину затискного елемента наверх, тепер його можна пересунути і при роз'єднанні знову затримати.




Мал. 5.8 Позиціонування монтажних шин

🖂 При розміщенні полів паралельно


- При монтажу декількох колекторів замкніть монтажні шини по центру на затискних елементах (A).
- На першому та останньому корпусі висуньте монтажні шини на 20 мм від краю (В).




• Залиште монтажні шини висунуті на 20 мм від краю (**B**).



Мал. 5.9 З'єднання монтажних шин



Мал. 5.10 Зчеплення колектора




Мал. 5.11 Позиціонування верхньої монтажної шини

🖂 При розміщенні полів паралельно


- Вставте сполучні елементи збоку у монтажні шини.
- Установіть наступний корпус (пор. мал. 5.2 до 5.4).
- З'єднайте монтажні шини та закріпіть їх у затискних елементах корпусу.
- Вирівняйте можливі різності висот пересуванням затискних елементів.
- Вкладіть колектор нижнім краєм у профіль монтажної шини.
- Зверніть увагу, щоб верхня частина затискного елемента (1) лежала понад краєм колектора.

🖂 При розміщенні полів паралельно


- Зсуньте верхню монтажну шину урівень з колектором.
- Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, затискного елемента, лежала понад краєм колектора.
- Міцно закрутіть нижні затискні елементи торцевим/мутровим ключем (SW 13).



Мал. 5.12 Встановлення перехідного патрубка



Мал. 5.13 Монтаж наступних колекторів



Мал. 5.14 Монтаж гідравлічних підключень (1 - 5 колектори)

При розміщенні полів паралельно

- Видаліть заглушку для транспортування з прийомних отворів.
- Вставте перехідний патрубок до упору в прийомний отвір (1).
- Задвиньте скоби в шину прийомного отвору (2).



Увага!

Небезпека пошкодження колектору через неналежну установку! Перевірте, щоб скоби (А) заскочили в паз перехідного патрубка (В).



При розміщенні полів паралельно

- Встановіть наступний колектор на нижню монтажну шину.
- Придвиньте колектор до першого колектора (1) і зафіксуйте зажимами гідравлічні з'єднувальні елементи (2).
- Міцно закрутіть обидва затискних елемента першого колектора.




Увага!

Небезпека пошкодження колектору через неналежну установку! Перевірте, щоб скоби (А) заскочили в паз перехідного патрубка (В).




При розміщенні полів паралельно


- Під'єднайте зверху прямий хід (вихідний отвір з отвором для датчика колектора) (1).
- Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
- Закрийте зворотну лінію (впуск) (2) знизу.
- Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря (3) знизу на колектор.
- Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря (4) на вищій позиції.
- Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою
- Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за допомогою системи трубопроводів підключення.
- При необхідності перевірте підключення на герметичність.



Мал. 5.15 Монтаж гідравлічних підключень (6 чи більше колекторів)



Мал. 5.16 Середня монтажна шина



Мал. 5.17 Позиціонування верхньої монтажної шини

При розміщенні полів паралельно



Вказівка

Якщо Ви підключаєте послідовно 6 чи більше колекторів, то гідравлічні підключення необхідно розташовувати діагонально, щоб досятти повного протікання.

- Вставте зворотну лінію (впуск) (2) на одній стороні у нижній боковий отвір, а пряму лінію (випускний отвір з отвором для датчика колектора) (4) діагонально один проти одного у верхній боковий отвір.
- Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
- Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря (3) знизу на колектор.
- Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря (1) на вищій позиції.
- Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою скоб.
- Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за допомогою системи трубопроводів підключення.
- При необхідності перевірте підключення на герметичність.

B


При розміщенні полів послідовно

- Зсуньте середні монтажні шини врівень з нижнім колектором (1).
- Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, затискного елемента, лежала понад краєм колектора.
- Закріпіть монтажні шини (2) для верхнього колектора на затискних елементах.
- Покладіть верхній колектор (3) на середню монтажну шину і затискний елемент.
- Міцно затягніть затискні елементи середньої шини.



При розміщенні полів послідовно

- Зсуньте верхню монтажну шину урівень з колектором.
- Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, затискного елемента, лежала понад краєм колектора.
- Міцно затягніть верхні затискні елементи.



Мал. 5.18 З'єднання колекторів VFK 145 H, VFK 150 H Розміщення полів послідовно




При розміщенні полів послідовно VFK 145 H, 150 H

- З'єднайте колектори за допомогою фітинга.
- Зафіксуйте фітинг за допомогою скоб.



Увага!


Небезпека пошкодження колектору через неналежну установку! Перевірте, щоб скоби (1) заскочили в паз перехідного патрубка (В).



Мал. 5.19 Гідравлічне підключення VFK 145 H, 150 H Розміщення полів послідовно

При розміщенні полів послідовно VFK 145 H, 150 H


- Приєднайте до верхнього колектора пряму лінію
- Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
- Приєднайте до нижнього колектора зворотну лінію (вхід) (2).
- Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за допомогою системи трубопроводів підключення.
- При необхідності перевірте підключення на герметичність.



Мал. 5.20 З'єднання колекторів VFK 135 D

При розміщенні полів послідовно VFK 135 D

- З'єднаєте колектори з'єднувальною трубою за допомогою штуцерного з'єднання з врізаним кільцем (1).
- Проткніть на верхньому колекторі гумову заглушку для датчика температури у наміченому місці за допомогою викрутки (2).
- Встроміть датчик колектора крізь гумову заглушку, до відчуття значного спротиву (3).



Мал. 5.21 Гідравлічне підключення VFK 135 D

При розміщенні полів послідовно VFK 135 D

- Приєднайте до нижнього колектора зворотну лінію (вхід).
- Приєднайте до верхнього колектора пряму лінію (вихід).
- Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за допомогою системи трубопроводів підключення.
- При необхідності перевірте підключення на герметичність.

6 Надпокрівельний монтаж

При надпокрівельному монтажі пласкі колектори швидко та надійно фіксуються на горизонтальних монтажних шинах за допомогою кріпильних затискачів. Для досягнення гарної підгонки до різних покрівельних покриттів у вашому розпорядженні три різних типи покрівельних анкерів:

- Тип Р для стандартної черепиці та дахівки (напр. голландська черепиця),
- Тип S для плаского гонту і черепиці (напр. пласка черепиця, шифер), а також черепиці, яка надто високо виступає (напр. середземноморська глиняна цегла)
- Комплект гвинтів-шурупів для універсального кріплення (напр. хвилястих листів, листів з профілем у формі трапеції, гонтів).

6.1 Положення колектора і розміщення поля

Існують різні конструкції пласких колекторів Vaillant: auroTHERM: VFK 125 (вертикальний), VFK 135 D (горизонтальний для auroSTEP), VFK 145/150 H (горизонтальний), VFK 145/150 V (вертикальний).

Окрім того колектори у полі колектора можуть розміщуватись паралельно та послідовно.

Загалом, описані у цьому посібнику кроки з монтажу та вказівки дійсні для обох положень колектора та розміщення

Якщо у деяких випадках монтажні кроки відрізняються один від одного, то про це повідомляється окремо:

одпот	о, то про це повідомижения окремо.
	При горизонтальнім положенні колектор
	При вертикальнім положенні колектора
	При розміщенні полів паралельно
B	При розміщенні полів послідовно

6.2 Монтаж покрівельних анкерів



Увага!

Небезпека корозії!

У випадку якщо дахи, виконані з більш високоякісних металів ніж алюміній, (наприклад мідна покрівля) це може призводити до контактної корозії анкерів, внаслідок чого вже не буде забезпечуватись надійне утримання колекторів. Забезпечте роз'єднання металів за допомогою відповідних переліжок.

• Визначіть спочатку за допомогою таблиці б.1 необхідну кількість покрівельних анкерів.

			Зона снігового навантаження									
Кількість	Висота місця над рівнем моря [м] до			5		4		3		2		1
колекторів			Нахил даху від:									
			10°	40°	10°	40°	10°	40°	10°	40°	10°	40°
	700		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	900		4	4	4	4	4	4	6	4	6	4
	1200		4	4	4	4	6	4	8	6	8	6
	700		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	900		8	8	8	8	8	8	12	8	12	8
	1200		8	8	8	8	12	8	16	12	16	12
	700		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	900		12	12	12	12	12	12	18	12	18	12
	1200	iB	12	12	12	12	18	12	24	18	24	18
	700	анкерів	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4	900	сть а	16	16	16	16	16	16	24	16	24	16
	1200	Кількість	16	16	16	16	24	16	32	24	32	24
	700		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	900	- - -	20	20	20	20	20	20	30	20	30	20
	1200		20	20	20	20	30	20	40	30	40	30
	700		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6	900		24	24	24	24	24	24	36	24	36	24
	1200		24	24	24	24	36	24	48	36	48	36
7	700		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	900		28	28	28	28	28	28	42	28	42	28
	1200		28	28	28	28	42	28	56	42	56	42

Сфера дії концептуально згідно EN 1991 Т 1-3


Анкер Fmax: Тип S/тип Р 1,875 кН

Вітрове навантаження: Згідно з EN 1991 Т 1-3 проектним навантаженням, що лежить в основі, повинна витримуватись наступна мінімальна дистанція між окрайками колекторів:


Таб. 6.1 Кількість необхідних покрівельних анкерів

^{1.} Відповідно менше значення від 1/10 довжини будівлі (довжини звису покрівлі) або 1/5 висоти будівлі до звису покрівлі і до гребеня. 2. Відповідно менше значення від 1/10 ширини будівлі (ширини фронтону) або 1/5 висоти будівлі до бокових країв.

Якщо використовується комплект подовжувачів, необхідно звертати увату, щоб дахові гаки встановлювались посередині з однаковими відстанями. При рівні понад 900 [м] над рівнем моря та нахилі даху менш ніж 40° необхідно виготовити від зони снігового навантаження 2 статику одиничного випадку.



Мал. 6.1 Відстані при розміщенні полів паралельно



Мал. 6.2 Відстані при розміщенні полів послідовно

При розміщенні полів паралельно

• Монтуйте анкери для монтажних шин з наступними відстанями:

A*	1245 / 1220	2045 / 2020
В	200	- 300
С	1460 - 1660	660 - 860

* Попередній монтажний розмір/остаточний монтажний розмір Попередній монтажний розмір зменшується при остаточному фіксуванні колектора приблизно на 20 - 25 мм.

Таб. 6.2 Відстані при розміщенні полів паралельно



Вказівка

Попередній монтажний розмір зменшується при остаточному фіксуванні приблизно на 20 - 25 мм. Тому звертайте увагу на достатній зазор анкеру.

При розміщенні полів послідовно

• Монтуйте анкери для монтажних шин з наступними відстанями:

	Відстань в мм
A*	1245 / 1220
В*	2500 / 2480
С	200 - 300
D	1460 - 1660

^{*} Попередній монтажний розмір/остаточний монтажний розмір Попередній монтажний розмір зменшується при остаточному фіксуванні колектора приблизно на 20 - 25 мм.


Таб. 6.3 Відстані при розміщенні полів послідовно



🥟 Вказівка

Попередній монтажний розмір зменшується при остаточному фіксуванні приблизно на 20 - 25 мм. Тому звертайте увагу на достатній зазор анкеру.

6.2.1 Покрівельний анкер тип Р (черепиця)




Мал. 6.2 Покрівельний анкер тип Р

Пояснення

- 1 Нижній покрівельний анкер
- 2 Верхній покрівельний анкер
- 3 Середній покрівельний анкер

Покрівельний анкер тип Р може кріпитись за вибором до крокви (поз. А) або до латування даху (поз. В).

Кріплення на кроквах



Мал. 6.4 Кріплення на кроквах


- 1. На відповідних місцях визволіть крокви. Відстані Ви знайдете в таб. 6.2 і 6.3.
- 2. Розташуйте покрівельний анкер. При цьому звертайте увагу на правильність положення верхнього та нижнього покрівельного анкера (див. мал. 6.2)
- 3. Відкрутіть верхній гвинт за допомогою торцевого/мутрового ключа (SW 13) настільки, доки не зможете підняти покрівельний анкер.
- 4. Встановіть покрівельний анкер на висоту черепиці, таким чином щоб верхня частина анкеру спиралася на покрівельному покритті та міцно затягніть гвинти за допомогою торцевого/ріжкового ключа (SW 13).
- 5. Пригвинтіть покрівельний анкер трьома гвинтами з доданого комплекту до крокви.
- 6. Знову зсуньте черепицю на свою первісну позицію.

Кріплення на латуванні даху



Увага!

Перед монтажем на латуванні даху неодмінно перевірте допустиме навантаження латування даху! При необхідності замініть латування даху.



Мал. 6.5 Кріплення на латуванні даху


- 1. На відповідному місці здвиньте наверх одну-дві черепиці латування даху.
 - Відстані Ви знайдете в таб. 6.2 і 6.3.
- 2. Відкрутіть верхній гвинт за допомогою торцевого/мутрового ключа (SW 13) настільки, доки не можна буде зрушити покрівельний анкер по висоті.
- 3. Повісьте покрівельний анкер на латуванні даху. При цьому звертайте увагу на правильність положення верхнього та нижнього покрівельного анкера (див. мал. 6.2)
- 4. Встановіть покрівельний анкер на висоту черепиці. Верхня частина знаходиться при цьому на покрівельному покритті, а нижня частина прилягає до латування даху. Звертайте увагу, щоб при фіксації зубів анкер прилягав щільно до латування даху і, при необхідності, з невеличким зміщенням.
- 5. Міцно закрутіть гвинти торцевим/мутровим ключем (SW 13).
- 6. Знову зсуньте черепицю на свою первісну позицію.

6.2.2 Покрівельний анкер тип S (для пласкої черепиці)



Увага!

Перед монтажем на латуванні даху неодмінно перевірте допустиме навантаження латування даху! При необхідності замініть латування даху.



Мал. 6.6 Кріплення покрівельного анкера Тип S


- 1. На відповідних місцях визволіть крокви або латування даху. Відстані Ви знайдете в таб. 6.2 і 6.3.
- 2. Розташуйте покрівельний анкер. При цьому звертайте увагу на правильну позицію верхнього та нижнього покрівельних анкерів (см. мал. 6.2).
- 3. Загвинтіть покрівельний анкер до крокви або латування даху 3 гвинтами, що входять до комплекту постачання.
- 4. Придвиньте черепицю знову на її первісне місце.

6.2.3 Комплект гвинтів-шурупів для кріплення

A

Увага!


Перед монтажем неодмінно перевірте допускне навантаження дерев'яної несної конструкції! При необхідності посильте несну дерев'яну конструкцію.




Мал. 6.7 Закріплення за допомогою гвинтів-шурупів

- 1. Зробіть отвір у відповідному місці у черепиці. Відстані Ви знайдете в таб. 6.2 і 6.3.
- 2. Пригвинтіть гвинти-шурупи крізь черепицю до крокви.
- 3. Нижню гайку загвинтіть проти черепиці и затягніть її так міцно, доки не буде досягнута необхідна герметичність отвору.
- 4. Середню гайку розташуйте так, щоб після насаджування верхньої частини анкеру передня зона покриття знаходилась на покрівлі. При цьому звертайте увагу на правильність положення верхнього та нижнього покрівельного анкера (див. мал. 6.2).
- 5. Нагвинтіть другу гайку і міцно затягніть її (SW 17).
- 6. Відділіть розпірну штангу безпосередньо поверх гайки. Зачистіть стик.


6.3 Монтаж колекторів



Мал. 6.8 Установка монтажних шин



Мал. 6.9 Правильна установка монтажних шин



Мал. 6.10 Зчеплення колектора

 Закріпіть горизонтальні монтажні шини за допомогою затискних елементів на покрівельних анкерах.



Вказівка

Відстані покрівельних анкерів один під одним знаходяться в таб. 6.2 і 6.3.



Вказівка

Для привабливого зовнішнього вигляду нижню шину розташуйте якомога далі внизу на покрівельному анкері.


- Зверніть увагу, щоб монтажні шини були закріплені горизонтально.
- Вирівняйте можливі різності висот пересуванням затискних елементів.
- Для цього потягніть затискний елемент вгору, залишається пересунути і при роз'єднанні знову затримати.

- Покладіть колектор нижнім краєм на монтажну шину та зачепіть її на затискних елементах.
- Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, затискного елемента, лежала понад краєм колектора.
- Міцно закрутіть затискні елементи нижньої монтажної шини торцевим/мутровим ключем (SW 13).




Увага!


Після затяжки затискних елементів перевірте відповідне затягування за допомогою ривків деталі що заклинює. Якщо вона хитається, дотягніть гайку.



Мал. 6.11 Середня монтажна шина (послідовне розташування полів)



Мал. 6.12 Позиціонування верхньої монтажної шини



Мал. 6.13 З'єднання монтажних шин (розташування полів паралельно)


₽ При розміщенні полів послідовно

- Зсуньте середні монтажні шини врівень з нижнім колектором (1).
- Зверніть увагу, щоб гак затискного елемента лежав понад краєм колектора.
- Закріпіть монтажні шини (2) для верхнього колектора на затискних елементах.
- Покладіть верхній колектор (3) у середню монтажну шину.
- Міцно закрутіть затискні елементи середньої шини.
- Зсуньте верхню монтажну шину урівень з нижнім колектором.
- Зверніть увагу, щоб верхня деталь що заклинює, затискного елемента, лежала понад краєм колектора.
- Міцно закрутіть затискні елементи поверх колектора.




Увага!

Після затяжки затискних елементів перевірте відповідне затягування за допомогою встряхування на заклинюючій деталі. Якщо вона хитається, дотягніть гайку.




При розміщенні полів паралельно


- Вставте сполучні елементи збоку у монтажні шини, доки не почуєте чітко, як вони увійшли в
- З'єднайте монтажні шини і закріпіть їх за допомогою затискних елементів на покрівельному анкері (пор. мал. 6.8).
- Вирівняйте можливі різності висот пересуванням затискних елементів.



Мал. 6.14 Кріплення з'єднувальних елементів (розташування полів паралельно)



Мал. 6.15 Монтаж інших гідравлічних підключень (послідовне розташування полів)



Мал. 6.16 Монтаж гідравлічних підключень (1 - 5 колектори)

🖂 При розміщенні полів паралельно

- Вставте гідравлічний з'єднувальний елемент до упору в передбачений прийомний отвір з боку колекторів.
- Закріпіть з'єднувальні елементи за допомогою скоб, всуньте скоби для верхнього підключення зверху, а для нижнього підключення - знизу.



Увага!

Небезпека пошкодження колектору через неналежну установку! Перевірте, щоб скоби (A) заскочили в паз перехідного патрубка (B).

при розміщенні полів паралельно

- Встановіть наступний колектор (1) на нижню монтажну шину.
- Придвиньте колектор до першого колектора (2), при цьому звертайте увагу на гідравлічні з'єднувальні елементи.
- Закріпіть скобами (**3**) гідравлічні з'єднувальні елементи, що уведені до упору отвору.
- Затягніть решту затискних елементів покрівельних анкерів.




Увага!


Небезпека пошкодження колектору через неналежну установку! Перевірте, щоб скоби (А) заскочили в паз перехідного патрубка (В).

🖂 При розміщенні полів паралельно

- Під'єднайте зверху прямий хід (вихідний отвір з отвором для датчика колектора) (1).
- Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
- Закрийте зворотну лінію (впуск) (2) знизу.
- Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря (3) знизу на колектор.
- Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря
 (4) на вищій позиції.
- Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою скоб.
- З'єднайте подавальну і зворотну лінії до системи за допомогою системи трубопроводів пілключення
- При необхідності перевірте підключення на герметичність.



Мал. 6.17 Монтаж гідравлічних підключень (6 чи більше колекторів)



мал. о.18 з єднання колекторів vrk. 145 п., 150 п. Розташування полів послідовно



При розміщенні полів паралельно



Вказівка

Якщо Ви підключаєте послідовно 6 чи більше колекторів, то гідравлічні підключення необхідно розташовувати діагонально, щоб досягти повного впротікання.

- Вставте зворотну лінію (впуск) (2) на одній стороні у нижній боковий отвір, а пряму лінію (випускний отвір з отвором для датчика колектора) (4) діагонально один проти одного у верхній боковий отвір.
- Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
- Зафіксуйте під'єднання і заглушки за допомогою скоб.
- Встановіть заглушку без отвору для випуску повітря (3) знизу на колектор.
- Встановіть заглушку з отвором для випуску повітря
 (1) на вищій позиції.
- Зєднайте подавальну і зворотну лінії до системи за допомогою системи трубопроводів підключення.
- При необхідності перевірте підключення на герметичність.



При розміщенні полів послідовно VFK 145 H, 150 H


- З'єднайте колектори за допомогою фітинга.
- Зафіксуйте фітинг за допомогою скоб.




Увага!

Небезпека пошкодження колектору через неналежну установку! Перевірте, щоб скоби (1) заскочили в паз


перехідного патрубка (В).



Мал. 6.19 Гідравлічне підключення VFK 145 H, 150 H, Розташування полів послідовно



Мал. 6.20 Підключення колекторів один під одним VFK 135 D



Мал. 6.21 Гідравлічне підключення VFK 135 D

При розміщенні полів послідовно VFK 145 H, 150 H

- Приєднайте до верхнього колектора пряму лінію (вихід) (1).
- Вставте датчик колектора у передбачений отвір.
- Приєднайте до нижнього колектора зворотну лінію (вхід) (2).
- З'єднайте подавальну і зворотну лінії до системи за допомогою системи трубопроводів підключення.
- При необхідності перевірте підключення на герметичність.

При розміщенні полів послідовно VFK 135 D

- З'єднаєте колектори з'єднувальною трубою за допомогою штуцерного з'єднання з врізаним кільцем (1).
- Проткніть **на верхньому колекторі** гумову заглушку для датчика температури у наміченому місці за допомогою викрутки (2).
- Встроміть датчик колектора крізь гумову заглушку, до відчуття значного спротиву (3).

☐ При розміщенні полів послідовно VFK 135 D

- Підключіть зворотну лінію знизу (впуск).
- Зверху під'єднайте до колектора пряму лінію (вихід).
- Під'єднайте до системи пряму і зворотню лінії колектора за допомогою системи трубопроводів підключення, та при необхідності перевірте підключення на герметичність.

7 Заключні роботи

Згідно наступних таблиць проконтролюйте, щоб були проведені інші робочі кроки.

	Провести	
1	При монтажі на пласкому даху: Корпус закріплений стопорним болтом та запобіжною скобою	
2	При монтажі на пласкому даху: щебеневі піддони наповнені/каркас зафіксований анкерними гвинтами	
3	Усі підключення захищені за допомогою скоб	
4	Правильно прокладене гідравлічне підключення	
5	Під'єднати щуп колектора VR 11	
6	Затягнути усі затискні елементи	
7	Під'єднати колектори до встаткування захисту від блискавки (опційно при встаткуванні захисту від блискавки)	
8	Проведено випробовування тиском (в ідеалі за допомогою повітряного тиску), усі підключення герметичні	

Таб. 7.1 Заключні роботи



Після першого введення в експлуатацію і впродовж сезону з сильними коливаннями зовнішньої температури може утворюватись конденсат в колекторі.

Це є нормальний робочій процес.



🍞 Вказівка

Віддзеркалення завдяки аномаліям скла - це типове для матеріалу явище.

8 Обслуговування клієнтів і гарантія

8.1 Сервісна служба

Бесплатная информационная телефонная линия по Украине $8\,800\,50\,142\,60$

8.2 Гарантія заводу-виготовлювача Україна, Беларусь, Молдова.

- 1. Гарантія надається на застережені в інструкції для кожного конкретного приладу технічні характеристики.
- 2. Термін гарантії заводу-виготовлювача:
 - 12 місяців від дня уведення встаткування в експлуатацію, але не більш 18 місяців від дня покупки товару;
 - за умови підписання сервісного договору між користувачем і сервісом-партнером по закінченню першого року гарантії -24 місяця від дня уведення встаткування в експлуатацію, але не більш 30 місяців від дня покупки товару; при обов'язковому дотриманні наступних умов:
 - а) устаткування куплене в офіційних постачальників Vaillant у країні, де буде здійснюватися установка встаткування;
 - б) уведення в експлуатацію й обслуговування встаткування проводиться вповноваженими Vaillant організаціями, що мають діючі місцеві дозволи й ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека й т.д.);
 - в) були дотримані всі приписи, описані в технічній документації Vaillant для конкретного приладу.
- 3. Виконання гарантійних зобов'язань, передбачених чинним законодавством тої місцевості, де був придбаний апарат виробництва фірми Vaillant, здійснюють сервісні організації, уповноважені Vaillant, або фірмовий сервіс Vaillant, що мають діючі місцеві дозволи й ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека й т.д.).
- 4. Гарантійний термін на замінені послу витікання гарантійного строку вузли, агрегати й запасні частини становить 6 місяців. У результаті ремонту або заміни вузлів і агрегатів гарантійний термін на виріб у цілому не обновляється.
- 5. Гарантійні вимоги задовольняються шляхом ремонту або заміни виробу за рішенням уповноваженої Vaillant opraнізації.
- б. Вузли й агрегати, які були замінені на справні, є власністю Vaillant і передаються вповноваженій організації.
- 7. Обов'язкове застосування оригінальних приладь (труби для підведення повітря й/або відводу продуктів згоряння, регулятори, і т.д.), запасних частин;
- 8. Претензії на задоволення гарантійних зобов'язань не приймаються, якщо:
 - а) зроблені самостійно, або невповноваженими особами, зміни в устаткуванні, підводці газу, припливного повітря, води й електроенергії, вентиляції, на димоходах, будівельні зміни в зоні установки встаткування;
 - б) устаткування було ушкоджено при транспортуванні або неналежному зберіганні;
 - в) при недотриманні інструкції із правил монтажу, і експлуатації встаткування;
 - r) робота здійснюється при тиску води понад 10 бар (для водонагрівачів);
 - д) параметри напруги електромережі не відповідають місцевим нормам;
 - e) збиток викликаний недотриманням державних технічних стандартів і норм;


- ж) збиток викликаний влученням сторонніх предметів в елементи встаткування;
- з) застосовуються неоригінальні приналежності й/або запасні частини
- 9. Уповноважені організації здійснюють безоплатний ремонт, якщо виниклі недоліки не викликані причинами, зазначеними в пункті 7, і роблять відповідні записи в гарантійному талоні.

9 Технічні дані

	Одиниця	VFK 135 D	VFK 145 H/V	VFK 150 H/V		
Тип абсорберу		Серпантин гориз.	н гориз. Серпантин гориз./верт.			
Габарити (Д x Ш x B):	мм	1233 × 2033 × 80 (B)				
таоарий (д х ш х ы,	MM	1200 x 2000 x 00	1233 x 20)33 x 80 (Г)		
Bara	КГ	37	3	38		
Об'єм	л	1,35	2,16 (Г) 1,85 (B)			
Макс. Тиск	бар		10			
Температура у стані покою	°C	176	171	172		
Площа бруто	M ²		2,51			
Поверхня апертури	M ²		2,35			
Абсорбуюча поверхня	M ²		2,33			
Абсорбер	мм	Алюмін	іум (вакуумне напилення) 0,5 x 117	'8 x 1978		
		High selective (синє)				
Покритя						
Скляна кришка	мм	3,2 (товщина) x 1233 x 2033				
Тип скла		(OURILLIO GOZDOULIO CKRO (DOLANAGIALLIO) CTOVIKTI/OLA		Сонячне безпечне скло (Антиблікове покриття)		
Пропускання	%	$\tau = 91$ $\tau = 96$				
Ізоляція задньої стінки	мм Вт/м²К кг/м³	Мінеральна вата (чорна каширована) 40 λ = 0,035 ρ = 55				
Ізоляція краю		Ніяких				
Коефіцієнт корисної дії η о	%	80,1 (F) 79,1 (B)		84,2 (Г) 83,3 (В)		
Теплоємність	Вт c/м ² К	7362 9700 (F) 8200 (B)				
Коефіцієнт розсіяння тепла (k ₁)	Вт/м²К	3,76 3,32 (F) 2,41 (B)		3,82 (Г) 2,33 (В)		
Коефіцієнт розсіяння тепла (k ₂)	Вт/м ² К ²	0,012	0,023 (Г) 0,049 (В)	О,О18 (Г) О,О49 (В)		


Таб. 9.1 Технічні дані

VFK 145 H, VFK 150 H




Мал. 9.1 Масштабне креслення VFK 145 H, VFK 150 H

VFK 135 D



Мал. 9.2 Масштабне креслення VFK 135 D

VFK 145 V, VFK 150 V



Мал. 9.3 Масштабне креслення VFK 145 V, VFK 150 V

Для специалиста

Руководство по монтажу

${\it auroTHERM}$

Монтаж на крыше/на плоской крыше

VFK 135 D VFK 145 H/V VFK 150 H/V

Оглавление

I	7 казания по документации	Z
1.1	Совместно действующая документация	2
1.2	Хранение документации	2
1.3	Используемые символы	2
1.4	Знаки соответствия	2
1.5	Действительность руководства	2
2	Использование по назначению	2
2.1	Сочетание с другими деталями	3
2.2	Условия использования	3
2.3	Маркировка СЕ	
3	Указания по безопасности	3
3.1	Правила техники	3
3.2	Предписания по предотвращению	
	несчастных случаев	4
3.3	Молниезащита	
3.4	Защита от замерзания	4
4	Перед монтажом	5
4.1	Указания по безопасности	5
4.2	Объем поставки	6
4.2.1	Монтаж на крыше	6
4.2.2	Монтаж auroSTEP на плоской крыше	7
4.3	Сборка коллекторного поля	8
4.4	Схема соединений	9
4.5	Подготовка гидравлического подключения	10
4.5.1	Монтаж на крыше	10
4.5.2	Монтаж auroSTEP на плоской крыше	10
4.6	Необходимые инструменты	10

5	Монтаж на плоской крыше	.10
5.1	Положение коллектора и расположение полей	10
5.2	Утяжеляющая нагрузка и расположение каркаса	11
5.3	Монтаж коллекторов	12
6	Монтаж на крыше	1 9
6.1	Положение коллектора и расположение полей	
6.2	Монтаж кровельных анкеров	
6.2.1	Монтаж кровельных анкеров Кровельный анкер типа Р (голландская черепица)	
6.2.2	Кровельный анкер типа Г (голпандская черепица)	
6.2.3	Кровельный анкертила 3 (для плоской черепицы)	
6.3	Монтаж коллекторов	
0.5	тионтаж коллекторов	22
7	Заключительные работы	.29
_		
8	Сервисная служба и гарантия	.25
8.1	Служба технической поддержки предприятия	00
011	для клиентов	25
8.1.1	Гарантийное и сервисное обслуживание	00
010	в России	۷۶
8.1.2	Бесплатная информационная телефонная	20
0.0	линия по Беларуси	
8.2	Гарантия	
8.2.1	Гарантия завода-изготовителя. Россия.	
8.2.2	Гарантия завода-изготовителя. Беларусь	3(
0.2.2		
	Технические панные	31
9	Технические данные	.31

2 Использование по назначению

1 Указания по документации

Следующие указания представляют собой путеводитель по всей документации.

1.1 Совместно действующая документация

При монтаже плоских коллекторов соблюдайте все руководства по монтажу деталей и компонентов гелиоустановки. Данные руководства прилагаются к соответствующим деталям системы, а также дополнительным компонентам.

За повреждения, вызванные несоблюдением данных руководств, мы не несем никакой ответственности.

1.2 Хранение документации

Передайте данное руководство по монтажу, всю действующую документацию, а при необходимости и требующиеся вспомогательные материалы стороне, эксплуатирующей установку. Она берет на себя хранение с целью предоставления в случае необходимости руководств и вспомогательных материалов.

1.3 Используемые символы

При монтаже коллектора соблюдайте указания по безопасности, приведенные в данном руководстве по монтажу!



Опасно!

Непосредственная опасность для здоровья и жизни!



Опасно

Опасность для жизни в результате удара током!



Опасно!

Опасность ожогов и ошпаривания!



Внимание!

Возможная опасная ситуация для оборудования и окружающей среды!



Указание

Полезная информация и указания.

• Символ необходимости выполнения какого-либо действия

1.4 Знаки соответствия



Данный знак свидетельствует о соответствии аппарата требованиям ГОСТ и наличии сертификата соответствия, действующего на территории России.

Правила хранения и транспортировки

Аппараты Vaillant должны транспортироваться и храниться в оригинальной упаковке в соответствии с правилами, нанесёнными на упаковку с помощью международных стандартизованных пиктограмм.

Температура окружающего воздуха при транспортировке и хранении должна составлять от -40 до +40 °C.

1.5 Действительность руководства

Данное руководство по монтажу действует исключительно для плоских коллекторов со следующими артикульными номерами:

Тип коллектора	Артикульный номер
VFK 135 D	0010004421
VFK 145 H	0010004457
VFK 145 V	0010004455
VFK 150 H	0010006285
VFK 150 V	0010006283

Табл. 1.1 Типы коллекторов и артикульные номера

Артикульный номер плоского коллектора, пожалуйста, смотрите на маркировочной табличке на верхнем краю коллектора.

Имеются различные исполнения плоских коллекторов Vaillant: auroTHERM: VFK 135 D (горизонтальное исполнение для auroSTEP), VFK 145150 H (горизонтальное исполнение), VFK 145/150 V (вертикальное исполнение).

Кроме того, коллекторы в коллекторном поле можно размещать рядом друг с другом и друг над другом.

В общем для обоих положений коллекторов и расположений полей действуют описанные в настоящем руководстве этапы монтажа и указания.

Если в отдельных случаях этапы монтажа отличаются друг от друга, на это указывается особо:

Для горизонтального положения коллектора
Для вертикального положения коллектора
Для полей, расположенных рядом друг с другом

Для полей, расположенных друг над другом

2 Использование по назначению

Плоские коллекторы Vaillant auroTHERM сконструированы в соответствии с современным уровнем техники и с учетом общепризнанных правил техники безопасности.

Тем не менее, при ненадлежащем использовании или использовании не по назначению может возникать опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность разрушения аппарата и других материальных ценностей.

Настоящий аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не обладающими опытом и/или знаниями, за исключением случаев, когда за ними присматривает или дает указания по использованию аппарата лицо, ответственное за их безопасность.

За детьми необходимо присматривать, чтобы удостовериться, что они не играют с аппаратом.

Плоские коллекторы Vaillant auroTHERM можно использовать различными способами: для приготовления горячей воды, нагрева бассейна, как помощь для систем отопления и охлаждения. Любое иное или выходящее за рамки указанного использование считается использованием не по назначению. За вызванный этим

ущерб изготовитель/поставщик не несет никакой ответственности. Риск несет единолично пользователь.

К использованию по назначению относится также соблюдение руководства по эксплуатации и монтажу, всей другой действующей документации, а также соблюдение условий выполнения осмотров и технического обслуживания.



Внимание!

Любое неправильное использование запрещено!

2.1 Сочетание с другими деталями

Плоские коллекторы Vaillant разрешается комбинировать только с деталями (крепеж, подключения и т. д.) и компонентами системы фирмы Vaillant.

Применение деталей или компонентов системы, выходящих за рамки указанного, считается использованием не по назначению. За это мы не несем ответственности.

2.2 Условия использования



Внимание!

Опасность обвала крыши!

Монтируйте плоские коллекторы только на крыши с достаточной несущей способностью.

При необходимости привлеките к работе специалиста.

Внимание!

Повреждения коллектора!

Плоские коллекторы рассчитаны на максимальную нормальную снеговую нагрузку 5,0 кH/м² и максимальную ветровую нагрузку 1,6 кH/м².

Монтаж на крыше:

Плоские коллекторы можно монтировать на крышах с углом наклона от 15° до 75° .

Монтаж на плоской крыше:

Плоские коллекторы в состоянии как при отгрузке с завода можно монтировать на каркасах плоских крыш на выбор под углом 30° , 45° или 60° .

2.3 Маркировка СЕ

Маркировка СЕ свидетельствует о том, что аппараты, соответственно с обзором типов, отвечают основным требованиям следующих директив:

- Директива 97/23/EWG Европейского Парламента и Совета по приведению в соответствие правовых предписаний странучастниц по аппаратам, работающим под давлением



Плоские коллекторы auroTHERM сконструированы по последнему слову техники и с учетом общепризнанных правил техники безопасности. Соответствие необходимым стандартам подтверждено.





Плоские коллекторы auroTHERM успешно прошли проверку согласно правилам и требованиям европейской маркировки Solar Keymark.

3 Указания по безопасности

При монтаже плоских коллекторов соблюдайте следующие указания по безопасности, правила техники и предписания по предотвращению несчастных случаев.



Опасно!

Опасность для жизни в результате обвала крыши! Опасность для жизни в результате падения различных предметов с крыши!

Соблюдайте национальные предписания, действующие для выполнения работ на высоте.



Опасно!

Опасность ожогов и ошпаривания!

Температура коллекторов внутри при попадании солнечных лучей достигает 200 °C. Поэтому снимайте заводскую солнцезащитную пленку только после ввода гелиосистемы в эксплуатацию.



Опасно!

Опасность ожогов и ошпаривания!

Температура коллекторов внутри при попадании солнечных лучей достигает 200 °C.

Поэтому избегайте выполнения работ по техническому обслуживанию на ярком солнце.



Внимание!

Опасность коррозии!

На крышах из таких благородных металлов, как алюминий (например, медные крыши) может образоваться контактная коррозия на анкерах, в результате чего уже не будет гарантирована надежная фиксация коллекторов. Обеспечьте разделение металлов соответствующими подкладками.



Внимание!

Повреждения коллектора!

Монтаж плоских коллекторов по имеющемуся руководству по монтажу предполагает наличие специальных знаний соответственно завершенному профессиональному обучению в качестве специалиста. Выполняйте монтаж только, если Вы располагаете та-

3.1 Правила техники

Монтаж должен соответствовать условиям, обеспеченным заказчиком, местным предписаниям и не в последнюю очередь правилам техники. В частности здесь следует назвать следующие прелписания:

- EN 12975 Термические гелиосистемы и их детали
 - Коллекторы
- EN 12976 Термические гелиосистемы и их детали
 - Предварительно изготовленные системы

кими специальными знаниями.

- EN 12977 Термические гелиосистемы и их детали
 - Системы, изготовленные по специальному заказу

 EN 1991-2-4 Еврокод 1 – Основные положения по проектированию и расчету воздействия на несущие конструкции, часть 2-4: Воздействия на несущие конструкции, ветровая нагрузка

Нормы и правила

При выборе места установки, проектировании, монтаже, эксплуатации, проведении инспекции, технического обслуживания и ремонта аппарата следует соблюдать государственные и местные нормы и правила, а также дополнительные распоряжения, предписания и т.п. соответствующих ведомств касательно газоснабжения, дымоотведения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарной безопасности и т.д. - в зависимости от типа аппарата.

3.2 Предписания по предотвращению несчастных случаев

- При монтаже коллекторов соблюдайте национальные предписания, действующие для выполнения работ на соответствующей высоте.
- Обеспечьте предписанную страховку против падения, используя на крыше, например, подмостки для улавливания или защитные сплошные ограждения.
- Если использование на крыше подмостков для улавливания или защитного сплошного ограждения является нецелесообразным, также в качестве защиты от падения Вы можете использовать такие предохранительные приспособления, как, например, страховочный ремень Vaillant (арт. № 302066, есть в наличии не во всех странах).
- Инструменты и вспомогательные средства (например, подъемные механизмы или приставные лестницы) используйте только согласно соответственно действующим предписаниям по предотвращению несчастных случаев.
- Оградите достаточно большую площадь в зоне возможного падения под местом монтажа, чтобы исключить вероятность травмирования людей падающими предметами.
- Обозначьте места выполнения работ, например, табличками с указаниями в соответствии с действующими предписаниями.

3.3 Молниезащита



Внимание!

Повреждения в результате удара молнии!
При монтажной высоте более 20 м, либо если коллекторы выступают за конек крыши, электропроводные детали необходимо подключить к молниеотводу!

3.4 Защита от замерзания



Внимание!

Повреждения от мороза!

При опасности замерзания в коллекторе ни в коем случае не должно быть чистой воды!

После испытания давлением и промывки в коллекторах может остаться вода.

Поэтому незамедлительно заполните гелиоустановку теплоносителем для солнечных коллекторов. Проверьте концентрацию жидкости посредством функции контроля защиты от замерзания, поскольку остатки воды в контуре гелиоустановки могут приводить к разжижению.

Вы можете использовать тестер для теплоносителя для солнечных коллекторов Vaillant (арт. № 0020020645).

4 Перед монтажом

4.1 Указания по безопасности

Пожалуйста, перед монтажом и во время него соблюдайте указания по безопасности, приведенные в разделе 3.



Опасно!

Опасность для жизни в результате обвала крыши! Опасность для жизни в результате падения различных предметов с крыши!

Соблюдайте национальные предписания, действующие для выполнения работ на высоте.

Используйте в качестве страховки страховочный ремень Vaillant (арт. № 302066).



Опасно!

Опасность ожогов и ошпаривания!

Температура коллекторов внутри при попадании солнечных лучей достигает 200 °С. Поэтому снимайте заводскую солнцезащитную пленку только после ввода гелиосистемы в эксплуатацию.



Внимание!

Повреждения коллекторов из-за неправильного хранения!

Всегда храните коллекторы в сухом и защищенном от погодных условий месте.



Внимание!

Неправильное функционирование системы из-за воздушных пузырей!

Для заполнения установки используйте тележку фирмы Vaillant (арт. № 0020042548), чтобы препятствовать образованию воздушных пузырей.

Используйте установленный в коллекторном поле ручной воздухоотводчик.

В качестве альтернативы можно установить быстродействующий воздухоотводчик для гелиосистем Vaillant (арт. № 302019) в самой высокой точке системы либо автоматическую систему воздухоотделения (арт. № 302418) в контуре гелиоустановки. Для этого соблюдайте соответствующее руководство по установке и эксплуатации.

Внимание!

Опасность повреждения внутренних компонентов! Внутреннее пространство коллекторов вентилируется через отверстие, интегрированное в ввод трубы. Не загораживайте вентиляционное отверстие для обеспечения бесперебойного функционирования.

4.2 Объем поставки

• Проверьте полноту монтажных комплектов, используя рисунки и списки материалов.

4.2.1 Монтаж на крыше




Рис. 4.1 Комплект для вертикального и горизонтального монтажа на крыше (здесь: вертикальный коллектор)

Поз.	Обозначение	Шт.	Артикульный номер (комплект)
1	Монтажная планка	2	0020059899 (монтажный комплект планок для вертикального исполнения) 0020059898 (монтажный комплект планок для горизонтального исполнения)
2	Подающая линия (выпуск с отверстием для датчика коллектора)	1	
3	Обратная линия (впуск)	1	
4	Заглушка внизу	1	0020059893 (комплект гидравлических подключений)
5	Заглушка вверху (с отверстием для выпуска воздуха)	1	
6	Скоба	4	
7	Кровельный анкер типа S (для плоской черепицы и т. д.)	4	0020055184
8	Кровельный анкер типа Р (для голландской черепицы)	4	0020055174
9	Крепежный комплект резьбовых шпилек	4	0020059897
10	Гидравлические соединения	2	-0020055181 (гидравлический комплект дополнительных элементов)
11	Скоба	4	-0020000161 (пидравлический комплект дополнительных элементов)
12	Коллектор	1	0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D) 0010004455 (auroTHERM VFK 145 V) 0010004457 (auroTHERM VFK 145 H) 0010006283 (auroTHERM VFK 150 V) 0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Табл. 4.1 Список материалов для монтажа на крыше

4.2.2 Монтаж на плоской крыше




Рис. 4.2 Комплект для вертикального и горизонтального монтажа на плоской крыше (здесь: вертикальный коллектор)

Поз.	Обозначение	Шт.	Артикульный номер (комплект)
1	Монтажная планка	2	0020059901 (монтажный комплект планок для вертикального исполнения) 0020059900 (монтажный комплект планок для горизонтального исполнения)
2	Подающая линия (выпуск с отверстием для датчика коллектора)	1	
3	Обратная линия (впуск)	1	
4	Заглушка внизу	1	0020059893 (комплект гидравлических подключений)
5	Заглушка вверху (с отверстием для выпуска воздуха)	1	
6	Скоба	4	
7	Каркас с зажимным элементом	1	0020055206 (комплект рам для вертикальной базы) 0020055207 (комплект рам для горизонтальной базы)
8	Каркас с зажимным элементом	2	0020059885 (комплект рам Drainback для 2 коллекторов)
9	Поддон с гравием (опционально)	2 3	0020059904 (комплект для поддона с гравием, 2 штуки)
10	Предохранительные зажимы	2	0020059905 (комплект для поддона с гравием, 3 штуки)
11	Гидравлические соединения	2	2020055101/
12	Скоба	4	0020055181 (гидравлический комплект дополнительных элементов)
13	Коллектор	1	0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D) 0010004455 (auroTHERM VFK 145 V) 0010004457 (auroTHERM VFK 145 H) 0010006283 (auroTHERM VFK 150 V) 0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Табл. 4.2 Список материалов для монтажа на плоской крыше

4.3 Сборка коллекторного поля

В нижеследующих таблицах приведены компоненты, необходимые для соответствующего вида монтажа.

Монтаж на крыше

		Количество коллекторов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ė p	Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893						1				
yro,	е пол	Комплект для гидр. соед., арт. № 0020055181	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расположение полей - рядом друг с другом ртикальное положение коллектора жение коллектора		Комплект анкеров 1, тип Р, арт. № 0020055174										
пруг	нтал е ко	Комплект анкеров 2, тип S, арт. № 0020055184	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10M	оризон жени	Комплект анкеров 3, резьб. шп., арт. № 0020059897										
ты -	k lol	Планка гориз., анодированная, арт. № 0020059898	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
, Z	÷	Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893						1				
е по	оло)	Комплект для гидр. соед., арт. № 0020055181	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ени	иыное поло коллектора	Комплект анкеров 1, тип Р, арт. № 0020055174										
*O = C	КОЛ	Комплект анкеров 2, тип S, арт. № 0020055184	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
аспо	Вертикальное положе- ние коллектора	Комплект анкеров 3, резьб. шп., арт. № 0020059897										
_	Ber	Планка вертик., анодированная, арт. № 0020059899]	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893		1	-	-	i	-	i	-	-	-
	oba	Комплект для гидр. соед., арт. № 0020059894	- G	1	-	-	i	-	i	-	1	-
	Горизонтальное положение коллектора	Комплект анкеров 1, тип Р, арт. № 0020055174	ZW	1								
POM	Горизонтальное эжение коллект	Комплект анкеров 2, тип S, арт. № 0020055184	1 P		-	-	-	-		-	-	-
пру	730H	Комплект анкеров 3, резьб. шп., арт. № 0020059897		-	-	-	-	-	-1	-	1	-
нан	Гор	Расш. компл. анкеров 1, тип Р, арт. № 0020059896		1								
ıpyr	5	Расш. компл. анкеров 2, тип S, арт. № 0020059895		'	-	-	-	-	-	-	-	-
λŽ		Планка гориз., анодированная, арт. № 0020059898	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Поле		Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893	1	1	-	-	- 1	-	- 1	-	ı	-
Z	oba	Комплект для гидр. соед., арт. № 0020059894	-	1	-	-	i	-	i	-	1	-
oже	альное коллектора	Комплект анкеров 1, тип Р, арт. № 0020055174		1								
Расположение полей - друг над другом		Комплект анкеров 2, тип S, арт. № 0020055184	1		-	-	ı	-	ı	-	1	-
Pac	Вертикальное жение коллек	Комплект анкеров 3, резьб. шп., арт. № 0020059897		-	-	-	i	-	i	-	1	-
	Вертик положение	Расш. компл. анкеров 1, тип Р, арт. № 0020059896		1								
	L OF	Расш. компл. анкеров 2, тип S, арт. № 0020059895			_	-			-	-		-
		Планка вертик., анодированная, арт. № 0020060379	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-

Табл. 4.3 Компоненты для монтажа на крыше

Монтаж на плоской крыше

		Количество коллектор	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	e HO e	Поддон с гравием, арт. № 0020059904		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	яние гора	Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893]				
, z ≤	O X 6	Комплект для гидр. соед., арт. № 0020055181		-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
полей ругом	2 P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	Каркас горизонтальный, арт. № 0020055207		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	lop in war	Планка гориз., алюминиевая, арт. № 0020059900	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
жени пруг с		Поддон с гравием (3 штуки), арт. № 0020059905	90	2	4	4	6	8	8	10	12	12	14
	2 d d	Поддон с гравием (2 штуки), арт. № 0020059904	ΪŽ	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1
Распол рядом	жені Кто	Комплект для гидр. подкл., арт. № 0020059893	бход						1				
a g	ертик поло:	Комплект для гидр. соед., арт. № 0020055181	Heo	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ber	Каркас вертикальный, арт. № 0020055206		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Планка вертик., алюминиевая, арт. № 0020059901		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Табл. 4.4 Компоненты для монтажа на плоской крыше

4.4 Схема соединений

Указание

При расчете объемного расхода поля учитывайте информацию для проектирования.

Расположение полей - рядом друг с другом

указание

При последовательном подключении от 1 до 5 коллекторов гидравлические подключения с одной стороны Вы можете прокладывать друг под другом.




Рис. 4.3 Расположение полей - рядом друг с другом для 1-5 коллекторов



🦙 Указание

При последовательном подключении 6 или более коллекторов гидравлические подключения следует располагать по диагонали, чтобы добиться полного протекания.




Рис. 4.4 Расположение полей - рядом друг с другом для 6 -12 коллекторов

🖟 Расположение полей - друг над другом




Рис. 4.5 Расположение полей - друг над другом



Указание

При монтаже коллекторов Drainback соблюдайте руководство по монтажу системы auroSTEP.




Рис. 4.6 Расположение полей друг над другом для коллекторов VFK 135 D

4.5 Подготовка гидравлического подключения

4.5.1 Монтаж на крыше




Рис. 4.7 Вывод трубы через подкровельную пленку

При наличии подкровельной пленки действуйте следующим образом:

- Сделайте в подкровельной пленке V-образный вырез.
- Отогните верхний более широкий язычок к находящейся сверху обрешетине, а нижний более узкий язычок - к находящейся снизу обрешетине.
- Закрепите подкровельную пленку на обрешетине, натянув ее. Так влага будет стекать в сторону.
- На крышах с опалубкой вырежьте отверстие узкой ножовкой.
- Затем обработайте кровельный картон, как описано в случае с подкровельной пленкой.

4.5.2 Монтаж auroSTEP на плоской крыше



Внимание!

Негерметичность в результате разрушения кровли! При установке на уплотнительных поверхностях крыши следите за достаточной защиты кровли.

- Установите коврики для защиты строительных конструкций, занимающие большую площадь, под системой установки.
- Если каркасы привинчиваются напрямую, после выполнения работ проверьте герметичность корпуса здания.

4.6 Необходимые инструменты

• Для монтажа плоских коллекторов подготовьте следующие инструменты.




Рис. 4.8 Монтажные инструменты: уровень, аккумуляторная отвертка, бит Torx (ТХЗО, входит в объем поставки), торцовый гаечный ключ/гаечный ключ с открытым зевом (SW 13), молоток, рулетка/ складной масштаб

5 Монтаж на плоской крыше

При монтаже на плоской крыше плоские коллекторы фиксируются на каркасах.

Такие каркасы для плоской крыши позволяют варьировать угол монтажа: 30° , 45° или 60° .

Кроме того, монтажные планки различаются по высоте, чтобы компенсировать небольшие неровности на основании.

5.1 Положение коллектора и расположение полей

Имеются различные исполнения плоских коллекторов Vaillant: один вариант для горизонтального положения коллектора, один вариант - для вертикального.

Кроме того, коллекторы в коллекторном поле можно размещать рядом друг с другом и друг над другом.

В общем для обоих положений коллекторов и расположений полей действуют описанные в настоящем руководстве этапы монтажа и указания.

Если в отдельных случаях этапы монтажа отличаются друг от друга, на это указывается особо:

	Для горизонтального положения коллектора
	Для вертикального положения коллектора
	Для полей, расположенных рядом друг с другом
B	Для полей, расположенных друг над другом

5.2 Утяжеляющая нагрузка и расположение каркаса

Сначала, используя таблицу 5.1, определите необходимую утяжеляющую нагрузку каркаса.

\triangle

Внимание!

Начиная с монтажной высоты 25 м над уровнем земли, необходимо выполнять специфический анализ или расчет.

Утяжеление [кг/коллектор]

	Высота над землей						
Угол установки	0-10 м	10-18 м	18-25 M				
30°	159	178	197				
45°	225	252	279				
60°	276	309	342				

Табл. 5.1 Утяжеление при монтаже на плоской крыше



Внимание!

Опасность обвала крыши!

Перед монтажом проверьте максимально допустимую нагрузку на крышу!


При необходимости привлеките к работе специалиста.



Внимание!

При определении места установки соблюдайте расстояние 1 м от края крыши! Другое расстояние увеличивает ветровую нагрузку.

Занимаемую площадь и расстояния каркасов друг под другом см. в табл. 5.2.



¹⁾ Угол установки (30°, 45° или 60°).

Табл. 5.2 Расстояния между каркасами

 $^{^{2]}}$ Размер A в сочетании с размером D может варьироваться на +/- 50 мм.

³ Размер действует для высоты солнца 16°, и проверяется в зависимости от географического положения.

 $^{^{4)}}$ Параметр возможен только с 4 поддонами с гравием при смещенном расположении.

5.3 Монтаж коллекторов




Рис. 5.2 Подготовка каркасов




Рис. 5.3 Монтаж поддона с гравием




Рис. 5.4 Монтаж каркасов

• Раскройте каркасы.



Внимание!

Обязательно соблюдайте таблицу 5.1 для определения необходимой утяжеляющей нагрузки!

При резьбовом соединении на крыше

• Крепите нижний телескопический профиль болтом и предохранительным зажимом.

При использовании поддонов с гравием:

• Сдвиньте поддоны с гравием (1) над профилем основания.

	Количество поддонов с гравием на один каркас
	3
	4
B	4

Табл. 5.3 Количество поддонов с гравием

- Чтобы зафиксировать поддоны с гравием, вставьте предохранительные зажимы (2) соответственно снаружи по направлению к сочленению сверху на профили основания (2 штуки на один каркас).
- Крепите нижний телескопический профиль болтом и предохранительным зажимом.
- Вставьте друг в друга телескопические профили, пока отверстия желаемого углового положения не окажутся друг над другом.



Указание

Вы можете выбрать между положениями 30°, 45° и 60° (стандартно: 45°).

- Вставьте упорный болт в соответствующее отверс-
- Зафиксируйте упорный болт предохранительным зажимом (2).




Рис. 5.5 Каркасы с поддонами с гравием




Рис. 5.6 Резьбовое соединение напрямую




Рис. 5.7 Крепеж и фиксация монтажных планок

При использовании поддонов с гравием:

- Установите коврики для защиты строительных конструкций, занимающие большую площадь, под системой установки.
- Установите соответствующее количество монтируемых коллекторов в каркасы.



Внимание!

Заполните поддоны первого каркаса перед монтажом коллектора гравием или другим подходящим наполнителем, чтобы придать системе стабильность.



Указание

Утяжеляющую нагрузку и расстояния см. в табл. 5.1 и 5.2.

При резьбовом соединении на плоской крыше:

 Установите соответствующее количество монтируемых коллекторов в каркасы.



Указание

Утяжеляющую нагрузку и расстояния см. в табл. 5.1 и 5.2.

• Закрепите каркасы на крыше.



Внимание!

Опасность негерметичности при недостаточной защите кровли!

При установке уплотнительных поверхностей крыши следите за их достаточной защитой.

- Закрепите горизонтальные монтажные планки на зажимных элементах каркасов.
- Компенсируйте возможную разность высот за счет смещения зажимных элементов.
- Для этого подтяните нижнюю часть зажимного элемента вверх, теперь его можно сместить, а при отпускании он снова защелкнется.




Рис. 5.8 Позиционирование монтажных планок



- При монтаже нескольких коллекторов монтажные планки должны заканчиваться по центру зажимных элементов (А).
- На первом и последнем каркасе монтажные планки должны выходить за край на 20 мм (В).



• Монтажные планки должны выходить за край на 20 mm (B).

• Вставьте сбоку соединительные элементы в

• Соедините монтажные планки и закрепите их в

• Компенсируйте возможную разность высот за счет смещения зажимных элементов.

монтажные планки.

(ср. рис. 5.2 - 5.4).

• Установите следующий каркас

зажимных элементах каркасов.

Для полей, расположенных рядом друг с





Рис. 5.9 Соединение монтажных планок



- Вложите коллектор нижним краем в профиль
- монтажной планки. • Следите за тем, чтобы верхняя часть зажимного

элемента (1) находилась над краем коллектора.




Рис. 5.10 Навешивание коллектора





Рис. 5.11 Позиционирование верхней монтажной планки



Для полей, расположенных рядом друг с

- Сместите верхнюю монтажную планку так, чтобы она оказалась вровень с коллектором.
- Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь зажимного элемента находилась над краем кол-
- Затяните нижние зажимные элементы торцовым гаечным ключом/гаечным ключом с открытым




Рис. 5.12 Установка трубчатых соединений




Рис. 5.13 Монтаж последующих коллекторов




Рис. 5.14 Монтаж гидравлических подключений (1- 5 коллекторов)



Для полей, расположенных рядом друг с другом

- Снимите заглушки, установленные при поставке в приемные отверстия.
- Вставьте трубчатые соединители **до упора** в приемное отверстие (1).
- Вставьте скобу в планку приемного отверстия (2).



Внимание!

Опасность повреждения коллектора из-за ненадлежащего монтажа! Убедитесь, что скоба (A) входит в паз трубчатого соединителя (B).



Для полей, расположенных рядом друг с другом

- Установите следующий коллектор на нижнюю монтажную планку.
- Придвиньте этот коллектор к первому коллектору (1) и зафиксируйте гидравлические соединительные элементы скобами (2).
- Прочно затяните оба зажимных элемента первого коллектора.



Внимание!

Опасность повреждения коллектора из-за ненадлежащего монтажа! Убедитесь, что скоба (A) входит в паз трубчатого соединителя (B).



Для полей, расположенных рядом друг с другом

- Подключите подающую линию (выпуск с отверстием для датчика коллектора) (1) сверху.
- Вставьте датчик коллектора в предусмотренное отверстие.
- Подключите обратную линию (впуск) (2) снизу.
- Монтируйте заглушку без отверстия для выпуска воздуха (3) снизу на коллекторе.
- Монтируйте заглушку с отверстием для выпуска воздуха (4) в верхней точке.
- Зафиксируйте подключения и заглушки скобами.
- Соедините подающую и обратную линию коллектора с соединительной обвязкой системы.
- При необходимости проверьте подключения на герметичность.




Рис. 5.15 Монтаж гидравлических подключений (6 или более коллекторов)




Рис. 5.16 Центральная монтажная планка




Рис. 5.17 Позиционирование верхней монтажной планки



Для полей, расположенных рядом друг с другом



Указание

При последовательном подключении 6 или более коллекторов гидравлические подключения следует располагать по диагонали, чтобы добиться полного протекания.

- Вставьте обратную линию (впуск) (2) с одной стороны в нижнее боковое отверстие, а подающую линию (выпуск с отверстием для датчика коллектора) (4) по диагонали в верхнее боковое отверстие
- Вставьте датчик коллектора в предусмотренное отверстие.
- Монтируйте заглушку без отверстия для выпуска воздуха (3) снизу на коллекторе.
- Монтируйте заглушку с отверстием для выпуска воздуха (1) в верхней точке.
- Зафиксируйте подключения и заглушки скобами.
- Соедините подающую и обратную линию коллектора с соединительной обвязкой системы.
- При необходимости проверьте подключения на герметичность.



Для полей, расположенных друг над другом

- Сместите центральную монтажную планку так, чтобы она оказалась вровень с нижним коллектором (1).
- Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь зажимного элемента находилась над краем коллектора.
- Закрепите монтажную планку (2) для верхнего коллектора на зажимном элементе.
- Вложите верхний коллектор (3) в центральную монтажную планку и зажимной элемент.
- Затяните зажимные элементы центральной планки.



Для полей, расположенных друг над другом

- Сместите верхнюю монтажную планку так, чтобы она оказалась вровень с коллектором.
- Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь зажимного элемента находилась над краем коллектора.
- Затяните верхние зажимные элементы.






Рис. 5.19 Гидравлическое подключение VFK 145 H, 150 H Расположение полей - друг над другом




Рис. 5.20 Соединение коллекторов VFK 135 D

Для полей, расположенных друг над другом VFK 145 H, 150 H

- Соедините коллекторы трубчатым соединителем.
- Зафиксируйте трубчатый коллектор скобами.



Внимание!

Опасность повреждения коллектора из-за ненадлежащего монтажа! Убедитесь, что скобы (1) входят в паз трубчатого соединителя (В).



Для полей, расположенных друг над другом VFK 145 H, 150 H

- На верхнем коллекторе подключите подающую линию (выпуск) (1).
- Вставьте датчик коллектора в предусмотренное отверстие.
- На нижнем коллекторе подключите обратную линию (впуск) (2).
- Соедините подающую и обратную линию коллектора с соединительной обвязкой системы.
- При необходимости проверьте подключения на герметичность.



Для полей, расположенных друг над другом VFK 135 D

- Соедините коллекторы соединительной трубой со штуцерным соединением с врезным кольцом
- Протолкните на верхнем коллекторе резиновую пробку отверткой (2) для датчика температуры у
- Вводите датчик коллектора через резиновую пробку, пока не ощутите отчетливое сопротивление

6 Монтаж на крыше




Рис. 5.21 Гидравлическое подключение VFK 135 D

Для полей, расположенных друг над другом VFK 135 D

- На нижнем коллекторе подключите обратную линию (впуск).
- На верхнем коллекторе подключите подающую линию (выпуск).
- Соедините подающую и обратную линию коллектора с соединительной обвязкой системы.
- При необходимости проверьте подключения на герметичность.

6 Монтаж на крыше

При монтаже на крыше плоские коллекторы быстро и надежно фиксируются на горизонтальных монтажных планках крепежными зажимами. Для достижения хорошей подгонки к различным кровельным покрытиям в Вашем распоряжении три различных типа кровельных анкеров:

- Тип Р для стандартной и кровельной черепицы (например, голландская черепица),
- Тип S для плоской кровельной драни и черепицы (например, плоская черепица, шифер), а также для чрезвычайно высоко выступающей черепицы (например, средиземноморская глиняная черепица)
- Крепежный комплект резьбовых шпилек для универсального крепежа (например, гофрированные листы, листовые профили с трапециевидной формой гофра, кровельная дрань).

6.1 Положение коллектора и расположение полей

Имеются различные исполнения плоских коллекторов Vaillant: один вариант для горизонтального положения коллектора, один вариант - для вертикального.

Кроме того, коллекторы в коллекторном поле можно размещать рядом друг с другом и друг над другом.

В общем для обоих положений коллекторов и расположений полей действуют описанные в настоящем руководстве этапы монтажа и указания.

Если в отдельных случаях этапы монтажа отличаются друг от друга, на это указывается особо:

друг с	л друга, на это указывается особо.
	Для горизонтального положения коллектора
	Для вертикального положения коллектора
	Для полей, расположенных рядом друг с другом
F	Для полей, расположенных друг над другом

6.2 Монтаж кровельных анкеров



Внимание!

Опасность коррозии!

На крышах из таких благородных металлов, как алюминий (например, медные крыши) может образоваться контактная коррозия на анкерах, в результате чего уже не будет гарантирована надежная фиксация коллекторов. Обеспечьте разделение металлов соответствующими подкладками.

 Сначала на основании таблицы 6.1 определите необходимое количество кровельных анкеров.

			Зона снеговой нагрузки										
Количество	Высота над		5		2	4 3			2		1		
коллекторов	уровнем моря [м] до						Уклон к	рыши от:					
			10°	40°	10°	40°	10°	40°	10°	40°	10°	40°	
	700		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1	900		4	4	4	4	4	4	6	4	6	4	
	1200		4	4	4	4	6	4	8	6	8	6	
	700		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
2	900		8	8	8	8	8	8	12	8	12	8	
	1200		8	8	8	8	12	8	16	12	16	12	
	700	ство анкеров	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
3	900		12	12	12	12	12	12	18	12	18	12	
	1200		12	12	12	12	18	12	24	18	24	18	
	700		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
4	900		16	16	16	16	16	16	24	16	24	16	
	1200	Количество	16	16	16	16	24	16	32	24	32	24	
	700	Ko	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
5	900		20	20	20	20	20	20	30	20	30	20	
	1200		20	20	20	20	30	20	40	30	40	30	
	700		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
6	900		24	24	24	24	24	24	36	24	36	24	
	1200		24	24	24	24	36	24	48	36	48	36	
	700		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
7	900		28	28	28	28	28	28	42	28	42	28	
	1200		28	28	28	28	42	28	56	42	56	42	

Сфера действия согласно EN 1991 T 1-3

Fmax анкеров: тип S/тип Р 1,875 кН

Ветровая нагрузка: согласно положенной в основу в соответствии с EN 1991 Т 1-3 расчетной нагрузке необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния коллекторов до края:

Табл. 6.1 Количество требуемых кровельных анкеров

^{1.} Соответственно минимальное значение 1/10 длины здания (длины свеса) или 1/5 высоты здания до свеса и до конька.

^{2.} Соответственно минимальное значение 1/10 ширины здания (ширина фронтона) или 1/5 высоты здания до боковых краев.

При использовании комплекта дополнительных элементов необходимо следить за тем, чтобы крюки в крыше были установлены по центру на равных расстояниях. При высоте более 900 НН [м] и уклоне крыши менее 40°, начиная с зоны снеговой нагрузки 2, следует составить статистику единичного случая.




Рис. 6.1 Расстояния для полей, расположенных рядом друг с другом




Рис. 6.2 Расстояния для полей, расположенных друг над другом

Для полей, расположенных рядом друг с другом

• Монтируйте анкеры для монтажных планок, соблюдая следующие расстояния:

A*	1245 / 1220	2045 / 2020
В	200	- 300
С	1460 - 1660	660 - 860


Размер при предварительном монтаже/размер при готовом монтаже размер предварительного монтажа при окончательной фиксации уменьшается прибл. на 20 - 25 мм.

Табл. 6.2 Расстояния для полей, расположенных рядом друг с другом



Указание

Размер предварительного монтажа при окончательной фиксации уменьшается прибл. на 20 - 25 мм. Поэтому следите за достаточным зазором между анкерами.



• Монтируйте анкеры для монтажных планок, соблюдая следующие расстояния:

	Расстояние в мм
A*	1245 / 1220
В*	2500 / 2480
С	200 - 300
D	1460 - 1660

Размер при предварительном монтаже/размер при готовом монтаже Размер предварительного монтажа при окончательной фиксации уменьшается прибл. на 20 - 25 мм.

Табл. 6.3 Расстояния для полей, расположенных друг над другом



Указание

Размер предварительного монтажа при окончательной фиксации уменьшается прибл. на 20 - 25 мм. Поэтому следите за достаточным зазором между анкерами.

6.2.1 Кровельный анкер типа Р (голландская черепица)




Рис. 6.2 Кровельные анкеры типа Р

Пояснение

- 1 Нижний кровельный анкер
- 2 Верхний кровельный анкер
- 3 Центральный кровельный анкер

Кровельный анкер типа P можно крепить на выбор: на **стропиле** (поз. A) или на обрешетине (поз. B).

Крепление на стропиле




Рис. 6.4 Крепление на стропиле

- 1. Освободите стропило на соответствующем месте. Расстояния см. в табл. 6.2 и 6.3.
- 2. Позиционируйте кровельный анкер. При этом следите за правильностью положения верхнего и нижнего кровельного анкера (см. рис. 6.2).
- 3. Ослабьте верхний винт торцовым гаечным ключом/гаечным ключом с открытым зевом (SW 13) на столько, пока кровельный анкер нельзя будет отрегулировать по высоте.
- 4. Отрегулируйте кровельный анкер по высоте голландской черепицы, так чтобы верхняя часть анкера прилегала к кровельному покрытию, и затяните винт гаечным ключом/гаечным ключом с открытым зевом (SW 13).
- 5. Привинтите кровельный анкер 3 винтами, входящими в объем поставки, к стропилу.
- Переместите голландскую черепицу обратно в ее начальное положение.

Крепление на обрешетине



Внимание!

Перед монтажом на обрешетине обязательно проверьте ее несущую способность!
При необходимости замените обрешетину.




Рис. 6.5 Крепление на обрешетине

- $1.\,\mathrm{Ha}$ соответствующем месте сдвиньте вверх одну-две черепицы над обрешетиной.
 - Расстояния см. в табл. 6.2 и 6.3.
- 2. Ослабьте верхний винт торцовым гаечным ключом/гаечным ключом с открытым зевом (SW 13) на столько, пока кровельный анкер нельзя будет отрегулировать по высоте.
- 3. Навесьте кровельный анкер на обрешетину. При этом следите за правильностью положения верхнего и нижнего кровельного анкера (см. рис. 6.2).
- 4. Отрегулируйте кровельный анкер по высоте голландской черепицы. Верхняя часть при этом прилегает к кровельному покрытию, нижняя часть вплотную придвигается снизу к обрешетине. Следите за тем, чтобы анкер при фиксации зубцов плотно обхватывал обрешетину и при необходимости был немного предварительно напряжен.
- 5. Затяните винт торцовым гаечным ключом/гаечным ключом с открытым зевом (SW 13).
- Переместите голландскую черепицу обратно в ее начальное положение.

6.2.2 Кровельный анкер типа S (для плоской черепицы)



Внимание!

Перед монтажом на обрешетине обязательно проверьте ее несущую способность! При необходимости замените обрешетину.




Рис. 6.6 Крепление кровельных анкеров типа S

- 1. На соответствующих местах освободите стропило или обрешетину. Расстояния см. в табл. 6.2 и 6.3.
- 2. Позиционируйте кровельный анкер. При этом следите за правильностью положения верхнего и нижнего кровельного анкера (см. рис. 6.2).
- 3. Привинтите кровельный анкер 3 винтами, входящими в объем поставки, на стропиле либо на обрешетине.
- 4. Переместите голландскую черепицу обратно в ее начальное положение.

6.2.3 Крепежный комплект резьбовых шпилек



Внимание!

Перед монтажом обязательно проверьте несущую способность деревянного основания!
При необходимости усильте деревянное основание.




Рис. 6.7 Крепление резьбовыми шпильками

- 1. На соответствующем месте просверлите отверстие в голландской черепице. Расстояния см. в табл. 6.2 и 6.3.
- 2. Затяните резьбовую шпильку через голландскую черепицу на стропиле.
- 3. Привинтите нижнюю гайку по направлению к голландской черепице и затяните ее так, чтобы уплотнение достаточно уплотняло отверстие.
- 4. Позиционируйте центральную гайку так, чтобы после насаживания верхней части анкера передняя область наложения прилегала к кровельному покрытию. При этом следите за правильностью положения верхнего и нижнего кровельного анкера (см. рис. 6.2).
- 5. Привинтите вторую гайку и затяните ее (SW 17).
- Отделите резьбовой стержень прямо над гайкой.
 Удалите заусенцы на месте стыка.

6.3 Монтаж коллекторов




Рис. 6.8 Монтаж монтажных планок




Рис. 6.9 Балансирование монтажных планок




Рис. 6.10 Навешивание коллектора

• Закрепите горизонтальные монтажные планки зажимными элементами на кровельных анкерах.



🥟 Указание

Расстояния между кровельными анкерами см. в табл. 6.2 и 6.3.



Указание

Чтобы обеспечить более привлекательный внешний вид, разместите нижнюю планку по возможности ниже на кровельном анкере.

- Следите за тем, чтобы монтажные планки были закреплены горизонтально.
- Компенсируйте возможную разность высот за счет смещения зажимных элементов.
- Для этого подтяните зажимной элемент вверх, теперь он перемещается и снова защелкивается при отпускании.

- Уложите коллектор нижним краем на монтажную планку и навесьте его на зажимные элементы.
- Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь зажимного элемента находилась над краем кол-
- Затяните зажимные элементы нижней монтажной планки гаечным ключом/гаечным ключом с открытым зевом (SW 13).



Внимание!

После затягивания зажимных элементов проверьте надлежащую затяжку, пошатав верхнюю зажимную деталь. Если она двигается, подтяните гайку.




Рис. 6.11 Центральная монтажная планка (расположение полей друг над другом)




Рис. 6.12 Позиционирование верхней монтажной планки




Рис. 6.13 Соединение монтажных планок (расположение полей рядом друг с другом)

Для полей, расположенных друг над другом

- Сместите центральную монтажную планку так, чтобы она оказалась вровень с нижним коллектором (1).
- Следите за тем, чтобы крюк зажимного элемента находился над краем коллектора.
- Закрепите монтажную планку (2) для верхнего коллектора на зажимном элементе.
- Вложите верхний коллектор (3) в центральную монтажную планку.
- Привинтите зажимные элементы центральной планки.
- Сместите верхнюю монтажную планку так, чтобы она оказалась вровень с нижним коллектором.
- Следите за тем, чтобы верхняя зажимная деталь зажимного элемента находилась над краем коллектора.
- Прочно затяните зажимные элементы над коллектором.



Внимание!

После затягивания зажимных элементов проверьте надлежащую затяжку, пошатав верхнюю зажимную деталь. Если она двигается, подтяните гайку.



Для полей, расположенных рядом друг с другом

- Вставьте соединительные элементы сбоку в монтажные планки так, чтобы они ощутимо защелкнулись.
- Соедините монтажные планки и закрепите их зажимными элементами на кровельных анкерах (ср. рис. 6.8).
- Компенсируйте возможную разность высот за счет смещения зажимных элементов.




Рис. 6.14 Установка соединительных элементов (расположение полей рядом друг с другом)




Рис. 6.15 Монтаж последующих коллекторов (расположение полей рядом друг с другом)




Рис. 6.16 Монтаж гидравлических подключений (1-5 коллекторов)



Для полей, расположенных рядом друг с другом

- Вставьте гидравлические соединительные элементы **до упора** в предусмотренные приемные отверстия сбоку коллекторов.
- Закрепите соединительные элементы скобами, сдвиньте скобы для верхнего подключения сверху в планку, а для нижнего подключения - снизу.



Внимание!

Опасность повреждения коллектора из-за ненадлежащего монтажа! Убедитесь, что скоба (A) входит в паз трубчатого соединителя (B).



Для полей, расположенных рядом друг с другом

- Установите следующий коллектор (1) на нижнюю монтажную планку.
- Придвиньте этот коллектор к первому коллектору (2), при этом следите за гидравлическими соединительными элементами.
- Зафиксируйте вставленные до упора в отверстие гидравлические соединительные элементы скобами (3).
- Затяните все оставшиеся зажимные элементы кровельных анкеров.



Внимание!

Опасность повреждения коллектора из-за ненадлежащего монтажа! Убедитесь, что скоба (A) входит в паз трубчатого соединителя (B).



Для полей, расположенных рядом друг с другом

- Подключите подающую линию (выпуск с отверстием для датчика коллектора) (1) сверху.
- Вставьте датчик коллектора в предусмотренное отверстие.
- Подключите обратную линию (впуск) (2) снизу.
- Монтируйте заглушку без отверстия для выпуска воздуха (3) снизу на коллекторе.
- Монтируйте заглушку с отверстием для выпуска воздуха (4) в верхней точке.
- Зафиксируйте подключения и заглушки скобами.
- Соедините подающую и обратную линию коллектора с соединительной обвязкой системы.
- При необходимости проверьте подключения на герметичность.




Рис. 6.17 Монтаж гидравлических подключений (6 или более коллекторов)




Рис. 6.18 Соединение коллекторов VFK 145 H, 150 H, расположение полей - друг над другом



Для полей, расположенных рядом друг с другом



Указание

При последовательном подключении 6 или более коллекторов гидравлические подключения следует располагать по диагонали, чтобы добиться полного протекания.

- Вставьте обратную линию (впуск) (2) с одной стороны в нижнее боковое отверстие, а подающую линию (выпуск с отверстием для датчика коллектора) (4) по диагонали в верхнее боковое отверстие
- Вставьте датчик коллектора в предусмотренное отверстие.
- Зафиксируйте подключения и заглушки скобами.
- Монтируйте заглушку без отверстия для выпуска воздуха (3) снизу на коллекторе.
- Монтируйте заглушку с отверстием для выпуска воздуха (1) в верхней точке.
- Соедините подающую и обратную линию коллектора с соединительной обвязкой системы.
- При необходимости проверьте подключения на герметичность.



Для полей, расположенных друг над другом VFK 145 H, 150 H

- Соедините коллекторы трубчатым соединителем.
- Зафиксируйте трубчатый коллектор скобами.



Внимание!

Опасность повреждения коллектора из-за ненадлежащего монтажа! Убедитесь, что скобы (1) входят в паз трубчатого соединителя (В).




Рис. 6.19 Гидравлическое подключение VFK 145 H, 150 H, расположение полей - друг над другом




Рис. 6.20 Соединение коллекторов друг с другом VFK $135\ D$




Рис. 6.21 Гидравлическое подключение VFK 135 D

☐ Для полей, расположенных друг над другом VFK 145 H, 150 H

- На верхнем коллекторе подключите подающую линию (выпуск) (1).
- Вставьте датчик коллектора в предусмотренное отверстие.
- На нижнем коллекторе подключите обратную линию (впуск) (2).
- Соедините подающую и обратную линию коллектора с соединительной обвязкой системы.
- При необходимости проверьте подключения на герметичность.

Пля полей, расположенных друг над другом VFK 135 D

- Соедините коллекторы соединительной трубой со штуцерным соединением с врезным кольцом (1).
- Протолкните на верхнем коллекторе резиновую пробку отверткой (2) для датчика температуры у отметки
- Вводите датчик коллектора через резиновую пробку, пока не ощутите отчетливое сопротивление (3).

Для полей, расположенных друг над другом VFK 135 D

- Подключите внизу обратную линию (впуск).
- Подключите подающую линию (выпуск) сверху на коллекторе.
- Соедините подающую и обратную линию коллектора с соединительной обвязкой системы и при необходимости проверьте подключения на герметичност.

7 Заключительные работы

На основе нижеследующей таблицы проверьте, выполнены ли все рабочие этапы.

	Рабочий этап	
1	При монтаже на плоской крыше: каркасы зафиксированы упорным болтом и предохранительным зажимом	
2	При монтаже на плоской крыше: поддоны под гравий заполнены/каркасы закреплены анкерами	
3	Все подключения зафиксированы скобами	
4	Гидравлические подключения проложены правильно	
5	Датчик коллектора VR 11 подключен	
6	Все зажимные элементы затянуты	
7	Коллекторы подключены к молниеотводу (опционально при наличии молниеотвода)	
8	Испытание давлением (в идеале давлением воздуха) выполнено, все подключения герметичны	

Табл. 7.1 Заключительные работы



Указание

После первого ввода в эксплуатацию и во времена года с сильными колебаниями температуры наружного воздуха в коллекторе может образовываться конденсат.

Это является нормальным поведением при эксплуатации.



Указание

Отражения из-за неравномерности стекла типичны для этого материала.

8 Сервисная служба и гарантия

8.1 Служба технической поддержки предприятия для клиентов

8.1.1 Гарантийное и сервисное обслуживание в России.

Актуальную информацию по организациям, осуществляющим гарантийное и сервисное обслуживание продукции Vaillant, Вы можете получить по телефону "горячей линии" и по телефону представительства фирмы Vaillant, указанным на обратной стороне обложки инструкции. Смотрите также информацию на Интернет-сайте.

8.1.2 Бесплатная информационная телефонная линия по Беларуси

8 800 50 142 60

8.2 Гарантия

8.2.1 Гарантия завода-изготовителя. Россия.

Вам, как владельцу аппарата, в соответствии с действующим законодательством может быть предоставлена гарантия изготовителя.

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия предприятия-изготовителя действует только в случае, если монтаж и ввод в эксплуатацию, а также дальнейшее обслуживание аппарата были произведены аттестованным фирмой Vaillant специалистом специализированного предприятия. При этом наличие аттестации Vaillant не исключает необходимости аттестации персонала этого предприятия в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами касательно сферы деятельности данного предприятия. Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действующим законодательством той местности, где был приобретен аппарат производства фирмы Vaillant, осуществляет предприятиепродавец Вашего аппарата или связанное с ним договором предприятие, уполномоченное по договору с фирмой Vaillant выполнять гарантийный и негарантийный ремонт оборудования фирмы Vaillant. Ремонт может также выполнять предприятие, являющееся аттестованным сервисным центром. По договору с фирмой Vaillant это предприятие в течение гарантийного срока бесплатно устранит все выявленные им недостатки, возникшие по вине завода-изготовителя. Конкретные условия гарантии и длительность гарантийного срока устанавливаются и документально фиксируются при продаже и вводе аппарата в эксплуатацию. Обратите внимание на необходимость заполнения раздела "Сведения о продаже" с серийным номером аппарата, отметками о продаже на стр. 2 данного паспорта.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, нарушением правил транспортировки и хранения, загрязнениями любого рода, замерзанием воды, неквалифицированным монта-

жом и/или вводом в эксплуатацию, несоблюдением инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования и принадлежностей к нему и прочими не зависящими от изготовителя причинами, а также на работы по монтажу и обслуживанию аппарата. Фирма Vaillant гарантирует возможность приобретения любых запчастей к данному изделию в течение минимум 10 лет после снятия его с производства.

Установленный срок службы исчисляется с момента ввода в эксплуатацию и указан в прилагаемой к конкретному изделию документации.

На аппараты типа VK, VKK, VKO, GP 210, VU, VUW, VIH, VRC и принадлежности к ним завод-изготовитель устанавливает срок гарантии 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента продажи конечному потребителю. На аппараты типа MAG, VGH, VER, VES, VEH/VEN, VEK, VED – 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента продажи конечному потребителю. На аппараты типа MAG, VGH, VER, VES, VEH/VEN, VEK, VED – 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента продажи конечному потребителю.

Гарантия на запчасти составляет 6 месяцев с момента розничной продажи при условии их установки аттестованной фирмой Vaillant специалистом.

При частичном или полном отсутствии сведений о продаже и/или вводе в эксплуатацию, подтверждённых документально, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления аппарата. Серийный номер изделия содержит сведения о дате выпуска: цифры 3 и 4 — год изготовления, цифры 5 и 6 — неделя года изготовления.

Предприятие, являющееся аттестованным сервисным центром Vaillant, имеет право отказать конечному потребителю в гарантийном ремонте оборудования, ввод в эксплуатацию которого выполнен третьей стороной, если специалистом этого предприятия будут обнаружены указанные выше причины, исключающие гарантию завода-изготовителя.

8.2.2 Гарантия завода-изготовителя. Беларусь

- 1. Гарантия предоставляется на оговоренные в инструкции для каждого конкретного прибора технические характеристики.
- 2. Срок гарантии завода-изготовителя:
 - 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня покупки товара;
 - при условии подписания сервисного договора между Пользователем и сервис-партнером по окончанию первого года гарантии
 - 24 месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня покупки товара; при обязательном соблюдении следующих условий:
 - a) оборудование куплено у официальных поставщиков Vaillant в стране, где будет осуществляться установка оборудования;
 - б) ввод в эксплуатацию и обслуживание оборудования проводится уполномоченными Vaillant организациями, имеющими действующие местные разрешения и лицензии (охрана труда, газовая служба, пожарная безопасность и т.д.);
 - в) были соблюдены все предписания, описанные в технической документации Vaillant для конкретного прибора.
- 3. Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действующим законодательством той местности, где был приобретен аппарат производства фирмы Vaillant, осуществляют сер-

- висные организации, уполномоченные Vaillant, или фирменный сервис Vaillant, имеющие действующие местные разрешения и лицензии (охрана труда, газовая служба, пожарная безопасность и т.д.).
- 4. Гарантийный срок на замененные после истечения гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части составляет 6 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и агрегатов гарантийный срок на изделие в целом не обновляется.
- Гарантийные требования удовлетворяются путем ремонта или замены изделия по решению уполномоченной Vaillant организации.
- б. Узлы и агрегаты, которые были заменены на исправные, являются собственностью Vaillant и передаются уполномоченной организации.
- Обязательно применение оригинальных принадлежностей (трубы для подвода воздуха и/или отвода продуктов сгорания, регуляторы, и т.д.), запасных частей;
- 8. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются, если:
 - а) сделаны самостоятельно, или неуполномоченными особами, изменения в оборудовании, подводке газа, приточного воздуха, воды и электроэнергии, вентиляции, на дымоходах, строительные изменения в зоне установки оборудования;
 - б) оборудование было повреждено при транспортировке или ненадлежащем хранении;
 - в) при несоблюдении инструкции по правилам монтажа, и эксплуатации оборудования;
 - г) работа осуществляется при давлении воды свыше 10 бар (для водонагревателей);
 - д) параметры напряжения электросети не соответствуют местным нормам;
 - е) ущерб вызван несоблюдением государственных технических стандартов и норм;
 - ж)ущерб вызван попаданием инородных предметов в элементы оборудования;
 - з) применяются неоригинальные принадлежности и/или запас-
- 9. Уполномоченные организации осуществляют безвозмездный ремонт, если возникшие недостатки не вызваны причинами, указанными в пункте 7, и делают соответствующие записи в гарантийном талоне.

9 Технические данные

	Единицы измерения	VFK 135 D	VFK 145 H/V	VFK 150 H/V
Тип абсорбера		Змеевик гориз.	Змеевик г	ориз./верт.
Размеры (Д х Ш х В)	MM	1233 × 2033 × 80	2033 x 12	233 x 80 (V)
тазмеры (д х ш х в)	MM	1233 X 2033 X 00	1233 x 20	033 x 80 (H)
Bec	КГ	37	;	38
Объем	л	2,16 (H) 1,85 (V)		
Макс. давление	бар		10	_
Температура в состоянии покоя	°C	176	171	172
Площадь брутто	M ²	2,51		
Апертурная поверхность	M ²	2,35		
Абсорбирующая поверхность	m ²	2,33		
Абсорбер	мм	Алюминий (покрытие вакуумным напылением) 0,5 x 1178 x 1978		
		Высоко избирательное (синее)		
Покрытие		α = 95 % ϵ = 5 %		
Стеклянная крышка	мм	3,2 (толщина) x 1233 x 2033		
Тип стекла		Защитное стекло (приз	зматическая структура)	Защитное стекло (антибликовое покрытие
Пропускание	%	τ =	91	τ = 96
Изоляция задней стенки	мм Вт/м²К кг/м³	Минеральная вата (черная, кашированная) 40 $\lambda = 0,035$ $\rho = 55$		
Изоляция по краю		нет		
КПД ηо	%	80,1	80,1 (H) 79,1 (V)	84,2 (H) 83,3 (V)
Теплоемкость	Втс/м²К	7362 9700 (H) 8200 (V)		
Коэффициент тепловых потерь (k ₁)	Вт/м²К	3,76	3,32 (H) 2,41 (V)	3,82 (H) 2,33 (V)
Коэффициент тепловых потерь (k ₂)	Вт/м ² К ²	0,012	0,023 (H) 0,049 (V)	0,018 (H) 0,049 (V)

Табл. 9.1 Технические данные

VFK 145 H, VFK 150 H




Рис. 9.1 Размерный чертеж VFK 145 H, VFK 150 H

VFK 135 D




Рис. 9.2 Размерный чертеж VFK 135 D

VFK 145 V, VFK 150 V




Рис. 9.3 Размерный чертеж VFK 145 V, VFK 150 V

Pro servisního technika

Návod k montáži

auroTHERM

Montáž na rovnou/plochou střechu

VFK 135 D VFK 145 H/V

Obsah

I	Intormace k dokumentaci	<i>C</i>
1.1	Související dokumentace	2
1.2	Uschování podkladů	
1.3	Použité symboly	
1.4	Platnost návodu	
2	Použití v souladu s určením	2
2.1	Kombinace s jinými díly	3
2.2	Podmínky použití	3
2.3	Označení CE	3
3	Bezpečnostní pokyny	
3.1	Technická pravidla	
3.2	Předpisy na ochranu před úrazem	
3.3	Ochrana před bleskem	4
3.4	Ochrana před mrazem	4
_		_
4	Před montáží	
4.1	Bezpečnostní pokyny	
4.2	Rozsah dodávky	
4.2.1	Montáž na šikmé střeše	
4.2.2	Montáž na ploché střeše	
4.3	Konfekcionování kolektorového pole	
4.4	Schéma zapojení	
4.5	Příprava hydraulické přípojky	
4.5.1	Montáž na šikmé střeše	
4.5.2	Montáž na ploché střeše	9

4.6 5	Potřebné nástroje Montáž na ploché střeše	
5.1 5.2 5.3	Poloha kolektoru a uspořádání pole Zatížení a uspořádání podstavců Montáž kolektorů	9 10
6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3	Montáž na šikmou střechu	17 18 20 21
7	Závěrečné práce	28
8 8.1 8.2	Služba zákazníkům a záruka Servis Záruční lhůta	28
9	Technické údaje	29

1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny slouží jako vodítko pro celou dokumentaci.

1.1 Související dokumentace

Při montáži plochých kolektorů dodržujte všechny návody k instalaci dílů a komponent solárního zařízení. Tyto návody jsou přiloženy ke všem součástem zařízení a doplňkovým komponentům.

Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

1.2 Uschování podkladů

Tento návod na montáž a také všechny další platné podklady a případně potřebné pomůcky předejte provozovateli zařízení. Ten je odpovědný za uschování návodů a pomocných prostředků, aby byly k dispozici v případě potřeby.

1.3 Použité symboly

Při montáži kolektoru dbeite bezpečnostních pokvnů v tomto návodu k montáži!



Nebezpečí!

Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a živo-



Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života v důsledku zasažení elektrickým proudem!



Nebezpečí!

Nebezpečí popálení a opaření!



Pozor!

Možná nebezpečná situace pro výrobek a životní prostředí!



Upozornění

Užitečné informace a pokyny.

· Symbol potřebné činnosti

Platnost návodu

Tento návod k montáži platí výlučně pro ploché kolektorv s následujícími čísly výrobků:

Typ kolektoru	Obj. č.
VFK 135 D	0010004421
VFK 145 H	0010004457
VFK 145 V	0010004455

Tab. 1.1 Typy kolektorů a čísla zboží

Objednací číslo plochého kolektoru je uvedeno na typovém štítku a horní hraně kolektoru.

Ploché kolektory Vaillant isou k dispozici v různých provedeních: auroTHERM: VFK 135 D (horizontálně pro auroSTEP), VFK 145 H (horizontálně), VFK 145 V (vertikálně)

Kromě toho mohou být kolektory v kolektorovém poli uspořádány vedle sebe a nad sebou.

Obecně jsou montážní kroky a pokyny popsané v tomto návodu platné pro obě polohy kolektoru a uspořádání pole.

Pokud se v jednotlivých případech montážní kroky od sebe odlišují, tak na to bude zvlášť upozorněno:

U horizontální polohy kolektoru
U vertikální polohy kolektoru
Při uspořádání polí vedle sebe
Při uspořádání polí nad sebou

Použití v souladu s určením 2

Ploché kolektory Vaillant auroTHERM isou vyrobeny podle současného stavu techniky a v souladu s bezpečnostně-technickými pravidly.

Přesto může při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, nebo k poškození zařízení či jiných věcných hodnot.

Toto zařízení nesmějí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými či psychickými schopnostmi, dále osoby, které nedisponují potřebnými znalostmi nebo nemají s obsluhou takového zařízení zkušenosti, pokud ovšem zařízení neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost či pokud nezískaly od této osoby instrukce k používání zařízení. Dbejte na to, aby si se zařízením nepozorovaně nehrály

Ploché kolektory auroTHERM Vaillant mohou být používány rozmanitým způsobem: k přípravě teplé vody, ohřívání bazénu, jako podpora pro topná a chladicí zařízení. Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za takto vzniklé škody výrobce/dodavatel neručí. Riziko

Ke správnému použití v souladu s určením patří také dodržování návodu k obsluze a instalaci, dodržování dalších platných předpisů a podkladů a dodržování podmínek kontroly a údržby.



nese samotný uživatel.

Jakékoli zneužití či použití zařízení v rozporu s určením je zakázáno!

2.1 Kombinace s jinými díly

Ploché kolektory Vaillant mohou být kombinovány jen s díly (upevnění, přípojky atd.) a komponentami zařízení firmy Vaillant.

Používání jiných dílů nebo komponent zařízení se považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za to neručíme.

2.2 Podmínky použití



Pozor!

Nebezpečí pádu střechy!

Ploché kolektory montujte jen na dostatečně nosné střechy.

Eventuálně také přizvěte odborníka.

Pozor!

Poškození kolektoru!

Ploché kolektory jsou vhodné pro maximální zatížení sněhem 5,0 kN/m² a maximální zatížení náporem větru 1,6 kN/m².

Montáž na šikmou střechu:

Ploché kolektory můžete namontovat na střechy s úhlem sklonu 15° až 75°.

Montáž na plochou střechu:

Ploché kolektory můžete namontovat na podstavce plochých střech ve stavu při dodání volitelně pod úhlem 30°, 45° nebo 60°.

2.3 Označení CE

Označením CE se dokládá, že zařízení dle přehledu typu splňují základní požadavky následující směrnice:

 Směrnice 97/23/EHS evropského Parlamentu a Rady ke sjednocení právních předpisů členských států o tlakových zařízeních



Ploché kolektory auroTHERM byly zkonstruovány na základě moderní techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel.

Shoda s příslušnými normami byla prokázána.





Ploché kolektory auroTHERM jsou úspěšně atestovány podle pravidel a požadavků evropské značky Solar Keymark.

3 Bezpečnostní pokyny

Při montáži plochých kolektorů dodržujte následující bezpečnostní pokyny, technická pravidla a předpisy úrazové zábrany.



Nebezpečí!

Ohrožení života při pádu ze střechy! Ohrožení života díly padajícími ze střechy! Dbejte národních zákonných předpisů platných pro práce ve výškách.



Nebezpečí!

Nebezpečí popálení a opaření!

Kolektory se uvnitř při slunečním záření zahřejí až na teplotu 200°C. Fólii na ochranu proti slunci, instalovanou výrobcem, odstraňte proto až po uvedení solárního systému do provozu.



Nebezpečí!

Nebezpečí popálení a opaření!

Kolektory se uvnitř při slunečním záření zahřejí až na teplotu 200 °C.

Proto zabraňte údržbě při záření slunce.



Pozor!

Nebezpečí koroze!

U střech z ušlechtilých materiálů, např. hliníku (měděné střechy), může dojít ke stykové korozi kotev, pak již nelze zajistit upevnění kolektorů. Zajistěte, aby byly kovy odděleny vhodnými podložkami.



Pozor!

Poškození kolektoru!

Montáž plochých kolektorů podle předloženého návodu k montáži předpokládá odborné znalosti na základě ukončeného odborného vzdělání kvalifikovaného pracovníka.

Montáž provádějte jen tehdy, pokud máte tyto odborné znalosti.

3.1 Technická pravidla

Montáž musí vyhovovat podmínkám v místě instalace, místním předpisům a technickým pravidlům. Zde je třeba uvést zejména následující předpisy:

- EN 12975 Tepelné solární soustavy a součásti
 Kolektory
- EN 12976 Tepelné solární soustavy a součásti
 - Soustavy průmyslově vyráběné
- EN 12977 Tepelné solární soustavy a součásti
- Soustavy vyrobené na přání zákazníka
- EN 1991-2-4 Eurocode 1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

3.2 Předpisy na ochranu před úrazem

- Při montáži kolektorů dodržujte národní předpisy platné pro práci v příslušných výškách.
- Zajistěte předepsané zajištění proti pádu např. použitím střešního jisticího vybavení nebo střešní ochranné zábrany.
- Nelze-li použít střešní jisticí vybavení nebo střešní ochranné zábrany, použijte jako pojistku proti pádu bezpečnostní vybavení, jako např. bezpečnostní pás Vaillant (obj. č. 302066, není k dispozici ve všech zemích).
- Nářadí a pomůcky (např. zdvihadla nebo žebříky) používejte pouze v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými pro jejich použití.
- Dostatečně zajistěte plochy pod místem montáže tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob padajícími předmětv.
- Označte pracoviště v souladu s platnými předpisy např. umístěním tabulí s upozorněním.

3.3 Ochrana před bleskem



Pozor!

Poškození úderem blesku!

Při montážní výšce více než 20 m, popř. když kolektory vyčnívají přes hřeben střechy, musíte k zařízení k ochraně proti blesku připojit elektricky vodivé součásti!

3.4 Ochrana před mrazem



Pozor!

Škody způsobené mrazem!

Pokud hrozí mrazivé počasí, nesmí být v kolektoru obyčejná voda!

Po provedení tlakové zkoušky a propláchnutí je možné, že zůstala v kolektorech voda.

Proto solární zařízení neprodleně doplňte solární kapalinou. Zkontrolujte koncentraci kapaliny pomocí testeru mrazuvzdornosti chladicí kapaliny, protože zbytky vody v solárním okruhu by mohly mít za následek její zředění.

Můžete použít tester pro solární kapalinu Vaillant (obj. č. 0020020645).

4 Před montáží

4.1 Bezpečnostní pokyny

Před a během montáže dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v části 3.



Nebezpečí!

Ohrožení života při pádu ze střechy! Ohrožení života díly padajícími ze střechy! Dbejte národních zákonných předpisů platných pro práce ve výškách.

Zajistěte se bezpečnostním pásem Vaillant (obj. č. 302066).



Nebezpečí!

Nebezpečí popálení a opaření!

Kolektory se uvnitř při slunečním záření zahřejí až na teplotu 200 °C. Fólii na ochranu proti slunci, instalovanou výrobcem, odstraňte proto až po uvedení solárního systému do provozu.



Pozor

Nebezpečí poškození kolektorů následkem nesprávného skladování!

Kolektory skladujte na suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy.

Pozor!

Chybná funkce systému kvůli vzduchovým bublinkám!

K plnění zařízení použijte plnicí sběrač Vaillant (obj. č. 0020042548), aby bylo zabráněno vzniku vzduchových bublinek.

Používejte ruční odvzdušňovač instalovaný na kolektorovém poli.

Alternativně zabudujte v nejvyšším bodě zařízení solární rychloodvzdušňovací zařízení (obj. č. 302019), příp. do solárního okruhu zapojte automatický systém zamezení přístupu vzduchu (obj. č. 302418).

Dodržujte přitom příslušné návody k instalaci a obsluze.


Pozor!

Nebezpečí poškození uvnitř ležicích komponent! Vnitřní prostor kolektoru je větrán otvorem integrovaným v potrubní průchodce. Udržujte volný ventilační otvor, aby nedošlo k poruše.

4.2 Rozsah dodávky

• Na základě obrázků a seznamů materiálu překontrolujte úplnost montážní sady.

4.2.1 Montáž na šikmé střeše




Obr. 4.1 Montážní sada pro vertikální a horizontální montáž na šikmou střechu (zde: vertikální kolektor)

Poz.	Název	Ks	Číslo zboží (sady)
1	Montážní kolejnice	2	0020059899 (montážní sada, kolejnice vertikální) 0020059898 (montážní sada, kolejnice horizontální)
2	Vstup (výstup s otvorem pro senzor kolektoru)	1	
3	Zpětný tok (vstup)	1	
4	Zátka dole	1	0020059893 (sada hydraulických přípojek)
5	Zátka nahoře (s ventilačním otvorem)		
6	Svorka	4]
7	Střešní kotva typu S (pro bobrovku atd.)	4	0020055184
8	Střešní kotva typu P (pro střešní vlnovku)	4	0020055174
9	Upevňovací sada, přídržný šroub	4	0020059897
10	Hydraulické spojky	2	– 0020055181 (hydraulická rozšiřující sada)
11	Svorka	4	- 0020055161 (ffydfduffcka f02511 uffcf Saua)
12	Kolektor	1	0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D) 0010004455 (auroTHERM VFK 145 V) 0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)

Tab. 4.1 Seznam materiálu, montáž na šikmou střechu

4.2.2 Montáž na ploché střeše



Obr. 4.2 Montážní sada pro vertikální a horizontální montáž na plochou střechu (zde: vertikální kolektor)

Poz.	Název	Kusů	Číslo zboží (sady)		
1	Montážní kolejnice	2	0020059901 (montážní sada, kolejnice vertikální) 0020059900 (montážní sada, kolejnice horizontální)		
2	Vstup (výstup s otvorem pro senzor kolektoru)	1			
3	Zpětný tok (vstup)	1			
4	Zátka dole	1	0020059893 (sada hydraulických přípojek)		
5	Zátka nahoře (s ventilačním otvorem)	1			
6	Svorka	4			
7	Podstavec s upínacím prvkem		0020055206 (základní sada rámu, vertikální) 0020055207 (základní sada rámu, horizontální)		
8	Podstavec s upínacím prvkem	2	0020059885 (sada rámů drainback 2 kolektory)		
9	Štěrková vana (volitelně)	2 3	0020059904 (sada štěrkových van 2 kusy)		
10	Bezpečnostní svorky	2	0020059905 (sada štěrkových van 3 kusy)		
11	Hydraulické spojky	2	0000055404 (1 1 11 1/ 2/2 1/ / 1 1		
12	Svorka	4	0020055181 (hydraulická rozšiřující sada)		
13	Kolektor	1	0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D) 0010004455 (auroTHERM VFK 145 V) 0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)		

Tab. 4.2 Seznam materiálu, montáž na plochou střechu

4.3 Konfekcionování kolektorového pole

Následující tabulky uvádí komponenty potřebné k tomuto způsobu montáže.

Montáž na šikmou střechu

		Počet kolekto	rů:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ha	Hyd. připojovací sada obj. č. 0020059893							1				
	oloc u	Hyd. spojovací sada obj. č. 0020055181		-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
pe	Iní j tor	Sada kotev 1 typu P obj. č. 0020055174											
e Se	Horizontální poloha kolektoru	Sada kotev 2 typu S obj. č. 0020055184		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
edlo	rizo k	Sada kotev 3 přídržný šroub obj. č. 0020059897											
Uspořádání polí vedle sebe	유	Kolejnice horizontální, eloxovaná obj. č. 0020059898		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ní p	В	Hyd. připojovací sada obj. č. 0020059893							1				
ádáı	oloh u	Hyd. spojovací sada obj. č. 0020055181		-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
poř	i po ctor	Sada kotev 1 typu P obj. č. 0020055174											
Ns	Vertikální poloha kolektoru	Sada kotev 2 typu S obj. č. 0020055184		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	erti k	Sada kotev 3 přídržný šroub obj. č. 0020059897											
	^	Kolejnice vertikální, eloxovaná obj. č. 0020059899	<u>s</u> ů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Hyd. připojovací sada obj. č. 0020059893	t لا	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Hyd. spojovací sada obj. č. 0020059894	Potřebný počet kusů	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ontální kolektoru	Sada kotev 1 typu P obj. č. 0020055174	ηÝ		1	_	_	_	_	_	_	_	_
	ntá olek	Sada kotev 2 typu S obj. č. 0020055184	řebi	1	'								
2	Horizontální Ioha kolekto	Sada kotev 3 přídržný šroub obj. č. 0020059897	Pot		-	-	-	-	-	-	-	-	-
sebo	Horiz poloha	Sada kotev 1, rozšíření typu P obj. č. 0020059896		_	1	_	_	_	_	_	_	_	_
ad		Sada kotev 2, rozšíření typu S obj. č. 0020059895			'								
Uspořádání polí nad sebou		Kolejnice horizontální, eloxovaná obj. č. 0020059898		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ní p	Ŝ	Hyd. připojovací sada obj. č. 0020059893		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ádá	skto	Hyd. spojovací sada obj. č. 0020059894		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
spoř	kole	Sada kotev 1 typu P obj. č. 0020055174			1		_	_	_	_	_	_	_
Š	oha	Sada kotev 2 typu S obj. č. 0020055184		1	'			_	_	_	_		
	pod	Sada kotev 3 přídržný šroub obj. č. 0020059897			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vertikální poloha kolektoru	Sada kotev 1, rozšíření typu P obj. č. 0020059896			1		_		_			_	$\lfloor \ \rfloor$
	rtik	Sada kotev 2, rozšíření typu S obj. č. 0020059895			'								
	Ve	Kolejnice vertikální, eloxovaná obj. č. 0020060379		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 4.3 Komponenty, montáž na šikmou střechu

Montáž na plochou střechu

		Počet kolekto	orů:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>'=</u>	Štěrková vana obj. č. 0020059904		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ā	táln ia oru	Hyd. připojovací sada obj. č. 0020059893							1				
sepe	orizontáli poloha kolektoru	Hyd. spojovací sada obj. č. 0020055181	ů	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vedle	kolorii	Podstavec horizontální obj. č. 0020055207	kus	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kolejnice horizontální Al obj. č. 0020059900	čet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
polí	ē	Štěrková vana (3 kusy) obj. č. 0020059905	, po	2	4	4	6	8	8	10	12	12	14
ání	90 5	Štěrková vana (2 kusy) obj. č. 0020059904	bný	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1
řád	i p	Hyd. připojovací sada obj. č. 0020059893	otře					-	1				
Jspořádání	kálr ole	Hyd. spojovací sada obj. č. 0020055181	ď	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
) >	ert:	Podstavec vertikální obj. č. 0020055206		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	>	Kolejnice vertikální, hliníková obj. č. 0020059901		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Tab. 4.4 Komponenty montáže na plochou střechu

4.4 Schéma zapojení

Upozornění Při dimenzování objemu průtoku pole dodržujte plánovací informace.

uspořádání polí vedle sebe


Upozornění
Pokud kolektory 1 až 5 zapojíte za sebou,
můžete hydraulické přípojky položit na jedné
straně.



Obr. 4.3 Uspořádání polí vedle sebe pro kolektory 1 - 5


Upozornění

Chcete-li za sebou zapojit 6 nebo více kolektorů, musíte hydraulické přípojky umístit diagonálně, aby byl zajištěn plný průtok.




Obr. 4.4 Uspořádání polí vedle sebe pro kolektory 6 - 12

🕒 Uspořádání polí nad sebou



Obr. 4.5 Uspořádání polí nad sebou


Upozornění
Při montáži kolektorů drainback dodržujte
návod k montáži systému auroSTEP.



Obr. 4.6 Uspořádání polí nad sebou pro kolektory VFK 135 D

4.5 Příprava hydraulické přípojky

4.5.1 Montáž na šikmé střeše



Obr. 4.7 Vyvedení trubky přes podstřešní fólii.

Je-li k dispozici podstřešní fólie, postupuite následovně:

- · Podstřešní fólii zastříhněte do tvaru V.
- Horní širší křídlo přehněte přes nad tím ležicí střešní lať a dolní užší křídlo přehněte přes pod tím ležicí střešní lať.
- Podstřešní fólii upevněte napnutě na střešní lať. Tak bude odtékat vlhkost do stran.
- U vložených střech otvor vyřízněte děrovkou.
- Pak krytinovou lepenku zpracujte podle popisu u podstřešní fólie.

4.5.2 Montáž na ploché střeše




Pozor!

Netěsnosti kvůli poničení střešní krytiny! Při instalaci střešních těsnicích ploch zajistěte dostatečnou ochranu střešní krytiny.

- Velkoplošně použijte pod montážním systémem rohože k ochraně budov.
- U přímo sešroubovaných podstavců zkontrolujte dodatečnou těsnost pláště budovy.

4.6 Potřebné nástroje

 Pro montáž plochých kolektorů připravte následující nástroje.



Obr. 4.8 Nářadí k montáži: Vodováha, akumulátorový šroubovák, bit Torx (TX30, obsaženo v rozsahu dodávky), nástrčkový/otevřený klíč (otvor klíče 13), kladivo, měřicí pásmo/skládací metr

5 Montáž na ploché střeše

Při montáži na plochou střechu jsou ploché kolektory zafixovány na podstavcích.

Tyto podstavce plochých střech umožňují flexibilní montáž v úhlu 30°, 45° nebo 60°.

Kromě toho může být nastavena různá výška montážních kolejnic, aby byly vyrovnány menší nerovnosti podkladu.

5.1 Poloha kolektoru a uspořádání pole

Ploché kolektory Vaillant jsou k dispozici v různých provedeních: jedna varianta pro horizontální polohu kolektoru, jedna varianta pro vertikální polohu kolektoru. Kromě toho mohou být kolektory v kolektorovém poli uspořádány vedle sebe a nad sebou.

Obecně jsou montážní kroky a pokyny popsané v tomto návodu platné pro obě polohy kolektoru a uspořádání pole.

Pokud se v jednotlivých případech montážní kroky od sebe odlišují, tak na to bude zvlášť upozorněno:

U horizontální polohy kolektoru
U vertikální polohy kolektoru
Při uspořádání polí vedle sebe
Při uspořádání polí nad sebou

5.2 Zatížení a uspořádání podstavců

Nejdříve podle tab. 5.1 specifikujte zatížení podstavců.

<u>^</u>

Pozor!

Od montážní výšky více než 25 m nad úrovní terénu musíte provést specifickou analýzu nebo výpočet.

Zatížení [kg/kolektor]

		Výška nad terénem					
Úhel náběhu	0-10 m	10-18 m	18-25 m				
30°	159	178	197				
45°	225	252	279				
60°	276	309	342				

Tab. 5.1 Zatížení, montáž na plochou střechu



Pozor!


Nebezpečí pádu střechy! Před montáží zkontrolujte maximální přípustná zatížení střechy! Eventuálně také přizvěte odborníka.



Pozor!

Při specifikaci montážního místa dodržujte vzdálenost okraje 1 m od hrany střechy! Jiný odstup způsobuje větší zatížení náporem větru.

Potřebné místo a vzájemné odstupy podstavců jsou uvedeny v tab. 5.2.



¹⁾ Úhel náběhu (30°, 45° nebo 60°).


Tab. 5.2 Odstupy podstavců

²⁾ Rozměr A může ve spojení s rozměrem D kolísat o +/- 50 mm.


³⁾ Rozměr platí pro polohu slunce 16° a musí být zkontrolován podle geografické polohy.

⁴⁾ Možné jen se 4 štěrkovými vanami v přesazeném umístění.


5.3 Montáž kolektorů



Obr. 5.2 Příprava podstavců



Obr. 5.3 Montáž štěrkových van



Obr. 5.4 Montáž podstavců

· Odklopte podstavce.



Pozor!

Bezpodmínečně dodržujte tabulku 5.1 ke specifikaci potřebného zatížení!

Při šroubování na střeše

· Dolní teleskopický profil upevněte čepem a bezpečnostní svorkou.

Při využívání štěrkových van:

• Štěrkové vany (1) nasuňte na podkladní profil.

	Počet štěrkových van na podstavec
	3
	4
B	4

Tab. 5.3 Počet štěrkových van


- Bezpečnostní svorky (2) vždy zevně ke kloubu shora nasuňte na podkladní profily (2 kusy na jeden podstavec), tak zajistíte štěrkové vany.
- · Dolní teleskopický profil upevněte čepem a bezpečnostní svorkou.
- · Teleskopické profily zasuňte do sebe, až budou otvory požadované úhlové polohy ležet nad sebou.




Upozornění

Můžete si vybrat mezi nastavením 30°, 45° a 60° (standardně: 45°).


- Přídržný čep prostrčte příslušným otvorem
- Přídržný čep zajistěte bezpečnostní úchytkou (2).



Obr. 5.5 Podstavce se štěrkovými vanami



Obr. 5.6 Přímé sešroubování



Obr. 5.7 Upevnění a aretace montážních kolejnic

Při využívání štěrkových van:

- · Velkoplošně použijte pod montážním systémem rohože k ochraně budov.
- · Podstavce nastavte podle počtu montovaných kolektorů.



Pozor!

Před montáží kolektorů naplňte štěrkové vany prvního podstavce štěrkem nebo jiným vhodným zatěžovacím materiálem, aby systém získal stabilitu.



Upozornění

Zatížení a odstupy jsou uvedeny v tab. 5.1 a 5.2.

Při šroubování na ploché střeše:

· Podstavce nastavte podle počtu montovaných kolektorů.



Upozornění

Zatížení a odstupy jsou uvedeny v tab. 5.1 a 5.2.

· Podstavce upevněte na střeše.




Nebezpečí vyplývající z netěsností, není-li střešní krytina dostatečně chráněna!


Při montáži těsnicích ploch střechy dbejte, aby byly tyto plochy dostatečně chráněny.

- · Horizontální montážní lišty upevněte na upínací prvky podstavců.
- Eventuální výškové rozdíly vyrovnejte posunutím upínacích prvků.
- K tomu účelu posuňte spodní část upínacího prvku nahoru, dá se jím jen posouvat a po uvolnění zase zaskočí.

Při uspořádání polí vedle sebe




Obr. 5.8 Polohování montážních kolejnic



Při uspořádání polí nad sebou


· Montážní kolejnice nechte 20 mm vyčnívat přes okraj (B).



Obr. 5.9 Spojení montážních kolejnic


Při uspořádání polí vedle sebe

- · Spojovací prvky bočně zasuňte do montážních kolejnic.
- Namontujte další podstavec (viz Obr. 5.2 až 5.4).
- Montážní kolejnice spojte a upevněte je do spojovacích prvků podstavců.
- · Eventuální výškové rozdíly vyrovnejte posunutím upínacích prvků.



- · Kolektor spodní hranou položte do profilu montážní kolejnice.
- Dbejte, aby horní část upínacího prvku (1) ležela nad okrajem kolektoru.







Obr. 5.11 Polohování horní montážní kolejnice

Při uspořádání polí vedle sebe


- · Nasuňte horní montážní lištu a zalícujte ji s kolektorem.
- · Dbejte, aby horní část upínacího prvku ležela nad okrajem kolektoru.
- · Dolní upínací prvky utáhněte nástrčkovým/ otevřeným klíčem (otvor klíče 13).



Obr. 5.12 Umístění trubkového spoje



Obr. 5.13 Montáž dalších kolektorů



Obr. 5.14 Montáž hydraulických přípojek (kolektory 1 - 5)

🖂 Při uspořádání polí vedle sebe

- Z upínacích otvorů odstraňte dodané zátky.
- Potrubní spojky až na doraz zasuňte do upínacího otvoru (1).
- Svorky zasuňte do kolejnice upínacího otvoru (2).



Pozor!

Nebezpečí poškození kolektoru v případě neodborné montáže! Zajistěte, aby svorka (A) zaskočila do drážky potrubní spojky (B).

Při uspořádání polí vedle sebe

- Další kolektor nasuňte na dolní montážní kolejnici.
- Kolektor nasuňte na první kolektor (1) a hydraulické spojovací kusy zajistěte svorkami (2).
- Oba upínací prvky prvního kolektoru pevně utáhněte.




Pozor!

Nebezpečí poškození kolektoru v případě neodborné montáže! Zajistěte, aby svorka (A) zaskočila do drážky potrubní spojky (B).

Při uspořádání polí vedle sebe

- Připojte vstup (výstup s otvorem pro senzor kolektoru) (1) nahoře.
- Senzor kolektoru zasuňte do připraveného otvoru.
- Připojte zpětný tok (vstup) (2) dole.
- Namontujte zátku bez odvzdušňovacího otvoru (3) dole na kolektor.
- Namontujte zátku s odvzdušňovacím otvorem (4) na horní místo.
- · Přípojky a zátky zajistěte svorkami.
- Přítok a zpětný tok kolektoru pomocí připojovacího potrubí spojte se systémem.
- Event. zkontrolujte těsnost přípojek.



Obr. 5.15 Montáž hydraulických přípojek (6 nebo více kolektorů)




Při uspořádání polí vedle sebe



Upozornění

Chcete-li za sebou zapojit 6 nebo více kolektorů, musíte hydraulické přípojky umístit diagonálně, aby byl zajištěn plný průtok.


- Zpětný tok (vstup) (2) na jedné straně zasuňte do spodního bočního otvoru a přítok (výstup s otvorem pro senzor kolektoru) (4) protilehle a diagonálně do horního bočního otvoru.
- Senzor kolektoru zasuňte do připraveného otvoru.
- Namontujte zátku bez odvzdušňovacího otvoru (3) dole na kolektor.
- Namontujte zátku s odvzdušňovacím otvorem (1) na horní místo.
- · Přípojky a zátky zajistěte svorkami.
- Přítok a zpětný tok kolektoru pomocí připojovacího potrubí spojte se systémem.
- Event. zkontrolujte těsnost přípojek.



Obr. 5.16 Střední montážní kolejnice

🖟 Při uspořádání polí nad sebou


- Nasuňte střední montážní lištu a zalícujte ji s dolním kolektorem (1).
- Dbejte, aby horní část upínacího prvku ležela nad okrajem kolektoru.
- Montážní kolejnici (2) pro horní kolektor upevněte na upínacím prvku.
- Horní kolektor (3) položte do střední montážní kolejnice a upínacího prvku.
- Pevně utáhněte upínací prvky střední kolejnice.



Obr. 5.17 Polohování horní montážní kolejnice

Při uspořádání polí nad sebou

- Nasuňte horní montážní lištu a zalícujte ji s kolektorem.
- Dbejte, aby horní část upínacího prvku ležela nad okrajem kolektoru.
- Pevně utáhněte horní upínací prvky.



Obr. 5.18 Spojení kolektorů VFK 145 H, uspořádání polí nad sebou


Při uspořádání polí nad sebou VFK 145 H

- Kolektory spojte potrubní spojkou.
- Potrubní spojku zajistěte svorkami.



Pozor!


Nebezpečí poškození kolektoru v případě neodborné montáže! Zajistěte, aby svorky (1) zaskočily do drážky potrubní spojky (B).



Obr. 5.19 Hydraulická přípojka VFK 145 H, uspořádání polí nad sebou

Při uspořádání polí nad sebou VFK 145 H • Přinoite přítok (výstup) (1) k horním


- Připojte přítok (výstup) (1) k hornímu kolektoru.
- Senzor kolektoru zasuňte do připraveného otvoru.
- Připojte zpětný tok (vstup) (2) k dolnímu kolektoru.
- Přítok a zpětný tok kolektoru pomocí připojovacího potrubí spojte se systémem.
- · Event. zkontrolujte těsnost přípojek.



Obr. 5.20 Spojení kolektorů VFK 135 D

Při uspořádání polí nad sebou VFK 135 D

- Kolektory se spojovacím potrubím spojte šroubením se střižným kroužkem (1).
- Na horním kolektoru na značce prorazte pomocí šroubováku (2) pryžovou ucpávku pro teplotní čidlo.
- Senzor kolektoru prostrčte pryžovou ucpávkou, až bude cítit výrazný odpor (3).



Obr. 5.21 Hydraulická přípojka VFK 135 D

Při uspořádání polí nad sebou VFK 135 D

- Připojte zpětný tok (vstup) k dolnímu kolektoru.
- Připojte přítok (výstup) k hornímu kolektoru.
- Přítok a zpětný tok kolektoru pomocí připojovacího potrubí spojte se systémem.
- · Event. zkontrolujte těsnost přípojek.

6 Montáž na šikmou střechu

Při montáži na šikmou střechu se ploché kolektory na horizontální montážní kolejnice připevní rychle a spolehlivě pomocí upevňovacích svorek. Pro správné přizpůsobení u rozdílných střešních krytin jsou k dispozici tři rozdílné typy střešních kotev:

- typ P pro standardní tašky a cihly (např. střešní vlnovka),
- typ S pro ploché šindele a tašky (např. bobrovka, břidlice) rovněž i extrémně vysoko vyložené tašky (např. mediterán hliněné cihly),
- upevňovací sada, přídržný šroub pro univerzální upevnění (např. vlnité desky, trapézový plech, šindele).

6.1 Poloha kolektoru a uspořádání pole

Ploché kolektory Vaillant jsou k dispozici v různých provedeních: jedna varianta pro horizontální polohu kolektoru, jedna varianta pro vertikální polohu kolektoru. Kromě toho mohou být kolektory v kolektorovém poli uspořádány vedle sebe a nad sebou.

Obecně jsou montážní kroky a pokyny popsané v tomto návodu platné pro obě polohy kolektoru a uspořádání pole.

Pokud se v jednotlivých případech montážní kroky od sebe odlišují, tak na to bude zvlášť upozorněno:

U horizontální polohy kolektoru

U vertikální polohy kolektoru

Při uspořádání polí vedle sebe

Při uspořádání polí nad sebou

6.2 Montáž střešních kotev



Pozor!

Nebezpečí koroze!

U střech z ušlechtilých materiálů, např. hliníku (měděné střechy), může dojít ke stykové korozi kotev, pak již nelze zajistit upevnění kolektorů. Zajistěte, aby byly kovy odděleny vhodnými podložkami.

· Nejdříve podle tabulky 6.1 stanovte potřebný počet střešních kotev.

	Nivelační					Ot	olast zatíž	žená sněh	em			
Počet	výška nad		í	5	4	4	;	3		2		1
kolektorů	hladinou moře [m] až						Sklon st	řechy od:				
	Lini az		10°	40°	10°	40°	10°	40°	10°	40°	10°	40°
	700		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	900		4	4	4	4	4	4	6	4	6	4
	1200		4	4	4	4	6	4	8	6	8	6
	700		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	900		8	8	8	8	8	8	12	8	12	8
	1200		8	8	8	8	12	8	16	12	16	12
	700		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	900		12	12	12	12	12	12	18	12	18	12
	1200		12	12	12	12	18	12	24	18	24	18
	700	Počet kotev	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4	900	et k	16	16	16	16	16	16	24	16	24	16
	1200	Poč	16	16	16	16	24	16	32	24	32	24
	700		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	900		20	20	20	20	20	20	30	20	30	20
	1200		20	20	20	20	30	20	40	30	40	30
	700		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6	900		24	24	24	24	24	24	36	24	36	24
	1200		24	24	24	24	36	24	48	36	48	36
	700		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
7	900		28	28	28	28	28	28	42	28	42	28
	1200		28	28	28	28	42	28	56	42	56	42

Rozsah platnosti v definici podle EN 1991 T 1-3

Fmax kotva: typ S/typ P 1,875 kN


Zatížení náporem větru: Podle předpokladů zatížení dle EN 1991 T 1-3 musí být dodrženy následující minimální okrajové vzdálenosti kolektorů:

Tab. 6.1 Počet potřebných střešních kotev

^{1.} Vždy menší hodnota 1/10 délky budovy (okapní délka) nebo 1/5 výšky budovy k okapu a k hřebenu.

^{2.} Vždy menší hodnota 1/10 šířky budovy (šířka štítu) nebo 1/5 výšky budovy k bočním okrajům.

Jsou-li použity rozšiřující sady, dbejte, aby byly střešní háky umístěny středově ve stejných odstupech. U výškových poloh nad 900 HH [m] a sklonů střechy méně než 40° je třeba od oblasti zatížení sněhem 2 vytvořit statistiku jednotlivých případů.



Obr. 6.1 Odstupy při uspořádání polí vedle sebe

Při uspořádání polí vedle sebe

· Namontujte kotvy pro montážní kolejnice s následujícími odstupy:

A*	1245 / 1220	2045 / 2020
В	200	- 300
С	1460 - 1660	660 - 860


* Předmontážní/konečný montážní rozměr Předmontážní rozměr se u finální fixace kolektorů zmenší asi o 20 - 25 mm.

Tab. 6.2 Odstupy při uspořádání polí vedle sebe



Upozornění

Předmontážní rozměr se u finální fixace zmenší asi o 20 - 25 mm. Proto u kotev dbejte na dostatečnou



Obr. 6.2 Odstupy při uspořádání polí nad sebou

Při uspořádání polí nad sebou

· Namontujte kotvy pro montážní kolejnice s následujícími odstupy:

	Odstup v mm
A*	1245 / 1220
B*	2500 / 2480
С	200 - 300
D	1460 - 1660

* Předmontážní/konečný montážní rozměr Předmontážní rozměr se u finální fixace kolektorů zmenší asi o 20 - 25 mm.


Tab. 6.3 Odstupy při uspořádání polí nad sebou



Upozornění

Předmontážní rozměr se u finální fixace zmenší asi o 20 - 25 mm. Proto u kotev dbejte na dostatečnou vůli.

6.2.1 Střešní kotva typu P (střešní vlnovka)




Obr. 6.2 Střešní kotva typu P

Legenda

- 1 Dolní střešní kotva
- 2 Horní střešní kotva
- 3 Střední střešní kotva

Střešní kotva typu P může být volitelně upevněna na **krokev** (**pol. A**) nebo na **střešní lať** (**pol. B**).

Upevnění na krokev



Obr. 6.4 Upevnění na krokev


- 1. Na příslušném místě zpřístupněte krokev. Odstupy isou uvedeny v tab. 6.2 a 6.3.
- 2. Napolohujte střešní kotvu. Přitom dávejte pozor na správnou polohu horní a dolní střešní kotvy (viz obr. 6.2).
- 3. Násuvným/otevřeným klíčem (otvor klíče 13) uvolněte horní šroub tak, aby mohla být změněna výška střešní kotvv.
- 4.Střešní kotvu postavte ve výšce střešních vlnovek tak, aby horní část kotvy doléhala na střešní krytinu a šroub utáhněte pomocí nástrčkového/otevřeného klíče (otvor klíče 13).
- 5.Střešní kotvu sešroubujte se střešními vlnovkami pomocí 3 dodaných šroubů.
- 6.Krokve zase posuňte do původní polohy.

Upevnění na střešní latě



Pozor!

Před montáží na střešní latě bezpodmínečně zkontrolujte nosnost střešních latí! Případně je vyměňte.



Obr. 6.5 Upevnění na střešní latě

- 1. Na příslušném místě nasuňte nahoru nad střešní latě jednu až dvě střešní vlnovky.


 Odstupy isou uvedeny v tab. 6.2 a 6.3.
- 2. Násuvným/otevřeným klíčem (otvor klíče 13) uvolněte horní šroub tak, aby mohla být změněna výška střešní kotvv.
- 3. Střešní kotvu zavěste na střešní lať. Přitom dávejte pozor na správnou polohu horní a dolní střešní kotvy (viz obr. 6.2).
- 4.Střešní kotev nastavte na výšku střešních vlnovek. Horní část přitom leží na střešní krytině, dolní část je zdola natěsno přisunuta ke střešním latím. Dbejte, aby kotva po zaskočení ozubení pevně ležela kolem střešní latě a event. byla lehce předepjatá.
- 5.Šroub utáhněte nástrčkovým/otevřeným klíčem (otvor klíče 13).
- 6.Střešní vlnovky zase posuňte do původní polohy.

6.2.2 Střešní kotva typu S (pro bobrovku)



Pozor!

Před montáží na střešní latě bezpodmínečně zkontrolujte nosnost střešních latí! Případně je vyměňte.



Obr. 6.6 Upevnění střešní kotvy typu S


- 1. Na příslušném místě zpřístupněte krokve nebo střešní latě. Odstupy jsou uvedeny v tab. 6.2 a 6.3.
- 2. Napolohujte střešní kotvu. Přitom dávejte pozor na správnou polohu horní a dolní střešní kotvy (viz obr. 6.2).
- 3. Střešní kotvu sešroubujte s krokvemi popř. střešní latí pomocí 3 dodaných šroubů.
- 4.Střešní vlnovky zase posuňte do původní polohy.

6.2.3 Upevňovací sada, přídržný šroub



Pozor!


Před montáží bezpodmínečně zkontrolujte nosnost spodní dřevěné konstrukce!! Event. spodní dřevěnou konstrukci zesilte.




Obr. 6.7 Upevnění s přídržným šroubem

- 1. Na příslušném místě vyvrtejte otvor do střešní vlnovky. Odstupy jsou uvedeny v tab. 6.2 a 6.3.
- 2. Přídržný šroub protáhněte střešní vlnovkou na krokvích a utáhněte.
- 3. Dolní matici nasuňte ke střešní vlnovce a utáhněte tak pevně, aby těsnění dostatečně utěsnilo otvor.
- 4.Střední matici napolohujte tak, aby po nasunutí horní části kotvy přední dosedací oblast ležela na střešní krytině. Přitom dávejte pozor na správnou polohu horní a dolní střešní kotvy (viz obr. 6.2).
- 5.Našroubujte dvě matice a pevně je utáhněte (otvor klíče 17).
- 6.Oddělte závitovou tyč přímo nad maticí. Místo řezu odhrotujte.

6.3 Montáž kolektorů



Obr. 6.8 Montáž montážních kolejnic





Upozornění

Vzájemné odstupy střešních kotev jsou uvedeny v tab. 6.2 a 6.3.




Upozornění


Pro lepší vzhled napolohujte dolní kolejnici na střešní kotvě pokud možno co nejvíce dolů.



K tomu účelu posuňte upínací prvek nahoru, dá se jím jen posouvat a po uvolnění zase zaskočí.



Obr. 6.9 Vyvážení montážních kolejnic




Obr. 6.10 Zaháknutí kolektoru

- · Kolektor dolní hranou položte na montážní kolejnice a zahákněte ho na upínacích prv-
- · Dbejte, aby horní část upínacího prvku ležela nad okrajem kolektoru.
- · Upínací prvky dolní montážní kolejnice utáhněte nástrčkovým/otevřeným klíčem (otvor klíče 13).




Pozor!


Po utažení upínacích prvků zkontroluite řádné sepnutí zatřesením na horní upínací části. Pokud se pohybuje, matici dotáhněte.



Obr. 6.11 Střední montážní kolejnice (uspořádání polí nad sebou)



Obr. 6.12 Polohování horní montážní kolejnice



Obr. 6.13 Spojení montážních kolejnic (uspořádání polí vedle sebe)

Při uspořádání polí nad sebou

- Nasuňte střední montážní lištu a zalícujte ji s dolním kolektorem (1).
- Dbejte, aby hák upínacího prvku ležel nad okrajem kolektoru.
- Montážní kolejnici (2) pro horní kolektor upevněte na upínacím prvku.
- Horní kolektor (3) položte do střední montážní kolejnice.
- Pevně sešroubujte upínací prvky střední kolejnice.
- Nasuňte horní montážní lištu a zalícujte ji s dolním kolektorem.
- Dbejte, aby horní část upínacího prvku ležela nad okrajem kolektoru.
- Upínací prvky nad kolektorem pevně utáhněte.




Pozor!


Po utažení upínacích prvků zkontrolujte řádné sepnutí zatřesením na horní upínací části. Pokud se pohybuje, matici dotáhněte.




- Spojovací prvky bočně zasuňte do montážních kolejnic, musí citelně zaskočit.
- Montážní kolejnice spojte a upínacími prvky je upevněte na střešních kotvách (srov. Obr. 6.8).
- Eventuální výškové rozdíly vyrovnejte posunutím upínacích prvků.



Obr. 6.14 Umístění spojovacích kusů (uspořádání polí vedle sebe)



Obr. 6.15 Montáž dalších kolektorů (uspořádání polí vedle sebe)



Obr. 6.16 Montáž hydraulických přípojek (kolektory 1 - 5)

Při uspořádání polí vedle sebe

- Hydraulické spojovací kusy až na doraz nasuňte do připravených upínacích otvorů na boku kolektorů.
- Spojovací kusy upevněte svorkami, svorky pro horní přípojku shora zasuňte do kolejnice a pro dolní přípojku zdola.



Pozor!

Nebezpečí poškození kolektoru v případě neodborné montáže! Zajistěte, aby svorka (A) zaskočila do drážky potrubní spojky (B).

Při uspořádání polí vedle sebe

- Další kolektor (1) nasuňte na dolní montážní kolejnici.
- Kolektor nasuňte na první kolektor (2), přitom dbejte na hydraulické spojovací kusy.
- Hydraulické spojovací kusy na doraz zavedené do otvoru zajistěte svorkami (3).
- Pevně utáhněte všechny zbývající upínací prvky střešních kotev.




Pozor!

Nebezpečí poškození kolektoru v případě neodborné montáže! Zajistěte, aby svorka (A) zaskočila do drážky potrubní spojky (B).




Při uspořádání polí vedle sebe

- Připojte vstup (výstup s otvorem pro senzor kolektoru) (1) nahoře.
- Senzor kolektoru zasuňte do připraveného otvoru.
- Připojte zpětný tok (vstup) (2) dole.
- Namontujte zátku bez odvzdušňovacího otvoru (3) dole na kolektor.
- Namontujte zátku s odvzdušňovacím otvorem (4) na horní místo.
- · Přípojky a zátky zajistěte svorkami.
- Přítok a zpětný tok kolektoru pomocí připojovacího potrubí spojte se systémem.
- Event. zkontrolujte těsnost přípojek.



Obr. 6.17 Montáž hydraulických přípojek (6 nebo více kolektorů)



Obr. 6.18 Spojení kolektorů VFK 145 H, uspořádání polí nad sebou

Při uspořádání polí vedle sebe



Upozornění

Chcete-li za sebou zapojit 6 nebo více kolektorů, musíte hydraulické přípojky umístit diagonálně, aby byl zajištěn plný průtok.

- Zpětný tok (vstup) (2) na jedné straně zasuňte do spodního bočního otvoru a přítok (výstup s otvorem pro senzor kolektoru) (4) protilehle a diagonálně do horního bočního otvoru.
- Senzor kolektoru zasuňte do připraveného otvoru.
- · Přípojky a zátky zajistěte svorkami.
- Namontujte zátku bez odvzdušňovacího otvoru (3) dole na kolektor.
- Namontujte zátku s odvzdušňovacím otvorem (1) na horní místo.
- Přítok a zpětný tok kolektoru pomocí připojovacího potrubí spojte se systémem.
- Event. zkontrolujte těsnost přípojek.




Při uspořádání polí nad sebou VFK 145 H

- · Kolektory spojte potrubní spojkou.
- · Potrubní spojku zajistěte svorkami.




Pozor!


Nebezpečí poškození kolektoru v případě neodborné montáže! Zajistěte, aby svorky (1) zaskočily do drážky potrubní spojky (B).



Obr. 6.19Hydraulická přípojka VFK 145 H, uspořádání polí nad sebou



Obr. 6.20 Vzájemné připojení kolektorů VFK 135 D



Obr. 6.21 Hydraulická přípojka VFK 135 D

Při uspořádání polí nad sebou VFK 145 H

- Připojte přítok (výstup) (1) k hornímu kolektoru.
- Senzor kolektoru zasuňte do připraveného otvoru.
- Připojte zpětný tok (vstup) (2) k dolnímu kolektoru.
- Přítok a zpětný tok kolektoru pomocí připojovacího potrubí spojte se systémem.
- Event. zkontrolujte těsnost přípojek.

Při uspořádání polí nad sebou VFK 135 D

- Kolektory se spojovacím potrubím spojte šroubením se střižným kroužkem (1).
- Na horním kolektoru na značce prorazte pomocí šroubováku (2) pryžovou ucpávku pro teplotní čidlo.
- Senzor kolektoru prostrčte pryžovou ucpávkou, až bude cítit výrazný odpor (3).

Při uspořádání polí nad sebou VFK 135 D

- Připojte zpětný tok (vstup) dole.
- Připojte přítok (výstup) nahoře ke kolektoru.
- Přítok a zpětný tok kolektoru spojte se systémem pomocí připojovacího potrubí a event. zkontrolujte těsnost přípojek.

7 Závěrečné práce

Podle následující tabulky zkontrolujte, zda byly provedeny všechny pracovní kroky.

	Operace	
1	Při montáži na plochou střechu: Podstavce jsou zajištěné přídržnými čepy a bezpečnostní svorkou.	
2	Při montáži na plochou střechu: Štěrkové vany jsou naplněné/podstavce ukotvené.	
3	Všechny přípojky jsou zajištěné svorkami.	
4	Hydraulické přípojky jsou správně položené.	
5	Je připojen senzor kolektoru VR 11.	
6	Všechny upínací prvky jsou pevně utažené.	
7	Kolektory jsou připojené k zařízení pro ochranu před bleskem (volitelně u bleskosvodného zařízení).	
8	Zkouška tlaku (ideálně stlačeným vzduchem) provedena, všechny přípojky utěsněné.	

Tab. 7.1 Závěrečné práce



Upozornění

Po prvním uvedení do provozu a v obdobích se silnými výkyvy venkovních teplot může v kolektoru vznikat kondenzát.

Toto je normální provozní chování.



🤝 Upozornění

Odrazy kvůli nepravidelnostem ve skle jsou jevy typické pro daný materiál.

Služba zákazníkům a záruka 8

8.1 Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

8.2 Záruční lhůta


Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost je podmíněna úplným vyplněním všech údajů.

9 Technické údaje

	Jednotka	VFK 135 D	VFK 145 H/V			
Typ absorbéru		Šroubové potrubí horiz.	Šroubové potrubí horiz./vert.			
Department (dept Year)		1222 2022 00	2033 x 1233 x 80 (V)			
Rozměry (d x š x v)	mm	1233 x 2033 x 80	1233 x 2033 x 80 (H)			
Hmotnost	kg	37	38			
Objem	1	1,35	2,16 (H) 1,85 (V)			
Max. tlak	bar	10	0			
Teplota při zastavení	°C	176	171			
Plocha brutto	m²	2,	51			
Apretační plocha	m²	2,3	35			
Absorpční plocha	m²	2,3	33			
Absorbér	mm	Hliník (vakuově povrst	vený) 0,5 x 1178 x 1978			
		High selective (blue)				
Povrstvení		$lpha$ = 95 % ϵ = 5 %				
Sklo	mm	3,2 (tloušťka)	x 1233 x 2033			
Druh skla		Solární bezpečnostní sklo	o (prizmatická struktura)			
Propustnost solárního bezpečnostního skla	%	τ =	91			
Izolace zadní stěny	mm W/m²K kg/m³	$\lambda = 0$ $\rho =$	0 0,035 55			
Okrajová izolace		Žád	dná			
Účinnost ηο	%	80,1	80,1 (H) 79,1 (V)			
Tepelná kapacita	Ws/m²K	7362	9700 (H) 8200 (V)			
Faktor tepelné ztráty (k ₁)	W/m²K	3,76 3,32 (H) 2,41 (V)				
Faktor tepelné ztráty (k ₂)	W/m²K²	0,012 0,023 (H) 0,049 (V)				


Tab. 9.1 Technické údaje

VFK 145 H




Obr. 9.1 Rozměrový výkres VFK 145 H

VFK 135 D



Obr. 9.2 Rozměrový výkres VFK 135 D

VFK 145 V



Obr. 9.3 Rozměrový výkres VFK 145 V

Pre servisných technikov

Návod na montáž

auroTHERM

Montáž na šikmú/rovnú strechu

VFK 125 VFK 135 D VFK 145 H/V

Obsah

1	Pokyny k dokumentácii	2
1.1	Súvisiace platné dokumenty	
1.2	Uschovanie podkladov	
1.3	Použité symboly	
1.4	Platnosť návodu	
2	Použitie podľa určenia	2
2.1	Kombinácia s ďalšími súčiastkami	3
2.2	Podmienky použitia	3
2.3	Označenie CE	3
3	Bezpečnostné pokyny	3
3.1	Technické požiadavky	3
3.2	Predpisy ochrany pred úrazmi	4
3.3	Ochrana proti blesku	4
3.4	Protimrazová ochrana	4
4	Pred montážou	
4.1	Bezpečnostné pokyny	
4.2	Rozsah dodávky	
4.2.1	Montáž na šikmú strechu	
4.2.2	Montáž na plochú strechu	
4.3	Usporiadanie pola kolektorov	
4.4	Schéma prepojenia	
4.5	Príprava hydraulického pripojenia	
4.5.1	Montáž na strechu	
4.5.2	Montáž na plochú strechu	9

4.6	Potrebné náradie9
5 5.1 5.2 5.3	Montáž na plochú strechu 9 Poloha kolektora a usporiadanie kolektorov9 Nosnosť a poloha stojana 10 Montáž kolektorov 11
6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3	Montáž na strechu
7	Ukončovacie práce28
8 8.1 8.2	Zákaznícky servis a záruka28Servisná služba zákazníkom28Záručné podmienky28
9	Technické údaje29

1 Pokyny k dokumentácii

Nasledujúce upozornenia sú sprievodcom celou dokumentáciou.

1.1 Súvisiace platné dokumenty

Pri montáži plochých kolektorov dodržujte všetky návody na inštaláciu súčiastok a komponentov solárneho systému. Tieto sú priložené ku každej súčiastke zariadenia ako aj doplnkovým komponentom.

Za škody spôsobené nedodržaním tohto návodu nepreberáme záruku.

1.2 Uschovanie podkladov

Tento návod na montáž, všetky súvisiace platné dokumenty a popr. potrebné pomôcky odovzdajte prevádzkovateľovi zariadenia. On zabezpečí uschovanie, aby boli návody a pomocné prostriedky v prípade potreby k dis-

1.3 Použité symboly

Pri montáži kolektora rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na montáž!



Nebezpečenstvo!

Bezprostredné ohrozenie života a zdravia!



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zasiahnutím elektrickým prúdom!



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo popálenia a oparenia!



Pozor!

Možné nebezpečné situácie pre výrobok a životné prostredie!



Topozornenie Užitočné informácie a pokyny.

· Symbol pre potrebnú aktivitu

1.4 Platnosť návodu

Tento návod na montáž platí výlučne pre ploché kolektory s nasledovnými výrobnými číslami:

Typ kolektora	Číslo výrobku
VFK 125	0010004419
VFK 135 D	0010004421
VFK 145 H	0010004457
VFK 145 V	0010004455

Tab. 1.1 Typy kolektorov a výrobné čísla

Výrobné číslo plochého kolektora nájdete na výrobnom štítku na hornej časti kolektora.

Ploché kolektory Vaillant sú dostupné v rôznych vyhotoveniach: auroTHERM: VFK 135 D (horizontálny pre auroSTEP), VFK 145 H (horizontálny), VFK 125, VFK 145 V (vertikálny).

Okrem toho je možné kolektory v poli kolektorov usporiadat' vedl'a seba alebo nad sebou.

Vo všeobecnosti sú montážne kroky a pokyny opísané v tomto návode platné pre obi dve polohy a usporiadania kolektorov.

Ak sa montážne kroky v niektorých prípadoch od seba odlišujú, na to výslovne upozorníme:

	V prípade horizontálnej polohy kolektora
	V prípade vertikálnej polohy kolektora
	V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba
B	V prípade usporiadania kolektorov nad sebou

2 Použitie podľa určenia

Ploché kolektory auroTHERM spoločnosti Vaillant sú vyrobené podľa súčasného stavu techniky a platných bezpečnostno-technických pravidiel.

Napriek tomu môže neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenie života používateľa alebo tretích osôb resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

Toto zariadenia nie je určené na to, aby bolo použité osobami (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, vnemovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom vedomostí, môžu tak urobiť len vtedy, ak sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostanú pokyny na používanie zariadenia.

Deti musia byť pod dozorom, aby bola istota, že sa s prístrojom nehrajú.

Ploché kolektory auroTHERM spoločnosti Vaillant môžu byť použité viacerými spôsobmi a na viacero účelov: na prípravu teplej vody, ohrev bazéna, ako podpora vykurovacích a chladiacich zariadení.

Iné použitie alebo použitie nad tento rámec sa považuje za použitie mimo určenia. Za škody vzniknuté nepatričným použitím výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú. Riziko znáša užívateľ.

K používaniu v súlade s určením patrí aj rešpektovanie návodu na obsluhu a inštaláciu ako aj dodržiavanie všetkých ostatných súvisiacich platných dokumentov a dodržiavanie podmienok inšpekčných a údržbárskych prác.



Pozor!

Každé nenáležité použitie je zakázané!

2.1 Kombinácia s ďalšími súčiastkami

Ploché kolektory Vaillant sa môžu kombinovať len so súčiastkami (pripevnenie, prípojky, atď.) a systémovými komponentmi spoločnosti Vaillant.

Použitie iných súčiastok alebo systémových komponentov je v rozpore s pokynmi. Za takéto použitie nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

2.2 Podmienky použitia



Pozor!

Nebezpečenstvo zrútenia strechy! Ploché kolektory montujte len na strechy s dostatočnou nosnosťou.

Prípadne si zavolajte odborníka.

Pozor!

Poškodenia kolektora!

Ploché kolektory sú odolné proti zaťaženiu snehom max. 5,0 kN/m² a zaťaženiu vetrom max. 1,6 kN/m².

Montáž na šikmú strechu:

Ploché kolektory je možné namontovať na strechy s uhlom sklonu od 15° do 75°.

Montáž na plochú strechu:

Ploché kolektory je možné namontovať pomocou stojanov na ploché strechy, ktoré sú súčasťou balenia, podľa potreby pod uhlom 30°, 45° alebo 60°.

2.3 Označenie CE

S označením CE sa deklaruje, že zariadenia spĺňajú podľa prehľadu typov základné požiadavky nasledujúcich smerníc:

 Smernica európskeho parlamentu a rady 97/23/EHS k úprave právnych predpisov členských štátov o tlakových zariadeniach



Ploché kolektory auroTHERM spoločnosti Vaillant sú vyrobené podľa najnovšieho stavu techniky a platných bezpečnostnotechnických pravidiel.

Bola preukázaná zhoda s príslušnými normami.





Ploché kolektory auroTHERM sú úspešne preskúšané podľa pravidiel a požiadaviek európskej solárnej značky.

3 Bezpečnostné pokyny

Pri montáži plochých kolektorov dodržujte nasledovné bezpečnostné pokyny, technické pravidlá a predpisy ochrany pred úrazmi.



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života z dôvodu pádu zo strechy!

Nebezpečenstvo ohrozenia života časťami padajúcimi zo strechy!

Dodržiavajte platné národné predpisy pre práce vo výškach.



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo popálenia a obarenia! Kolektory sa pri slnečnom žiarení zohrejú vo vnútri až na teplotu do 200 °C. Výrobcom dodanú protislnečnú fóliu odstráňte až po uvedení solárneho systému do prevádzky.



Nebezpečenstvo!

slnečnom žiarení.

Nebezpečenstvo popálenia a obarenia! Kolektory sa pri slnečnom žiarení zohrejú vo vnútri až na teplotu do 200°C. Vyhýbajte sa údržbárskym prácam pri silnom



Pozor!

Nebezpečenstvo korózie!

V prípade striech z ušľachtilých kovov, ako hliník (napr. medené strechy) môže dôjsť na kotvách ku korózii kontaktov, v dôsledku čoho ďalej nie je zaručená pevnosť kolektorov. Zabezpečte oddelenie kovov pomocou vhodných podložiek.



Pozor!

Poškodenie kolektora!

Montáž plochých kolektorov podľa tohto návodu na montáž si vyžaduje odborné znalosti adekvátne dokončenému odbornému vzdelaniu odborníka.

Montáž vykonajte len vtedy, ak disponujete s takýmito odbornými vedomosťami.

3.1 Technické požiadavky

Montáž musí zodpovedať stavebným podmienkam, miestnym predpisom a technickým predpisom. Tu je potrebné uviesť zvlášť nasledovné predpisy:

- EN 12975 Tepelné solárne zariadenia a ich konštrukčné diely
 - Kolektory
- EN 12976 Tepelné solárne zariadenia a ich konštrukčné diely
 - Prefabrikované zariadenia
- EN 12977 Tepelné solárne zariadenia a ich konštrukčné diely
 - Zariadenia vyrobené podľa požiadaviek zákazníka

3 Bezpečnostné pokyny 4 Pred montážou

EN 1991-2-4 Eurokód 1 - Zásady navrhovania a zaťaženia nosných konštrukcií, časť 2-4: Vplyvy na nosné konštrukcie, Zaťaženie vetrom

Kotly Vaillant môže uviesť do prevádzky iba servisný technik, alebo spoločnosť, podľa vyhl. č. 718/2002 Z.z.

3.2 Predpisy ochrany pred úrazmi

- Pri montáži kolektorov rešpektujte národné predpisy platné pre prácu v príslušnej výške.
- Postarajte sa o predpísanú ochranu proti pádu, pričom použijete napr. strešnú záchytnú konštrukciu alebo strešné ochranné steny.
- Ak sú strešné záchytné konštrukcie alebo strešné ochranné steny neúčelné, ako ochranu proti pádu použite bezpečnostné postroje, ako napr. bezpečnostný postroj spoločnosti Vaillant (výr.č. 302066, nie je dostupný vo všetkých krajinách).
- Používajte len také nástroje a pomocné prostriedky (napr. zdvíhacie zariadenia alebo prikladacie rebríky), ktoré zodpovedajú platným predpisom ochrany pred úrazmi.
- Plochy v spádovej oblasti pod montážnym miestom uzavrite dostatočne ďaleko, aby sa osoby nemohli poraniť prostredníctvom padajúcich predmetov.
- Pracovisko označte napr. pomocou informačných tabúľ podľa platných predpisov.

3.3 Ochrana proti blesku



Pozor!

Škody v dôsledku zásahu bleskom! V prípade montážnej výšky nad 20 m resp. ak kolektory prečnievajú cez hrebeň strechy, elektricky vodivé časti musia byť napojené na jednotku ochrany proti blesku!

3.4 Protimrazová ochrana



Pozor!

Poškodenia v dôsledku mrazu!

V žiadnom prípade nesmie byť v kolektoroch voda, keď hrozí mráz!

Po vykonaní tlakovej skúšky a prepláchnutí môže zostať v kolektoroch voda.

Solárny systém preto hneď naplňte solárnou kvapalinou. Koncentráciu kvapaliny skontrolujte skúšačkou chladiacej zmesi, pretože zvyšky vody v solárnom okruhu môžu viesť k zriedeniu. Môžete použiť skúšašku solárnej kvapaliny od spoločnosti Vaillant (výr.č. 0020020645).

4 Pred montážou

4.1 Bezpečnostné pokyny

Pred a počas montáže dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v odseku 3.



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života z dôvodu pádu zo strechy!

Nebezpečenstvo ohrozenia života časťami padajúcimi zo strechy!

Dodržiavajte platné národné predpisy pre práce vo výškach.

Zaistite sa bezpečnostným postrojom Vaillant (výr.č. 302066).



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo popálenia a obarenia! Kolektory sa pri slnečnom žiarení zohrejú vo vnútri až na teplotu do 200 °C. Výrobcom dodanú protislnečnú fóliu odstráňte až po uvedení solárneho systému do prevádzky.



Pozor!

Poškodenie kolektorov v dôsledku nesprávneho skladovania!

Kolektory skladujte vždy v suchej miestnosti chránenej pred poveternostnými vplyvmi.

Pozor!

Porucha systému v dôsledku upchania vzduchom!

Na naplnenie zariadenia použite plničku Vaillant (výr.č. 0020042548), aby ste sa vyhli upchaniu vzduchom.

Použite ručný odvzdušňovač, ktorý je nainštalovaný na poli kolektorov prípadne zabudujte rýchloodvzdušňovač solárneho systému Vaillant (výr.č. 302019) na najvyššom bode systému resp. do solárneho okruhu nainštalujte automatický systém odvzdušnenia (výr.č. 302418).

Rešpektujte pritom príslušný návod na inštaláciu a obsluhu.

Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia vnútorných súčiastok!

Vnútorný priestor kolektora je prevzdušňovaný prostredníctvom otvoru integrovaného do prechodu potrubí. V záujme bezchybného fungovania udržujte prevzdušňovací otvor voľný.

4.2 Rozsah dodávky

• Skontrolujte úplnosť montážnej súpravy podľa obrázkov a zoznamov materiálov.

4.2.1 Montáž na šikmú strechu




Obr. 4.1 Montážna súprava pre vertikálnu a horizontálnu montáž na šikmú strechu (tu: vertikálny kolektor)

Pol.	Označenie	kus	Číslo výrobku (súprava)
1	Montážne lišty	2	0020059899 (Montážna súprava líšt pre vertikálnu montáž) 0020059898 (Montážna súprava líšt pre horizontálnu montáž)
2	Prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora)	1	
3	Spätný tok (Vpust)	1	
4	Spodná zátka	1	0020059893 (súprava hydraulických prípojok)
5	Horná zátka (s odvzdušňovacím otvorom)	1	
6	Spona	4	
7	Strešná kotva typu S (pre bobrovku a pod.)	4	0020055184
8	Strešná kotva typu P (pre vlnovku)	4	0020055174
9	Montážna súprava so skrutkou s dvojitým závitom	4	0020059897
10	Hydraulické spoje	2	- 0020055181 (Súprava rozšírenia hydrauliky)
11	Spona	4	- 0020033181 (Suprava 1023) erila frydrauliky)
12	Kolektor	1	0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D) 0010004455 (auroTHERM VFK 145 V) 0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)

Tab. 4.1 Zoznam materiálu pre montáž na šikmú strechu

4.2.2 Montáž na plochú strechu



Obr. 4.2 Montážna súprava pre vertikálnu a horizontálnu montáž na plochú strechu (tu: vertikálny kolektor)

Pol.	Označenie	kus	Číslo výrobku (súprava)		
1	Montážne lišty	2	0020059901 (Montážna súprava líšt pre vertikálnu montáž) 0020059900 (Montážna súprava líšt pre horizontálnu montáž)		
2	Prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora)	1			
3	Spätný tok (Vpust)	1			
4	Spodná zátka	1	0020059893 (súprava hydraulických prípojok)		
5	Horná zátka (s odvzdušňovacím otvorom)	1			
6	Spona	4			
7	Stojan s upínacím prvkom	1	0020055206 (Súprava vertikálneho rámu Basis) 0020055207 (Súprava horizontálneho rámu Basis)		
8	Stojan s upínacím prvkom	2	0020059885 (Súprava rámu Drainback pre 2 kolektory)		
9	Štrkové lôžko (voliteľné)	2 3	0020059904 (Súprava štrkového lôžka 2 kusy)		
10	Bezpečnostné spony	2	0020059905 (Súprava štrkového lôžka 3 kusy)		
11	Hydraulické spoje	2	×		
12	Spona	4	0020055181 (Súprava rozšírenia hydrauliky)		
13	Kolektor	1	0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D) 0010004455 (auroTHERM VFK 145 V) 0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)		

Tab. 4.2 Zoznam materiálu pre montáž na plochú strechu

4.3 Usporiadanie pola kolektorov

Nasledovné tabuľky obsahujú komponenty potrebné pre daný spôsob montáže.

Montáž na šikmú strechu

		Počet kolektor	ov:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-0	Súprava hyd. prípojky výr.č. 0020059893							1				
sepa	pol ov	Súprava hyd. spojov výr.č. 0020055181		-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a S	ilna ktoi	Súprava kotiev 1 typu P výr.č. 0020055174											
vedI	Horizontálna polo- ha kolektorov	Súprava kotiev 2 typu S výr.č. 0020055184		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	oriz ha	Súprava kotiev 3 so skrutkou s dvojitým závitom výr.č. 0020059897											
Usporiadanie kolektorov vedľa	Ĭ	Lišty horizontálne eloxované výr.č. 0020059898		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
cole	ā	Súprava hyd. prípojky výr.č. 0020059893							1				
ie k	oloh	Súprava hyd. spojov výr.č. 0020055181		•	1	2	3	4	5	6	7	8	9
adar	ia po torc	Súprava kotiev 1 typu P výr.č. 0020055174											
orig	Vertikálna poloha kolektorov	Súprava kotiev 2 typu S výr.č. 0020055184		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usp	erti ko	Súprava kotiev 3 so skrutkou s dvojitým závitom výr.č. 0020059897											
	>	Lišty vertikálne eloxované výr.č. 0020059899	kusov	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Súprava hyd. prípojky výr.č. 0020059893	ku	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ha	Súprava hyd. spojov výr.č. 0020059894	počet	•	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	oloha ov	Súprava kotiev 1 typu P výr.č. 0020055174	γ̈́		1	_	_	_	_	_	_	_	_
700	Horizontálna o kolektorov	Súprava kotiev 2 typu S výr.č. 0020055184	potrebný	1	'								
sebou	onta	Súprava kotiev 3 so skrutkou s dvojitým závitom výr.č. 0020059897	poti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
nad	oriz k	Rozšírená súprava kotiev 1 typu P výr.č. 0020059896			1	_	_		_	_	_	_	_
5	Ĭ	Rozšírená súprava kotiev 2 typu S výr.č. 0020059895			'								
Usporiadanie kolektorov nad		Lišty horizontálne eloxované výr.č. 0020059898		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
kole	-0.	Súprava hyd. prípojky výr.č. 0020059893		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
nie	lekt	Súprava hyd. spojov výr.č. 0020059894		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ada	a ko	Súprava kotiev 1 typu P výr.č. 0020055174			1	-	_	_			-	-	_
pori	polohi rov	Súprava kotiev 2 typu S výr.č. 0020055184		1	L.								
Us	a po	Súprava kotiev 3 so skrutkou s dvojitým závitom výr.č. 0020059897			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	áln	Rozšírená súprava kotiev 1 typu P výr.č. 0020059896		_	1	_	_	-	-	_	-	_	_
	Vertikálna poloha kolekto- rov	Rozšírená súprava kotiev 2 typu S výr.č. 0020059895				<u> </u>	<u> </u>						
	×	Lišty vertikálne eloxované výr.č. 0020060379		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 4.3 Komponenty pre montáž na šikmú strechu

Montáž na plochú strechu

Montaz na piocha strecha													
		Počet kolekto	rov:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
epa	ontálna Ioha ktorov	Štrkové lôžko výr.č. 0020059904		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S		Súprava hyd. prípojky výr.č. 0020059893		1									
edľa	zont oloh ekto	Súprava hyd. spojov výr.č. 0020055181	8	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
>	Horiz Po Kole	Horizontálny stojan výr.č. 0020055207	kus	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
o o		Lišty horizontálne hliníkové výr.č. 0020059900	čet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kolektorov		Štrkové lôžko (3 kusy) výr.č. 0020059905	õ	2	4	4	6	8	8	10	12	12	14
_	g >	Štrkové lôžko (2 kusy) výr.č. 0020059904	oný	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1
nie.	ikálna Ioha ktorov	Súprava hyd. prípojky výr.č. 0020059893	ਚ						1				
ada	pole pole olek	Súprava hyd. spojov výr.č. 0020055181	potr	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usporiadanie	> %	Vertikálny stojan výr.č. 0020055206		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Lišty vertikálne hliníkové výr.č. 0020059901		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tab. 4.4 Komponenty pre montáž na plochú strechu


4.4 Schéma prepojenia

Upozornenie

Pri dimenzovaní objemového prietoku pola dodržujte informácie plánovania.

□□□ Usporiadanie kolektorov vedľa seba


Upozornenie
Ak zapojíte 1 až 5 kolektorov za sebou, hydraulické prípojky môžete umiestniť pod sebou na
jednej strane.



Obr. 4.3 Usporiadanie 1 - 5 kolektorov vedľa seba


Upozornenie

V prípade zapojenia 6 alebo viac kolektorov za sebou sa hydraulické prípojky musia usporiadať diagonálne, aby sa zabezpečil plný prietok.




Obr. 4.4 Usporiadanie 6 - 12 kolektorov vedľa seba

🔒 Usporiadanie kolektorov nad sebou



Obr. 4.5 Usporiadanie kolektorov nad sebou


Upozornenie
Pri montáži kolektorov Drainback dodržujte
návod na montáž systému auroSTEP.



Obr. 4.6 Usporiadanie kolektorov na sebou pre kolektory VFK 135 D

4.5 Príprava hydraulického pripojenia

4.5.1 Montáž na strechu



Obr. 4.7 Vedenie trubice cez strešnú lepenku

Ak sa použije strešná lepenka, postupujte nasledovne:

- Strešnú lepenku zarežte v tvare V.
- Prehnite hornú širšiu časť na strešnú latu nad otvorom a spodnú tenšiu časť na strešnú latu pod otvorom
- Strešnú lepenku pevne pripevnite na strešnú latu. Tak uniká vlhkosť bočne.
- V prípade zakrytých striech vyrežte otvor pomocou dierovacej píly.
- So strešnou lepenkou potom narábajte tak, ako je to opísané v prípade odkrytej strešnej lepenky.

4.5.2 Montáž na plochú strechu



Pozor!


Netesnosti z dôvodu porušenia strešnej krytiny!

Pri inštalácii na tesniace plochy strechy sa postarajte o príslušnú ochranu strešnej krytiny.

- Pod upevňovací systém použite veľkoplošné stavebné ochranné výstuhy.
- V prípade priamo naskrutkovaných stojanoch skontrolujte dodatočnú tesnosť obvodového plášťa budovy.

4.6 Potrebné náradie

 Pre montáž plochých kolektorov si pripravte nasledovné náradie.



Obr. 4.8 Montážne nástroje: vodováha, aku-skrutkovač, Torx-Bit (TX30, je súčasťou balenia), nástrčný-/otvorený kľúč (SW 13), kladivo, meracie pásmo/ skladací meter

5 Montáž na plochú strechu

Pri montáži na plochú strechu sa ploché kolektory pripevnia na stojan.

Tieto stojany na plochú strechu umožnia flexibilnú montáž pod uhlom 30°, 45° alebo 60°.

Okrem toho sú montážne lišty výškovo nastaviteľné, aby bolo možné vyrovnať menšie nerovnosti na podklade.

5.1 Poloha kolektora a usporiadanie kolektorov

Ploché kolektory Vaillant sú dostupné v rôznych vyhotoveniach: Jedna varianta pre horizontálnu polohu kolektora, jedna varianta pre vertikálnu polohu kolektora. Okrem toho je možné kolektory v poli kolektorov usporiadať vedľa seba alebo nad sebou.

Vo všeobecnosti sú montážne kroky a pokyny opísané v tomto návode platné pre obi dve polohy a usporiadania kolektorov.

Ak sa montážne kroky v niektorých prípadoch od seba odlišujú, na to výslovne upozorníme:

	V prípade horizontálnej polohy kolektora
	V prípade vertikálnej polohy kolektora
	V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba
B	V prípade usporiadania kolektorov nad sebou

5.2 Nosnosť a poloha stojana

Požadovanú nosnosť stojana určite podľa Tab. 5.1.

<u>^</u>

Pozor!

V prípade montáže vo výške viac ako 25 m nad úrovňou zeme musíte vykonať špecifickú analýzu alebo výpočet.

Zaťaženie [kg/kolektor]

	Výška nad povrchom					
Nastavený uhol	0-10 m	10-18 m	18-25 m			
30°	159	178	197			
45°	225	252	279			
60°	276	309	342			

Tab. 5.1 Zaťaženie pri montáži na plochú strechu



Pozor


Nebezpečenstvo zrútenia strechy!
Pred montážou skontrolujte maximálne prípustné zaťaženie strechy!
Prípadne si zavolajte odborníka.



Pozor!

Pri určení miesta inštalácie dodržujte minimálne 1 metrový odstup od hrebeňa strechy! Odlišná vzdialenosť spôsobuje väčšie zaťaženie vetrom.

Priestorovú náročnosť a vzdialenosti medzi stojanmi pod sebou obsahuje Tab. 5.2



¹⁾ Uhol stojana (30°, 45° alebo 60°).


Tab. 5.2 Vzdialenosti medzi stojanmi

²⁾ Veličina A sa môže v spojení s veličinou D zmeniť o +/- 50 mm.


³⁾ Veličina platí pre polohu slnka pod uhlom 16° a túto je potrebné skontrolovať podľa geografickej polohy.

⁴⁾ Možné len so 4 štrkovými lôžkami v priečnom usporiadaní.


5.3 Montáž kolektorov



Obr. 5.2 Príprava stojana



Obr. 5.3 Montáž štrkového lôžka



Obr. 5.4 Montáž stojana

· Stojan vyklopte.



Pozor!

Na stanovenie požadovanej nosnosti rozhodne zohľadnite Tabuľku 5.1!

Pri priskrutkovaní na strechu

· Pripevnite spodný teleskopický profil pomocou čapov a bezpečnostných klipov.

Pri použití štrkových lôžok:

• Štrkové lôžka (1) posuňte na podlahovom profile.

	Počet štrkových lôžok na jeden stojan
	3
	4
B	4

Tab. 5.3 Počet štrkových lôžok


- Pre zabezpečenie štrkových lôžok strčte bezpečnostné svorky (2) na podlahový profil vždy zvonka s kĺbom nahor (2 kusy pre jeden stojan).
- · Pripevnite spodný teleskopický profil pomocou čapov a bezpečnostných klipov.
- · Nasuňte do seba teleskopické profily, kým sa neprekryjú diery požadovaného uhla.




Upozornenie

Môžete si vybrať z nastavenia stupňov 30°, 45° a 60° (štandardne: 45°).


- Strčte fixovacie čapy cez príslušnú dieru
- · Fixovacie čapy zaistite bezpečnostnými klipmi (2).



Obr. 5.5 Stojan so štrkovými lôžkami



Obr. 5.6 Bezprostredné priskrutkovanie



Obr. 5.7 Pripevnenie a aretácia montážnych líšt

Pri použití štrkových lôžok:

- Pod upevňovací systém použite veľkoplošné stavebné ochranné výstuhy.
- Postavte stojany podľa počtu namontovaných kolektorov.



Pozor!

Naplňte štrkové lôžka prvého stojana pred montážou kolektora štrkomalebo iným vhodným zaťažovacím materiálom, aby ste zabezpečili stabilitu systému.



Upozornenie

Nosnosti a vzdialenosti sú uvedené v Tab. 5.1 a 5.2.

Pri priskrutkovaní na plochú strechu:

 Postavte stojany podľa počtu namontovaných kolektorov.



Upozornenie

Nosnosti a vzdialenosti sú uvedené v Tab. 5.1 a 5.2.


· Stojany pripevnite k streche.




Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia strechy netesnosťami, keď strešná krytina nie je dostatočne chránená! Pri postavení na plochy utesnenia strechy dbajte na to, aby tieto boli dostatočne chránené.


- Horizontálne montážne lišty pripevnite na upínacie prvky stojana.
- Prípadné výškové rozdiely vyrovnajte posunutím upínacích prvkov.
- Za týmto účelom potiahnite spodnú časť upínacieho prvku smerom hore, teraz ho môžete posúvať a po pustení sa opäť zachytí.




Obr. 5.8 Nastavenie montážnych líšt



Obr. 5.9 Spojenie montážnych líšt



Obr. 5.10 Zaháknutie kolektora



Obr. 5.11 Nastavenie hornej montážnej lišty

V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba

- Pri montáži viacerých kolektorov môžete montážne lišty spájať v strede upínacích prvkov (A).
- Na prvom a poslednom stojane nechajte montážne lišty vyčnievať o 20 mm za kraj stojana (B).

V prípade usporiadania kolektorov nad sebou


 Montážne lišty nechajte vyčnievať 20 mm nad okraj stojana (B).

V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba


- Spojovacie prvky strčte zboku do montážnych líšt.
- Postavte ďalší stojan (por. Obr. 5.2 až 5.4).
- Spojte montážne lišty a pripevnite montážne lišty k upínacím prvkom stojana.
- Prípadné výškové rozdiely vyrovnajte posunutím upínacích prvkov.
- Spodnú hranu kolektora položte do profilu montážnej lišty.
- Dbajte na to, aby horná časť upínacieho prvku (1) ležala na hrane kolektora.

V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba


- Hornú montážnu lištu posuňte tesne ku kolektoru
- Dbajte na to, aby horná časť upínacieho prvku ležala na hrane kolektora.
- Spodný upínací prvok dotiahnite pomocou nástrčného/otvoreného kľúča (SW 13).



Obr. 5.12 Montáž rúrových spojov



Obr. 5.13 Montáž ďalších kolektorov



Obr. 5.14 Montáž hydraulických prípojok (1 - 5 kolektorov)



V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba

- Odstráňte prepravné zátky z pripájacích otvorov.
- Potrubné spoje strčte až na doraz do pripájacích otvorov (1).
- Spony posuňte do líšt pripájacích otvorov (2).



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia kolektora v dôsledku neodbornej montáže! Uistite sa, že spona (A) zapadá do drážky potrubného spoja (B).



V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba

- Ďalší kolektor položte na spodnú montážnu lištu.
- Kolektor posuňte k prvému kolektoru (1) a zaistite hydraulické spoje pomocou spôn (2).
- Pevne dotiahnite obi dva upínacie prvky prvého kolektora.




Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia kolektora v dôsledku neodbornej montáže! Uistite sa, že spona (A) zapadá do drážky potrubného spoja (B).



V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba

- Hore pripojte prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) (1).
- Strčte snímač kolektora do príslušného otvoru.
- Dole pripojte spätný tok (vpust) (2).
- Dole namontujte na kolektor zátku bez odvzdušňovacieho otvoru (3).
- Na najvyššie miesto namontujte zátku s odvzdušňovacím otvorom (4).
- Prípojky a zátky zaistite sponami.
- Prívod a spätný tok kolektora napojte na systém pomocou prípojných potrubí.
- · Skontrolujte prípadne tesnosť prípojok.



Obr. 5.15 Montáž hydraulických prípojok (6 alebo viac kolektorov)




V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba



Upozornenie

V prípade zapojenia 6 alebo viac kolektorov za sebou sa hydraulické prípojky musia usporiadať diagonálne, aby sa zabezpečil plný prietok.


- Spätný tok (vpust) (2) pripojte na jednej strane do spodného bočného otvoru a prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) (4) priečne oproti do horného bočného otvoru.
- Strčte snímač kolektora do príslušného otvoru.
- Dole namontujte na kolektor zátku bez odvzdušňovacieho otvoru (3).
- Na najvyššie miesto namontujte zátku s odvzdušňovacím otvorom (1).
- · Prípojky a zátky zaistite sponami.
- Prívod a spätný tok kolektora napojte na systém pomocou prípojných potrubí.
- · Skontrolujte prípadne tesnosť prípojok.



Obr. 5.16 Stredná montážna lišta

V prípade usporiadania kolektorov nad sebou


- Strednú montážnu lištu posuňte tesne k spodnému kolektoru (1).
- Dbajte na to, aby horná časť upínacieho prvku ležala na hrane kolektora.
- Montážnu lištu (2) pre horný kolektor pripevnite na upínací prvok.
- Horný kolektor (3) vložte do strednej montážnej lišty a upínacieho prvku.
- Pevne dotiahnite upínací prvok strednej lišty.



Obr. 5.17 Nastavenie hornej montážnej lišty



- Hornú montážnu lištu posuňte tesne ku kolektoru
- Dbajte na to, aby horná časť upínacieho prvku ležala na hrane kolektora.
- · Pevne dotiahnite horný upínací prvok.



Obr. 5.18 Spojenie kolektorov VFK 145 H Usporiadanie kolektorov nad sebou




- Kolektory spojte pomocou potrubného spoja.
- Potrubný spoj zaistite sponou.




Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia kolektora v dôsledku neodbornej montáže! Uistite sa, že spony (1) zapadajú do drážky potrubného spoja (B).



Obr. 5.19 Hydraulické pripojenie VFK 145 H Usporiadanie kolektorov nad sebou




- Strčte snímač kolektora do príslušného otvoru.
- Na spodný kolektor napojte spätný tok (vpust) (2).
- Prívod a spätný tok kolektora napojte na systém pomocou prípojných potrubí.
- Skontrolujte prípadne tesnosť prípojok.



Obr. 5.20 Spojenie kolektorov VFK 135 D

Pri usporiadaní kolektorov nad sebou VFK 135 D

- Kolektory spojte pomocou spojovacieho potrubia s tvarovaným skrutkovým spojom (1).
- Na hornom kolektore prerazte pomocou skrutkovača gumenú zátku pre snímač teploty na značení (2).
- Snímač kolektora prestrčte cez gumenú zátku, kým nezacítite zreteľný odpor (3).



Obr. 5.21 Hydraulické pripojenie VFK 135 D

Pri usporiadaní kolektorov nad sebou **VFK 135 D**

- · Na spodný kolektor napojte spätný tok (vpust).
- Na horný kolektor napojte prívod (výpust).
- Prívod a spätný tok kolektora napojte na systém pomocou prípojných potrubí.
- · Skontrolujte prípadne tesnosť prípojok.

Montáž na strechu 6

Pri montáži na šikmú strechu sa ploché kolektory pripevnia rýchlo a spoľahlivo na horizontálne montážne lišty pomocou upínacích spôn. Aby sa dosiahlo dobré prispôsobenie rôznym strešným krytinám, sú k dispozícii tri rôzne typy strešných kotiev:

- Typ P pre štandardnú vlnovku a škridle (napr. strešná vlnovka).
- Typ S pre rovné šindle a vlnovky (napr. bobrovka, bridlica), ako aj pre vlnovky s extrémne vysokým vyložením (napr. mediteránne hlinené škridle)
- Montážna súprava so skrutkou s dvojitým závitom pre univerzálne pripevnenia (z. B. Wellplatten, Trapezblech, Schindeln).

6.1 Poloha kolektora a usporiadanie kolektorov Ploché kolektory Vaillant sú dostupné v rôznych vyhotoveniach: Jedna varianta pre horizontálnu polohu kolektora, jedna varianta pre vertikálnu polohu kolektora.

Okrem toho je možné kolektory v poli kolektorov usporiadat' vedl'a seba alebo nad sebou.

Vo všeobecnosti sú montážne kroky a pokyny opísané v tomto návode platné pre obi dve polohy a usporiadania kolektorov.

Ak sa montážne kroky v niektorých prípadoch od seba

odliš	ujú, na to výslovne upozorníme:
	V prípade horizontálnej polohy kolektora
	V prípade vertikálnej polohy kolektora
	V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba
	V prípade usporiadania kolektorov nad sebou

6.2 Montáž strešných kotiev



Pozor!

Nebezpečenstvo korózie!

V prípade striech z ušľachtilých kovov, ako hliník (napr. medené strechy) môže dôjsť na kotvách ku korózii kontaktov, v dôsledku čoho ďalej nie je zaručená pevnosť kolektorov. Zabezpečte oddelenie kovov pomocou vhodných podložiek.

Podľa Tabuľky 6.1 určite potrebný počet strešných kotiev.

			Oblasť zaťaženia snehom									
Počet	Výška nad		į,	5	4	1	;	3	;	2		1
kolektorov	NN [m] do						Sklon st	rechy od:				
			10°	40°	10°	40°	10°	40°	10°	40°	10°	40°
	700		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	900		4	4	4	4	4	4	6	4	6	4
	1200		4	4	4	4	6	4	8	6	8	6
	700		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	900		8	8	8	8	8	8	12	8	12	8
	1200		8	8	8	8	12	8	16	12	16	12
	700		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	900	Počet kotiev	12	12	12	12	12	12	18	12	18	12
	1200		12	12	12	12	18	12	24	18	24	18
	700		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4	900		16	16	16	16	16	16	24	16	24	16
	1200		16	16	16	16	24	16	32	24	32	24
	700		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	900		20	20	20	20	20	20	30	20	30	20
	1200		20	20	20	20	30	20	40	30	40	30
	700		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6	900		24	24	24	24	24	24	36	24	36	24
	1200		24	24	24	24	36	24	48	36	48	36
	700		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
7	900		28	28	28	28	28	28	42	28	42	28
	1200		28	28	28	28	42	28	56	42	56	42

Oblasť platnosti pojmov podľa EN 1991 T 1-3

Fmax kotvy: Typ S/Typ P 1,875 kN


Zaťaženie vetrom: V súlade so základným predpokladaným zaťažením podľa EN 1991 T 1-3 sa musia dodržať minimálne vzdialenosti okrajov kolektorov:

Ak sa použijú rozširovacie súpravy, treba dbať na to, aby strešné háky boli použité približne v rovnakých vzdialenostiach. V nadmorských výškach nad 900 HH [m] a pri sklone strechy do 40° je potrebné od oblasti zaťaženia snehom 2 zostaviť osobitnú statiku.


Tab. 6.1 Počet potrebných strešných kotiev

^{1.} Vždy nižšia hodnota z 1/10 dĺžky budovy (dĺžky odkvapu) alebo 1/5 výšky budovy od odkvapu a od hrebeňa.

^{2.} Vždy nižšia hodnota z 1/10 šírky budovy (šírky strechy) alebo 1/5 výšky budovy od bočných okrajov.



Obr. 6.1 Vzdialenosti pri usporiadaní kolektorov vedľa seba



Obr. 6.2 Vzdialenosti pri usporiadaní kolektorov nad sebou

V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba

· Kotvy pre montážne lišty namontujte v nasledovných vzdialenostiach:

A*	1245 / 1220	2045 / 2020		
В	200	- 300		
С	1460 - 1660	660 - 860		

* Predbežná montážna veličina/Veličina po fixovaní Predbežná montážna veličina klesne pri konečnom fixovaní kolektorov o cca. 20 - 25 mm.

Tab. 6.2 Vzdialenosti pri usporiadaní kolektorov vedľa seba



Upozornenie

Predbežná montážna veličina sa klesne pri konečnom fixovaní o cca. 20 - 25 mm. Dbajte preto na to, aby sa kotvy mali dostatočnú vôľu.

V prípade usporiadania kolektorov nad sebou

· Kotvy pre montážne lišty namontujte v nasledovných vzdialenostiach:

	Vzdialenosť v mm
A*	1245 / 1220
B*	2500 / 2480
С	200 - 300
D	1460 - 1660

* Predbežná montážna veličina/Veličina po fixovaní Predbežná montážna veličina klesne pri konečnom fixovaní kolektorov o cca. 20 - 25 mm.


Tab. 6.3 Vzdialenosti pri usporiadaní kolektorov nad sebou



Upozornenie

Predbežná montážna veličina sa klesne pri konečnom fixovaní o cca. 20 - 25 mm. Dbajte preto na to, aby sa kotvy mali dostatočnú vôľu.

6.2.1 Strešná kotva typu P (vlnovka)




Obr. 6.2 Strešná kotva typu P

Legenda

- 1 Spodná strešná kotva
- 2 Horná strešná kotva
- 3 Stredná strešná kotva

Strešná kotva typu P sa môže alternatívne pripevniť na **krokvu** (**Poz. A**) alebo na **strešnú latu** (**Poz. B**).

Pripevnenie na krokvu



Obr. 6.4 Pripevnenie na krokvu


- 1. Krokvu odokryte na príslušnom mieste. Vzdialenosti zistite z Tab. 6.2 a 6.3.
- 2. Umiestnite strešnú kotvu. Dbajte pritom na správnu polohu hornej a dolnej strešnej kotvy (pozri Obr. 6.2).
- 3. Vyskrutkujte hornú skrutku pomocou nástrčného/ otvoreného kľúča (SW 13) dovtedy, kým je možné nastaviť výšku strešnej kotvy.
- 4.Strešnú kotvu nastavte na výšku vlnovky, aby horná časť kotvy ležala na strešnej krytine a dotiahnite skrutku pomocou nástrčného/otvoreného kľúča (SW 13).
- 5.Strešnú kotvu priskrutkujte ku krokve pomocou 3 dodaných skutiek.
- 6. Vlnovku posuňte späť do jej pôvodnej pozície.

Pripevnenie na strešnú latu



Pozor!

Pred montážou na strešnú latu v každom prípade skontrolujte nosnosť strešnej laty! Strešnú latu prípadne vymeňte.



Obr. 6.5 Pripevnenie na strešnú latu


- Na príslušnom mieste vytiahnite hore jednu až dve vlnovky nad strešnou latou.
 Vzdialenosti zistite z Tab. 6.2 a 6.3.
- 2. Vyskrutkujte hornú skrutku pomocou nástrčného/ otvoreného kľúča (SW 13) dovtedy, kým je možné nastaviť výšku strešnej kotvy.
- 3. Strešnú kotvu zaveste na strešnú latu. Dbajte pritom na správnu polohu hornej a dolnej strešnej kotvy (pozri Obr. 6.2).
- 4. Strešnú kotvu nastavte na výšku vlnovky. Horná časť by mala ležať na strešnej krytine, spodná časť sa zospodu posunie tesne k strešnej late.
- Dbajte na to, aby kotva ležala pri zaháknutí tesne okolo strešnej laty alebo aby bola príp. napnutá.
- 5.Skrutku dotiahnite pomocou nástrčného/otvoreného kľúča (SW 13).
- 6. Vlnovku posuňte späť do jej pôvodnej pozície.

6.2.2 Strešná kotva typu S (pre bobrovku)



Pozor!

Pred montážou na strešnú latu v každom prípade skontrolujte nosnosť strešnej laty! Strešnú latu prípadne vymeňte.



Obr. 6.6 Pripevnenie strešnej kotvy typu S


- 1. Na príslušnom mieste odokryte krokvu alebo strešnú latu. Vzdialenosti zistite z Tab. 6.2 a 6.3.
- 2. Umiestnite strešnú kotvu. Dbajte pritom na správnu polohu hornej a dolnej strešnej kotvy (pozri Obr. 6.2).
- 3. Strešnú kotvu priskrutkujte na krokvu resp. strešnú latu pomocou 3 dodaných skrutiek.
- 4. Vlnovku posuňte späť do jej pôvodnej pozície.

6.2.3 Montážna súprava so skrutkou s dvojitým závitom

 \wedge

Pozor!


Pred montážou v každom prípade skontrolujte nosnosť spodnej drevenej konštrukcie! V prípade potreby zosilnite spodnú drevenú konštrukciu.




Obr. 6.7 Pripevnenie pomocou skrutiek s dvojitým závitom

- 1. Na príslušnom mieste vyvŕtajte dieru do vlnovky. Vzdialenosti zistite z Tab. 6.2 a 6.3.
- 2. Skrutku s dvojitým závitom pevne zaskrutkujte cez vlnovku do krokvy.
- 3. Spodnú maticu naskrutkujte proti vlnovke, a dotiahnite ju natoľko, kým tesnenie otvor dostatočne neutesní.
- 4.Strednú maticu nastavte tak, aby po nastrčení hornej časti kotvy ležala jej predná oporná oblasť na strešnej krytine. Dbajte pritom na správnu polohu hornej a dolnej strešnej kotvy (pozri Obr. 6.2).
- 5.Naskrutkujte druhú maticu a pevne ju dotiahnite (SW 17).
- 6.Závitovú tyč odstráňte tesne nad maticou. Miesto rezu očistite.

6.3 Montáž kolektorov



Obr. 6.8 Montáž montážnych líšt






Upozornenie

Vzdialenosti strešných kotiev pod sebou sú uvedené v Tab. 6.2 a 6.3.




Upozornenie

Pre dobrý vzhľad posuňte spodnú lištu čo možno najviac na strešné kotvy.



- Dbajte na to, aby boli montážne lišty pripevnené vodorovne.
- Prípadné výškové rozdiely vyrovnajte posunutím upínacích prvkov.
- Za týmto účelom potiahnite upínací prvok smerom hore, teraz ho môžete posúvať a po pustení sa opäť zachytí.

Obr. 6.9 Vyváženie montážnych líšt




Obr. 6.10 Zaháknutie kolektora

- Spodnú hranu kolektora položte na montážnu lištu a zaháknite ho pomocou upínacích prvkov.
- Dbajte na to, aby horná časť upínacieho prvku ležala na hrane kolektora.
- Upínacie prvky spodnej montážnej lišty dotiahnite pomocou nástrčného/otvoreného kľúča (SW 13).




Pozor!


Po dotiahnutí upínacích prvkov skontrolujte riadne zopnutie potrasením na hornej spone. Ak sa táto pohybuje, maticu dotiahnite.



Obr. 6.11 Stredná montážna lišta (usporiadanie kolektorov nad sebou)



Obr. 6.12 Nastavenie hornej montážnej lišty



Obr. 6.13 Spojenie montážnych líšt (usporiadanie kolektorov vedľa seba)

V prípade usporiadania kolektorov nad sebou

- Strednú montážnu lištu posuňte tesne k spodnému kolektoru (1).
- Dbajte na to, aby hák upínacieho prvku ležal na hrane kolektora.
- Montážnu lištu (2) pre horný kolektor pripevnite na upínací prvok.
- Horný kolektor (3) vložte do strednej montážnej lišty.
- Pevne dotiahnite upínací prvok strednej lišty.
- Hornú montážnu lištu posuňte tesne k spodnému kolektoru.
- Dbajte na to, aby horná časť upínacieho prvku ležala na hrane kolektora.
- Pevne dotiahnite upínacie prvky nad kolektorom.




Pozor!

Po dotiahnutí upínacích prvkov skontrolujte riadne zopnutie potrasením na hornej spone. Ak sa táto pohybuje, maticu dotiahnite.




V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba


- Strčte spojovacie prvky zboku do montážnych líšt, kým zreteľne nezapadnú.
- Spojte montážne lišty a tieto pripevnite pomocou upínacích prvkov k strešným kotvám (por. Obr. 6.8).
- Prípadné výškové rozdiely vyrovnajte posunutím upínacích prvkov.



Obr. 6.14 Montáž spojovacích prvkov (usporiadanie kolektorov vedľa seba)



Obr. 6.15 Montáž ďalších kolektorov (usporiadanie kolektorov vedľa seba)



Obr. 6.16 Montáž hydraulických prípojok (1 - 5 kolektorov)



V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba

- Hydraulické spojovacie prvky strčte až na doraz do príslušných montážnych otvorov na boku kolektorov.
- Spojovacie prvky zaistite pomocou spôn, sponu hornej prípojky nasuňte do drážky zhora sponu spodnej prípojky zdola.



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia kolektora v dôsledku neodbornej montáže! Uistite sa, že spona (A) zapadá do drážky potrubného spoja (B).



V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba

- Ďalší kolektor (1) položte na spodnú montážnu lištu.
- Kolektor posuňte k prvému kolektoru (2), dbajte pritom na hydraulické spojovacie prvkv.
- Hydraulické spojovacie kusy zavedené do otvorov prípojok zaistite pomocou spôn (3).
- Pevne dotiahnite všetky ostatné upínacie prvky strešnej kotvy.




Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia kolektora v dôsledku neodbornej montáže! Uistite sa, že spona (A) zapadá do drážky potrubného spoja (B).




V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba

- Hore pripojte prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) (1).
- Strčte snímač kolektora do príslušného otvoru.
- Dole pripoite spätný tok (vpust) (2).
- Dole namontujte na kolektor zátku bez odvzdušňovacieho otvoru (3).
- Na najvyššie miesto namontujte zátku s odvzdušňovacím otvorom (4).
- Prípojky a zátky zaistite sponami.
- Prívod a spätný tok kolektora napojte na systém pomocou prípojných potrubí.
- Skontrolujte prípadne tesnosť prípojok.



Obr. 6.17 Montáž hydraulických prípojok (6 alebo viac kolektorov)



Obr. 6.18 Spojenie kolektorov VFK 145 H, Usporiadanie kolektorov nad sebou



V prípade usporiadania kolektorov vedľa seba



Upozornenie

V prípade zapojenia 6 alebo viac kolektorov za sebou sa hydraulické prípojky musia usporiadať diagonálne, aby sa zabezpečil plný prietok.

- Spätný tok (vpust) (2) pripojte na jednej strane do spodného bočného otvoru a prívod (výpust s otvorom pre snímač kolektora) (4) priečne oproti do horného bočného otvoru.
- · Strčte snímač kolektora do príslušného otvoru.
- Prípojky a zátky zaistite sponami.
- · Dole namontujte na kolektor zátku bez odvzdušňovacieho otvoru (3).
- · Na najvyššie miesto namontujte zátku s odvzdušňovacím otvorom (1).
- Prívod a spätný tok kolektora napojte na systém pomocou prípojných potrubí.
- · Skontrolujte prípadne tesnosť prípojok.




Pri usporiadaní kolektorov nad sebou **VFK 145 H**

- · Kolektory spojte pomocou potrubného
- · Potrubný spoj zaistite sponou.




Pozor!


Nebezpečenstvo poškodenia kolektora v dôsledku neodbornej montáže! Uistite sa, že spony (1) zapadajú do drážky potrubného spoja (B).




Obr. 6.19 Hydraulické pripojenie VFK 145 H, Usporiadanie kolektorov nad sebou



- Na horný kolektor napojte prívod (výpust) (1).
- Strčte snímač kolektora do príslušného otvoru.
- Na spodný kolektor napojte spätný tok (vpust) (2).
- Prívod a spätný tok kolektora napojte na systém pomocou prípojných potrubí.
- Skontrolujte prípadne tesnosť prípojok.



Obr. 6.20 Pripojenie kolektorov pod sebou VFK 135 D



Obr. 6.21 Hydraulické pripojenie VFK 135 D

Pri usporiadaní kolektorov nad sebou VFK 135 D

- Kolektory spojte pomocou spojovacieho potrubia s tvarovaným skrutkovým spojom (1)
- Na hornom kolektore prerazte pomocou skrutkovača gumenú zátku pre snímač teploty na značení (2).
- Snímač kolektora prestrčte cez gumenú zátku, kým nezacítite zreteľný odpor (3).

Pri usporiadaní kolektorov nad sebou VFK 135 D

- Dole pripojte spätný tok (vpust).
- Na horný kolektor napojte prívod (výpust).
- Prívod a spätný tok kolektora napojte na systém pomocou prípojných potrubí a prípadne skontrolujte tesnosť prípojok.

7 Ukončovacie práce

Podľa nasledovnej tabuľky skontrolujte, či boli vykonané všetky pracovné kroky.

	Pracovný krok	
1	Pri montáži na plochú strechu: Stojany sú zaistené fixovacími čapmi a bezpečnostnými klipmi	
2	Pri montáži na plochú strechu: Štrkové lôžka sú naplnané/stojany sú ukotvené	
3	Všetky prípojky sú zaistené sponami	
4	Hydraulicke prípojky sú správne napojené	
5	Snímač kolektora VR 11 je pripojený	
6	Všetky upínacie prvky sú pevne dotiahnuté	
7	Kolektory sú pripojené na jednotku ochrany proti blesku (voliteľné pri jednotke ochrany proti blesku)	
8	Tlaková skúška (v deálnom prípade so stlačeným vzduchom) vykonaná, všetky prípojky sú tesné	

Tab. 7.1 Ukončovacie práce



🤝 Upozornenie

Po prvom uvedení do prevádzky a v ročných obdobiach so značným kolísaním vonkajšej teploty môže dôjsť v kolektore k tvorbe kondenzátu. Ide o normálnu prevádzkovú vlastnosť.



🤝 Upozornenie

Reflekcie spôsobené nepravidelnosťami skla sú javy typické pre tento materiál.

8 Zákaznícky servis a záruka

8.1 Servisná služba zákazníkom

Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovensku. Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej stránke www.vaillant.sk a informácie poskytneme na t.č. 0850 211 711. Technické oddelenie: 0903 442 510 Servis Hotline: 0903 442 510

8.2 Záručné podmienky

Na všetky dodávané výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, maximálne 30 mesiacov odo dňa predaja konečnému užívateľovi. Predpoklady uznania záruky sú jasne definované v záručnom liste, ktorý sa pridáva ku kotlu a zákazník musí byť o záručných podmienkach pri kúpe oboznámený.


Kotol musí byť spustený servisným technikom, ktorý ma osvedčenie na základe absolvovaného školenia. Informácie na tel. čísle: 0850 211711 alebo na www.vaillant.sk

9 Technické údaje

	Jednotka	VFK 125	VFK 135 D	VFK 145 H/V	
Typ absorbéra		Serpentín vert.	Serpentín horiz.	Serpentín horiz./vert.	
Rozmery (D x Š x V)	mm	2033 x 1233 x 80	1233 x 2033 x 80	2033 x 1233 x 80 (V)	
Rozillery (D x 3 x V)	mm	2033 X 1233 X 60	1233 % 2033 % 60	1233 x 2033 x 80 (H)	
Hmotnosť	kg	38	37	38	
Objem	1	1,85	1,35	2,16 (H) 1,85 (V)	
Max. tlak	bar		10		
Pokojová teplota	°C	118	176	171	
Brutto plocha	m²		2,51		
Plocha apertúry	m²		2,35		
Plocha absorbéra	m²		2,33		
Absorbér	mm	Hliník (vákuovo nanesený) 0,5 x 1178	3 x 1978	
		High selective (blue)			
Vrstvenie		α = 90 % ε = 15 %	$\alpha = 0$ $\epsilon = 0$		
Sklenený kryt	mm		3,2 (hrúbka) x 1233 x 2033		
Typ skla		Číre bezpečnostné sklo	Bezpečnostné solárne sk	lo (prizmatická štruktúra)	
Transmisia	%	τ = 89	τ =	: 91	
Izolácia zadnej steny	mm W/m²K kg/m³	minerálna vlna (čierna kašírovaná) 40 λ = 0,035 ρ = 55			
Obvodová izolácia			žiadna		
Účinnosťηο	%	75,2	80,1	80,1 (H) 79,1 (V)	
Tepelná kapacita	Ws/m²K	9089	7362	9700 (H) 8200 (V)	
Faktor tepelnej straty (k ₁)	W/m²K	3,78 3,76 3,32 (H) 2,41 (V)			
Faktor tepelnej straty (k ₂)	W/m²K²	0,018	0,012	0,023 (H) 0,049 (V)	


Tab. 10.1 Technické údaje

VFK 145 H




Obr. 9.1 Kótovaný výkres VFK 145 H

VFK 135 D



Obr. 9.2 Kótovaný výkres VFK 135 D

VFK 125, VFK 145 V



Obr. 9.3 Kótovaný výkres VFK 125, VFK 145 V

Vaillant

Pplk. Pľušťa 45 ■ Skalica 909 01 Tel.: +421 850 211 711 ■ www.vaillant.sk

Vaillant Group Czech s. r. o.

Chrášt'any 188 ■ CZ - 252 19 Praha-západ ■ Telefon 281 028 011 Telefax 257 950 917 ■ www.vaillant.cz ■ vaillant@vaillant.cz

Бюро Vaillant в Москве

Тел.: +7 (495) 580 78 77 ■ факс: +7 (495) 580 78 70

Бюро Vaillant в Санкт-Петербурге

info@vaillant.ru ■ www.vaillant.ru ■ Горячая линия, Россия +7 (495) 921 45 44

Бюро Vaillant в Киеве

Тел./факс: +38 044 / 451 58 25

info@vaillant.ua ■ www.vaillant.ua ■ Горячая линия, Украина +38 800 501 42 60

Бюро Vaillant в Минске

Тел/факс: +37 517 / 298 99 59

vaillant.belarus@gmail.com • www.vaillant.by